


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14.05.2024-725

35.05/1015

KARAR TARİHİ VE NO : 14.05.2024-20012

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesinde İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.05.1989 tarih ve 1032 sayılı kararı ve İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2005 tarihli ve 716 sayılı kararı ile 1. (birinci) derece Arkeolojik sit olarak tescillenen, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2017 tarih ve 8831 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun bulunan alanda ve 3. Derece Doğal Sit sınırları içerisinde yer alan, 247 ada 16 nolu parselin deniz tarafında kalan Ilıcanın kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasına yönelik alınan İzmir 2 nolu KVKBK'nun 20.02.2024 tarih ve 19618 sayılı kararı kapsamında iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.05.2024 tarih ve 2690253 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesinde 1. Derece arkeolojik sit alanında, 247 ada 16 nolu parselin deniz tarafında kalan Ilıcanın 20.02.2024 tarih ve 19618 sayılı kararımız kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazda ve çevresinde Kurulumuz izni olmaksızın fiziki ve inşai faaliyette bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.05/1015							
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:							
İli: İZMİR	İlçesi: DİKİLİ	Mahalle Köy: BADEMLİ		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı						
SOKAK : -	Pafta:-	Ada:	Parsel:		2.Grup Yapı	X					
Adı: ILICA	Yaptıran: -	Yapan: -		Mimari Çağı:							
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -		Üslup: -							
				Vakfiye:-							
Genel Tanım: Ilıca olarak kullanılan yapı.											
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C					
						A Rutubet B C					
						A Yok B İzi Var C Önemli					
Vaziyet planı:				Fotoğraf:							
											
Gözlemler: Mimari, özgünlük ve onarılabilirlik değerlerine sahiptir.											
Bugünkü Sahibi:			Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:								
Yapılan Onarımlar:											
Ayrıntılı Tanım: 247 ada 16 parsel numaralı taşınmazın deniz kıyısında yer alan söz konusu Ilıcanın alt kotundaki büyük blok düzgün kesme taşlar antik dönemden beri söz konusu yapının Ilıca olarak kullanıldığını göstermektedir. Yapının alt kodunda devam eden temel duvarlarının denizde de devamlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ilıcanın üst kotunda bulunan, günümüze yakın bir zamanda yapıldığı anlaşılan yapının kareye yakın formda olacak biçimde yüksek moloz taş duvarlar ile sınırlandırılmış olduğu, moloz taş duvarların arasında beton derzlerin mevcut olduğu, bu duvarların en üst noktasında betonarme hatılın bulunduğu, çatısının mevcut olmadığı, beden duvarlarının bir kısmının yıkılmış durumda olduğu tespit edilmiştir.				Teknik bilgiler:		Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon		
				Orijinal Kullanımı: ILICA		Bugünkü Kullanımı: ILICA		Önerilen Kullanımı: ILICA		Hazırlayanlar: 09.05.2024	
				Kurul Onayı :		Revizyon:		Kurul Kararları:			
				Rapor: X		Fotoğraf: X		Rölöve Proje:		Restorasyon Projesi:	
Hali hazır Harita:		Kadastral durum:		Kroki:		Kitabe: Vakfiye					
Kavnakça:		Ekler:		Kontrol Eden:							

