

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 24.09.2024-427
Karar Tarihi ve No : 24.09.2024- 7397

Toplantı Yeri
Kocaeli

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çakıroğlu Mahallesi, herhangi bir sit alanında kalmayan ve tescil kaydı olmayan, kamu mülkü 132 ada, 7 parselde yer alan Çakıroğlu Merkez Caminin tesciline ilişkin, Sakarya 2012 yüzey araştırması raporuna istinaden Müdürlüğümüzce yapılan tescil çalışmaları kapsamında kurum görüşlerinin istendiği Kocaeli KVKBK Müdürlüğünün 30.07.2024 tarihli ve 5472009 sayılı yazısı, kurum görüşlerini olumlu olarak gönderen Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.08.2024 tarihli ve 683932 sayılı yazısı, Sakarya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 15.08.2024 tarihli ve 10199078 sayılı yazısı, Kocaeli KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2024 tarihli ve 2870185 sayılı uzman raporu ve 18.09.2024 tarihli ve 2930721 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çakıroğlu Mahallesi, herhangi bir sit alanında kalmayan ve tescil kaydı olmayan, kamu mülkü 132 ada, 7 parselde yer alan Çakıroğlu Merkez Caminin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen taşınmazlardan olduğu anlaşıldığından tesciline ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 660 sayılı İlke Kararı gereği koruma grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, korunma alanının karar eki koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğünce 132 ada, 7 parselin beyanlar hanesine '1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' şerhinin konulmasına, taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurula iletilmesine, alanda her türlü güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına ve aldırılmasının sağlanmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ : SAKARYA	İLÇESİ: AKYAZI	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: ÇAKIROĞLU MAHALLESİ	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA: - ADA: 132 PARSEL: 7	1. (Birinci) Grup	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 ÇEVREYE AYKIRI
ADI: Çakiroğlu Merkez Camii	YAPTIRAN: - YAPIM TARİHİ: 1900	YAPAN:- KİTABE: -	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı VAKFİYE: -

GENEL TANIM: Sakarya İli, Akyazı İlçesi Çakiroğlu Mahallesinde yer alan cami dikdörtgen planlı, ahşap karkas yapı ve düz dam olup üzeri meyilli çatıyla örtülmüştür.

KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI B YAPI C	A ÜST YAPI B C	A İÇ YAPI B C	A SÜSLEME ELEMANLARI B C	A RUTUBET B C	A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAFLAR:



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kamu

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kamu (Akyazı Müftülüğü)

YAPILAN ONARIMLAR: -

AYRINTILI TANIM:

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çakiroğlu Mahallesi, 132 ada, 7 parselde yer alan taşınmaz, dikdörtgen planlı, ahşap karkas yapı ve düz dam olup üzeri meyilli çatıyla kapatılmıştır. Beden duvarlarına ısı yalıtım amacıyla mantolama yapılmış olup, mekân alçı ile sıvanmıştır. Ahşap tavan orijinal olarak günümüze kadar gelmiştir. Giriş kısmına yer alan abdesthane ve şadırvan beton harç ile yapılmış olup sonradan eklenmiştir. Cami Açılış Beratında yapım yılı 1900 olarak belirtilmiş olup, minarenin sonradan eklendiği anlaşılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI : Camii

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Camii

ÖNERİLEN KULLANIMI: Camii

HAZIRLAYANLAR : 24...09.2024

İsmail Hakkı BOLKAN
Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

Eda KARACA
Bölge Kurul Müdürü V.

KURUL ONAYI:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE-REST. PRO.	
HARİTA-KROKİ	X
KİTABE	
VAKFİYE	

REVİZYON:

KURUL KARARLARI:

ASLİ KOPYA
Eda KARACA
M
Kocaeli Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
24.09.2024 gün ve...7397...sayılı
kararı ektir.

54.01.61 ÇAKIROĞLU MERKEZ CAMİİNE AİT FOTOĞRAFLAR
TESCİL FİŞİ ARKA SAYFA



Taşınmazın Güney Cephesi (Kible yönü)




Doğu cephesi



İç mekandan görünüş



Ahşap tavan



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu'nun
24.09.2024 gün ve 7397
sayılı karar ekidir.



[Handwritten signature]



132/10

ASLİ İZMİR KÜLTÜR KURUMU
Eda Müdürlüğü

Kocaeli Kültür Kurumu
Koruma Bölge Kurulunun
24.09.2024 gün ve 735 F sayılı
kararı ektir.

ITRF96

Nokta No	Y	X
K.1	564878.402	4494003.755
K.2	564871.304	4494055.415
K.3	564892.902	4494054.859
K.4	564903.160	4494054.595
K.5	564906.293	4494034.073
K.6	564906.677	4494014.371
K.7	564893.759	4494015.680
K.8	564887.364	4494003.598



1/1000

- İli: Sakarya
- İlçe: Akyazı
- Mah: Çakıroğlu
- Ada/Parsel: 132/7
- Tescilli Yapı
- Kadaströ
- Koruma Alanı