

TC
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 02.08.2024 - 476
Karar Tarihi ve No : 02.08.2024 - 8878

61.05.01
Toplantı Yeri
TRABZON

Trabzon ili, Maçka ilçesi, Yazlık Mahallesi, Bahçeli Mahalle Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait,164 ada 24 parselde yer alan tescilli kilise kalıntısının koruma grubu ve korunma alanının belirlenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.07.2024 tarih ve 2814573 sayılı raporu ve ekleri, Maçka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E.23078 sayılı yazısı ve ekleri, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.12.1999 tarih ve 3635 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Maçka ilçesi, Yazlık Mahallesi, Bahçeli Mahalle Mevkii, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait,164 ada 24 parselde yer alan tescilli kilise kalıntısının, koruma grubunun I(bir), korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, revize edilen tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: TRABZON	İLÇESİ: MAÇKA	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yazlık Mahallesi	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO: Bahçeli Mahalle Mevkii		KADASTRO Pafta: Ada:164 Parsel:24		ÇEVRESEL
ADI: KİLİSE KALINTISI	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 19.yy	
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -	

GENEL TANIM: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.12.1999 tarih ve 3635 sayılı kararıyla tescillenmiştir. Kilise oldukça tahrip olmuş durumda olup muhtemelen üzeri kemer tonozludur.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Yıpranmış ve çatısı yıkılmış durumdadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
 BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR: -

AYRINTILI TANIM:

Kilise oldukça tahrip olmuş durumda olup muhtemelen üzeri kemer tonozludur. Çatısı yıkılmış durumdadır, iç kısmında bitkiler yer almakta olup, içerisine girilememiştir. 3 nefli ve 3 apsislidir. Fresk kalıntılarına rastlanmıştır.

ORJİNAL KULLANIMI: Kilise

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kilise

ÖNERİLEN KULLANIMI: Kilise

HAZIRLAYANLAR:

Arkeolog Nazan BAYRAKTAROĞLU

Uzm.Arkeolog Nurten AKYOL BOZ

KONTROL EDEN:

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

ASLİ GİBİDİR
 Yücel KUM
 Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

* Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 02/08/2024 tarih ve 8878..... sayılı karar ekidir.

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:TKTVKK 13.12.1999 tarih ve 3635 sayılı kararıyla tescillenen Kilise Kalıntısının revize tescil fişidir.