

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Ek-1

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2024 - 484
Karar Tarihi ve No : 27.09.2024 - 9038

28.15.38
Toplantı Yeri
TRABZON

Giresun İli, Keşap İlçesi, sit alanı dışında, Halkalı Köyünde yer alan Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kemer köprünün koruma grubu, korunma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesi isteğine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.09.2024 tarih ve 2930151 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Keşap İlçesi, sit alanı dışında, Halkalı Köyünde yer alan tescilli kemer köprünün koruma grubunun I(bir) olarak,

Korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
Ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

108/95

108/91

108/94

GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİ HALKALI KÖYÜNDE YER ALAN KEMER KÖPRÜ KORUNMA ALANI

108/98

109/19

Ö:1/1000

K

A

108/95

108/97

109/20

108/96

103/495

KÖPRÜ 109/21



107/1

..... KORUNMA ALANI SINIRI

AÇILTI GİPİDİR

WİCEDİ KUM
Kuvvet Bölge Kurulu Müdür V.Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu;un;27.05.2024 gün ve 9038
sayılı karar ekidir.

127/17

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER	Ek-3	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO		
İLİ: GİRESUN	İLÇESİ: Keşap	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Halkalı Köyü		KORUMA DERECESESİ	I.Grup Yapı	X	
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel:			II.Grup Yapı		
ADI: KÖPRÜ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı			
	YAPIM TARİHİ: 20.yy başları	KİTABE:-		VAKFIYE: -			
GENEL TANIM: Giresun İli, Keşap İlçesi, Halkalı Köyü, Eski Çamlıca Yolu üzerinde, Ağca armut deresi üzerinde bulunan ve kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzanan köprü günümüzde yıkılmıştır.							
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER: Köprü yıkılmış olup sadece ayakları mevcuttur. Onarımına ihtiyacı vardır.							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Karayolları Genel Müdürlüğü		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
YAPILAN ONARIMLAR: -			ORJİNAL KULLANIMI: Köprü				
AYRINTILI TANIM: Sadece ayakları yerinde olan köprünün ayaklarının bulunduğu kısım yoğun bitki örtüsü kaplıdır.			BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü				
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı karar eki Anıt Fişinde "...Yuvarlak kemerli ve tek gözlü köprünün kemer kısımları düzgün kesme taş diğer kısımları ise moloz taş ile inşa edilmiştir. Yoğun bitki örtüsüyle kaplı köprünün batı ayağı üst kısmı defineciler tarafından oyulmuştur. Köprü yaklaşık 10 m uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğindedir." denilmektedir.			ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü HAZIRLAYANLAR: Kezban KIBAR SAYGIN Arkeolog Gülden BAYRAK Y. Sanatçısı				
			KONTROL EDEN: Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.				
KURUL ONAYI:							
YAYIN DİZİNİ:	EKLER:		*** Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.				
	RAPOR	*	REVİZYON: Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2014. tarih ve 3038..... sayılı karar ekidir.				
	FOTOĞRAF	*					
	RÖLEVE PROJESİ	-					
	HARİTA	*					
	KİTABE	-					