

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2024-484
Karar Tarihi ve No : 27.09.2024 - 9036

28.15.31
Toplantı Yeri
TRABZON

Giresun İli, Keşap İlçesi, sit alanı dışında, Çamlıca Köyünde yer alan Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kemer köprünün koruma grubu, korunma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesi isteğine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.09.2024 tarih ve 2928474 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Keşap İlçesi, sit alanı dışında, Çamlıca Köyünde yer alan tescilli kemer köprünün koruma grubunun I(bir) olarak,
Korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
Ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİ ÇAMLICA KÖYÜ

KEMER KÖPRÜ KORUNMA ALANI

Ö:1/1000

K

KÖPRÜ

..... KORUNMA ALANI SINIRI

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu,un;27.09.2024 gün ve 9036
sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: GİRESUN	İLÇESİ: Keşap	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çamlıca Köyü	KORUMA DERECESİ	I.Grup Yapı
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel:		II.Grup Yapı
ADI: KÖPRÜ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı	
	YAPIM TARİHİ: 20.yy başları	KİTABE:-	VAKFİYE: -	

GENEL TANIM: Giresun İli, Keşap İlçesi, Çamlıca Köyü, Değirmen Deresi Mevkiinde bulunan köprünün kuzeybatı yönde 159 ada 1 parselde z+2 betonarme bina, güneyde 120 ada 59 parselde 2 katlı betonarme bina yer almaktadır.

KORUMA DURUMU: A İYİ	TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA	B B B B B ELAMANI B B İZİ VAR
C FENA	C C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Köprüde bozulma ve kopmalar vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	Karayolları Genel Müdürlüğü					

YAPILAN ONARIMLAR: -

AYRINTILI TANIM:

Değirmen Deresi üzerinde kuzey-güney yönde uzanan köprü yörenin kaliteli işçilikle yapılan köprülerinden biridir. Tek gözlü kemer köprünün düzgün kesme taş ile yapılmış kemer kısmı hafif sivridir. Köprünün kemer kısmı ve üst korkuluk kısımları hariç diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir. Üst kısmında her iki yanında taş korkulukları mevcut olup bu taş korkuluklarda yer yer bozulmalar ve yıkılmalar meydana gelmiştir. Sağlam durumda olan ve bu gün hala kullanılmakta olan köprünün güney ayağında definecilerce tahribat yapılmıştır. Köprü yaklaşık 20 m uzunluğunda 2,5 m genişliğinde, 6-7 m yüksekliğe sahiptir.

ORJİNAL KULLANIMI: Köprü

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü

ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü

HAZIRLAYANLAR:

Kezban KIBAR SAYGIN
Arkeolog

Gülten BAYRAK
Y. Şehir Plancısı

KONTROL EDEN:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Handwritten signatures and stamps of the board members.

YAYIN DİZİNİ:

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

RAPOR	*
FOTOĞRAF	*
RÖLEVE PROJESİ	-
HARİTA	*
KİTABE	-

*** Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

REVİZYON: Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2024 tarih ve 9036 sayılı karar ekidir.