

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :26.11.2024- 333
Karar Tarihi ve No :26.11.2024 -6826

Toplantı yeri: ERZURUM

Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Ağaşenlik Köyü, 209 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28.01.2016 tarihli ve 1979 sayılı kararı ile I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve aynı kararla korunma alanı belirlenen mezarlık ve mezarlık içinde bulunan türbelerin bulunduğu alanda kaçak kazı yapılarak tahrip edildiği bilgisi ve söz konusu taşınmazda güvenli kamerası takılması talebini içeren ilgilisinin 02.10.2024 tarihli ve 2403469365 sayılı CİMER başvurusu, söz konusu mezarlık alanda bakım, onarım, tamamlayıcı çalışmalar ve çevre düzenlemesi yapılması önerisini içeren Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.11.2024 tarihli ve 5959099 sayılı yazısı, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.11.2024 tarihli ve 2024/3065903 sayılı uzman raporu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Ağaşenlik Köyü, 209 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28.01.2016 tarihli ve 1979 sayılı kararı ile I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve aynı kararla korunma alanı belirlenen mezarlık ve mezarlık içinde bulunan türbelerin;


- Mezarlık ve Mezarlık İçinde Bulunan Türbelere yönelik hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,
- Tescilli taşınmazın korunma alanı içerisinde yapılan kaçak kazı ile ilgili olarak yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurunun ilgili savcılık/mahkemeden izin aldıktan sonra ilgili müze müdürlüğü denetiminde kapatılmasına,
- Tescilli taşınmaza güvenlik kamerası takılması talebinin peyzaj projesi ve kamera takılmasına yönelik imalat detayını da içeren projenin Kurulumuza iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine,

karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :	Ek-2
İLİ: TUNCELİ	İLÇESİ: PÜLÜMÜR	MAHALLE VE KÖY : DOĞUYELİ KÖYÜ		KORUMA DERECESİ	ANITSAL 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA: 209 PARSEL: 2, 3		ÇEVRESEL	1 2 3
		210 27,28		MİMARİ ÇAĞI:	
ADI: Mezarlık ve Mezarlık	YAPTIRAN: -	YAPAN: -		VAKFIYE:	
İçinde Bulunan Türbeler	YAPIM TARİHİ	KİTABE:			
GENEL: Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Ağaşenlik Köyü, 209 ada, 2, 3 parsel ile 210 ada, 27, 28 parsel sınırları içerisinde yer almaktadır.					

KORUMA DURUMU	A B C	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	-------------	---------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER :

ASLI GEBİDİR

Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	-------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI: Mezarlık ve Türbe
---------------------	---

AYRINTILI TANIM : Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Ağaşenlik Köyü, 209 ada, 2 parselde yer alan ve türbeler Pülümür ilçesinin 40 km. güneydoğusunda yer alan Ağaşenlik Köyü yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Güneyinde tali bir yol, kuzey, güney ve batısında mera alanları ve yer yer ağaç toplulukları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde iki adet türbe yapısı ve mezarlar yer almakta olup çevresi ise temel seviyesine kadar tahrip olan taş duvar ile çevrilidir. Güneyde yer alan türbenin büyük bir bölümü yıkılmış olup yalnızca kuzey duvarının bir kısmı ayakta kalmıştır. Kuzeyde yer alan ve kubbeli üst örtüsü tamamen yıkılmış olan ikinci türbe ise birinci türbede olduğu gibi kesme ve moloz taş kullanılarak inşaa edilmiştir. Dikdörtgen planlı ve 4x5 m. ölçülerinde olan ikinci türbenin içerisinde giriş kapısı doğuda yer almakta olup diğer cephelerinde ise pencere açıklıkları bulunmaktadır. İkinci türbe içerisinde sanduka mezarlar ve yekpare taştan yapılmış mezar taşları bulunmaktadır. Sanduka mezar ve mezar stellerinin bulunduğu mezarlık alan içerisinde yer alan sanduka mezarların yüzeyinde çeşitli bezemeler ve islami yazılar bulunmaktadır. Yer alırken alt kısımlarına ise kitabe yer almaktadır. Söz konusu sanduka mezar ve mezar stelleri Selçuklu ve Osmanlı Dönem özellikleri yansıtmaktadır.

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Mezarlık ve Türbe

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Mezarlık ve Türbe

HAZIRLAYANLAR:
Nülfür PARLITI Arkeolojik Mimar
İbrahim KAYA

KONTROL EDEN:
Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.01.2016 tarih ve 1979 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 26.11.2024 GÜN VE 6826 SAYILI KARAR EKİDİR	RAPOR	M.A.
	FOTOĞRAF	
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	DiĞER	