

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2024 - 335

Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No : 24.12.2024 – 6892


Artvin İli, Merkez İlçesi, Derinköy Köyü, 106 ada, 25 parselde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı bulunmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, kilise kalıntısı tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.12.2024 tarih ve 3093313 sayılı uzman raporu, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği ilgili Kurumlardan talep edilen Kurum görüşleri okundu, Dosyası incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Merkez İlçesi, Derinköy Köyü, 106 ada, 25 parselde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı bulunmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, kilise kalıntısının;

- 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikleri taşıması nedeniyle tescil edilmesine,
- Yapı grubunun **“I Grup”** olarak, belirlenmesine, korunma alanının karar eki 1/1000 ölçekli haritada olduğu şekliyle belirlenmesine,
- Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın bulunduğu Derinköy Köyü, 106 ada, 25 fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine **“I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır ve Bir Kısım Korunma alanıdır”** korunma alanında kalan “Derinköy Köyü, 106 ada, 24 ve 26 parsellere **Bir Kısım Korunma alanıdır”** şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
- Taşınmaza yönelik hazırlanan anıt fişinin uygun olduğuna,
- 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

DURUM HARİTASI

İL:ARTVIN
İLÇESİ:MERKEZ
MAH/KÖY:DERİNKÖY
ADA/PARSEL:106/24,25,26



4549800.000
490300.000
106
5

4549800.000
490400.000
106
16

4549800.000
490500.000
106
27

15

17

106
26

106
26

18

10

11

106
26

25

19

106
24

106
23

4549700.000
490400.000
106
24

4549700.000
490300.000
106
23



ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULUNUN 24.12.2024
GÜN VE 6892 SAYILI KARAR EKİDİR

KORUNMA ALANI SINIRININ
ITRF-42/3.KOORDİNAT ÖZETİ

| Nokta No | Y | X |
|----------|------------|-------------|
| 1 | 490386.133 | 4549770.189 |
| 2 | 490397.980 | 4549744.180 |
| 3 | 490386.459 | 4549727.996 |
| 4 | 490363.220 | 4549728.720 |
| 5 | 490357.587 | 4549742.310 |
| 6 | 490356.451 | 4549755.487 |
| 7 | 490365.133 | 4549768.380 |

KİLİSE

KORUNMA ALANI SINIRI




| | | | |
|----------------|---|------------|----------------|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ENVANTER NO :- |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANIT | HARİTA NO : - |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------|----|---|---|
| İLİ: ARTVİN | İLÇESİ: MERKEZ | MAHALLE VE KÖY: DERİNKÖY KÖYÜ | KORUMA DEREJESİ | ANITSAL | 1X | 2 | 3 |
| SOKAK VE KAPI NO: - | | KADASTRO PAFTA; ADA:106 PARSEL:25 | ÇEVRESEL | | 1 | 2 | 3 |
| ADI: KİLİSE KALINTISI | YAPTIRAN: - | YAPAN: - | MİMARİ ÇAĞI: | | | | |
| | YAPIM TARİHİ: - | KİTABE: - | VAKFIYE: | | | | |

GENEL TANIM: Artvin İli, Merkez İlçesi, Derinköy Köyünde yer almaktadır.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|---------|--------|--------------------------|
| KORUMA DURUMU | A X | İYİ ORTA | TAŞIYICI | A X | DIŞ YAPI | A X | ÜST YAPI | A X | İÇ YAPI | A X | SÜSLEME ELEMENLARI | A X | RUTUBET | A X | YOK İZİ VAR ÖNEMLİ |
| | B | FENA | | B | | B | | B | | B | | B | | B | |
| | C | | | C | | C | | C | | C | | C | | C | |

GÖZLEMLER:



| | | |
|---|--|---|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: | BAKIMDAN SORUMLU OLAN : | TEKNİK Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon |
| YAPILAN ONARIMLAR : | | BİLGİLER |
| AYRINTILI TANIM: Artvin İli, Merkez İlçesi, Derinköy Köyü, 106 ada, 25 parselde bulunan ve etrafı ağaç ve yoğun bitki örtüsüyle kaplanmış olan ve üst örtüsü tamamen yıkılmış olan kilise kalıntısının doğu yöndeki apsis duvarları ve kuzey cephedeki duvarlar kısmen ayakta iken, diğer cephelerde bulunan duvarların çoğusu yıkık durumdadır. Kilise kalıntısının duvarlarında iç kısımda moloz taş malzeme kullanılmış olup dış kısımlarda ise kesme taş malzemeli kaplama kullanılmıştır. Kilisenin duvarları ve üst örtüsü yıkılmış durumdadır. | ORJİNAL KULLANIMI: Kilise Kalıntısı | HAZIRLAYANLAR: 20/12/2024 Berat ERDOĞAN Harita Mühendisi Cengiz ÖZGERİŞ Şehir Plancısı |
| | | KONTROL EDEN: Güven YAVUZ Koruma Bölge Kurulu Müdürü |
| | | KURUL ONAYI: 24/12/2024 ERZURUM K.T.V.K.K' nun 24.12.2024 gün ve 6892 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. |
| YAYIN DİZİNİ: | EKLER RAPOR FOTOĞRAF RÖLÖVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA KROKİ | REVİZYON: ERZURUM K.T.V.K.K' nun |

