

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2024 - 485
Karar Tarihi ve No : 22.10.2024 - 9066

61.14.21
Toplantı Yeri
TRABZON

Trabzon ili, Düzköy ilçesi, sit alanı dışında, Çal Çeşmeler Mahallesi, Hazine mülkiyetine ait, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.08.2005 tarih ve 361 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve korunma alanı belirlenen, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 3444 sayılı Kararı ile Koruma Grubu I (bir) olarak belirli, 455 ada 14 parselde (eski:24 pafta 724 parsel) yer alan Resullü Caminin TUES çalışması kapsamında tescil fişi ve korunma alanının güncellenmesi konusuna yönelik, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.10.2024 tarih ve 2984101 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;


Trabzon ili, Düzköy ilçesi, sit alanı dışında, Çal Çeşmeler Mahallesi, Hazine mülkiyetine ait, 455 ada 14 parselde (eski:24 pafta 724 parsel) bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli Caminin, ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna ve korunma alanın ekteki kadastral haritada gösterildiği şekliyle revize edilmesine,

Tescilli Camide yapılan izinsiz uygulamaların (son cemaat yerinde yapılan uygulamalar, avlu döşemesi, şadırvanın üzerindeki örtü, caminin üst örtüsü, minarenin boyanması vs.) kaldırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına;

İzinsiz uygulamaları yapan ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.




TRABZON İLİ DÜZKÖY İLÇESİ
ÇAL ÇEŞMELER MAHALLESİ 455 ADA 14 PARSEL
RESULLU CAMİ KORUNMA ALANI



AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER	Ek-2
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO	
İLİ: TRABZON	İLÇESİ: DÜZKÖY	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çal Çeşmeler Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	I.Grup Yapı	X
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO	Pafta: Ada: Parsel:		II.Grup Yapı	
			455 14			
ADI: Çal Çeşmeler Mahallesi	YAPTIRAN: -	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: OSMANLI		
	YAPIM TARİHİ: 1909	KİTABE: -		VAKFİYE: -		

GENEL TANIM: Dış duvarları kesme taş, kırma çatılı cami

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Sağlam

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR: iç kısmında ve son cemaat yerinde ilave ve onarım yapılmıştır. Orjinaline uymayan onarımlar yapılmıştır.

AYRINTILI TANIM: Çeşmeler (Resullu) Mahallesi Camii mahalle merkezinde yer almaktadır. Yaklaşık 80 cm kalınlığında kesme taştan dış duvarları olan cami kırma çatılı, çinko ile örtülü olup iç kısmında ve son cemaat yerinde sonradan ilave ve tadilat yapılmıştır. Eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzey girişinden sonra iç kısımda bulunan "u" şeklinde ileriye taşkın mahfil kısmı dört sütun üzerine oturtulmuştur. Nu kısım betonarme olarak yenilenmiştir. Güney duvarının ortasında yer alan dışa taşkın boyuna dikdörtgen formlu mihrap nişi etrafı süslemelerle çevrilmiş alt kısmı mermer kaplanmıştır. Mihrabın batı tarafında bulunan minber kısmı taş olup özelliği yoktur. (boyatılmıştır.) Caminin güney cephesinde altlı üstlü simetrik olarak yerleştirilmiş ikişerden dörtgencene, doğu cephesinde altlı üstlü üçer olarak altı pencere, batı cephesinde aynı olup alt pencereler kapatılmıştır. Tavan ahşap olup, ortada kare formlu basit işçilikli, tavan göbeği ve yine tavanda ayrı biçimlerde ancak daha küçük olarak basit işçilikli işlemeler vardır. Caminin iç kısmı tamamen boyatılmıştır. Kuzey cephedeki son cemaat yeri girişinden sonra kesme taş işçilikli çevresi bordür içerisine alınmış duvardan hafifçe taşkın silmeli giriş kapısı kapısı bulunmaktadır. Dıştan dikey olarak köşelerde ve yatay olarak saçaklarda ve pencere kenarlarında taş silmesi bulunur. Kırma çatılı çinko ile örtülüdür. Caminin girişinin karşısında (kuzey tarafta) şadırvanı bulunmaktadır. Taş olan şadırvanın üzeri sonradan beton dökülmüştür. Bu taraftaki son cemaat yeri de sonradan kapatılmıştır. Caminin giriş kapısı da ahşap olarak yenilenmiş doğramaları(pencereler) PVC olarak yenilenmiş ve doğramaların altına mermer konmuştur. Caminin kuzey-doğu tarafına camiye ait sonradan yapılmış bir yapı bulunmaktadır. Kuzeyinde şadırvandan sonra cami arsası dışında mezarlık vardır. Güneyinde cami arsası içerisinde mezarlık, batı tarafı boştur doğusundan taşıt yolu geçer.

ORJİNAL KULLANIMI: Camii

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Camii

ÖNERİLEN KULLANIMI: Camii

HAZIRLAYANLAR:

Zeliha KİBRİTÇİOĞLU

Servet KARAMAHMUT
Arkeolog

KONTROL EDEN:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

*** Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.08.2005 tarih ve 361 sayılı karar ile tescil edilmiştir.

REVİZYON: Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2024 tarih ve 9066 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE PROJESİ

HARİTA

*

*

*

*