

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2025 - 473
Karar Tarihi ve No : 25.02.2025 - 10728

Toplantı Yeri
EDİRNE

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, 175 ada, 95 parsel (e:2734 parsel) de yer alan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mülkiyetine kayıtlı bulunan Kurulumuzun 05.04.1991 tarih ve 873 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Göçerler Çeşmesine ait Koruma Alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 21.02.2025 tarih ve 3266766 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, 175 ada, 95 parsel (e:2734 parsel) de yer alan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mülkiyetine kayıtlı bulunan Kurulumuzun 05.04.1991 tarih ve 873 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Göçerler Çeşmesinin;

*2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi doğrultusunda tescilinin devamına ve tescil fişinin uygun olduğuna,

*2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği 1/1000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları itibariyle belirtilen Koruma Alanlarının belirlenmesine,

*2863 sayılı kanunun 18. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği, 05.04.1991 tarih ve 873 sayılı kararı ile 2. Grup olarak belirlenen koruma grubunun Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1. Grup olarak revize edilmesine,


* Tapu kaydının beyanlar hanesine 02.05.1991 tarih ve 524 yevmiye numarası ile konulan şerhin terkin edilerek ,İlgili Tapu Müdürlüğünce taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı”, “1. Grup Yapı” olduğuna dair şerh konulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E				ANIT		ENVANTER NO :																
TÜRKİYE								HARİTA NO:																
İLİ: TEKİRDAĞ		İLÇESİ: SARAY T.C.		MAHALLE KÖY: GÖÇERLER VEYA MEVKİ:				ANITSAL																
SOKAK VE KAPI NO:		KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI		KADASTRO: PAFTA: ADA:175 PARSEL:95 (e:2734)		KORUMA DERECESESİ		1																
ADİ: Göçerler Çeşmesi		EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YATIRIM KURULU		YAPIM TARİHİ:1901		YAPI TÜRÜ: Çeşme		ÇEVRESEL																
		YAPAN:		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI:20.YY		AYKIRI																
						VAKFİYE:		0																
								0																
GENEL TANIMI:Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesinin güneyindeki merada yer almaktadır. Kesme taştanınşaa edilmiş olup, kare plana sahiptir, Doğu ve Güneyinde yamaç olduğundan set duvarları bulunmaktadır.																								
KORUMA DURUMU	X	A	İYİ	TAŞIYICI	X	A	DIŞ YAPI	X	A	ÜST YAPI	X	A	İÇ YAPI	X	A	SÜSLEME ELEMANLARI	X	A	RUTUBET	X	A	YOK		
		B	ORTA			B				B			X	B		B			B		B		B	İZİ VAR
		C	FENA			C				C			C		C			C		C		C	ÖNEMLİ	
										FOTOĞRAF:														
GÖZLEMLER:Çeşmenin Onarım Kitabesinin kırılmış olduğu ve tescil edilmesinden önce onarımlar geçirildiği görülmüştür.																								
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü																								
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:Mülkiyet Sahibi																								
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin üst kısmı ve kesme taşlar çimento harç ile onarılmıştır.																								
AYRINTILI TANIM : Çeşmenin alana kareye yakın planda oturduğu, kesme taş malzemeden inşaa edildiği, çeşmenin üst örtüsünün düz şekilde bırakıldığı ve muhtelif tarihlerde çimento harç kullanılarak onarıldığı görülmüştür. Çeşmenin ön yüzünün Kuzey yönünde olduğu, ayna taşının üzerinde iki adet kitabesinin yer aldığı, üstteki kitabenin kırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Kitabelerden birinin yapım kitabesi diğerinin de onarım kitabesi olduğu düşünülmektedir. Çeşmenin yalak kısmının toprak altında kaldığı, kare profil ayna kısmında bulunan lülenin boru şeklinde olduğu ve büyük kitabenin yanında su içme musluğunun olduğu görülmüştür. Üstteki küçük kitabede "... Hayır hasenat sahibi küçük Muhammed Ağa ve zevcesi Ferisin Hanım tarafından yeniden inşaa ettirilmiştir. H:1341 M:1922) Alttaki büyük kitabede "... Biz her şeyi sudan canlı kıldık. Rabları onlara çok temiz sudan içirdi. Halkından ölen (Allahın rahmetini gözetin)... şu çok suyu şifa eylesin. (H:1319 M:1901) denilmiştir.										FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:12.02.2025														
										TEKNİK BİLGİLER:		ELEKTRİK:		İSITMA:		KANALİZASYON:								
										ÖZGÜN KULLANIM: ÇEŞME														
										BUGÜNKÜ KULLANIM: ÇEŞME														
										ÖNERİLEN KULLANIM:														
										HAZIRLAYANLAR:		Selin KAHRAMAN		Sanat Tarihçisi		Şehir Plancısı		Harita Teknikeri						
												Ceren ÇINAR												
												Eyüp BİRGÜL												
ANALİTİK BİLGİLER:										EKLER:		KONTROL EDEN:		Yusuf SAMİ OĞLU		Müdür		KURUL ONAYI NO:						
KAT ADEDİ		MALZEME:		YAPIM TEKNİĞİ:		RAPOR		FOTOĞRAF		Var														
		Kesme Taş		Düzgün Kesme Taş																				
YAYIN DİZİNİ :										RÖLÖVE PROJESİ														
										RESTORASYON PROJESİ														
										HARİTA		Var		REVİZYON :										
										KROKİ		Var		KURUL KARARLARI:										
										KİTABE				05.04.1991/873										
										VAKFİYE														
KOORDİNATLAR :																								

TEKİRDAĞ İLİ SARAY İLÇESİ GÖÇERLER MAHALLESİ

ADI: GÖÇERLER MAHALLESİ ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

ÖLÇEK: 1/1000

199/3

175/1

175/95

175/94

175/25

175/2

175/24

175/93

E.K.V.K. Kurulunun 25.02.2025
Tarih ve 10728 sayılı karar ekidir.

KOORDİNE ÖZET - UTM ITRF96 3°

TESCİLLİ ÇEŞME KOORDİNAT TABLOSU

Nokta No	Y	X
1-1	561599.580	4578004.784
1-2	561598.400	4578008.364
1-3	561596.980	4578003.454
1-4	561595.330	4578006.574

KORUNMA ALANI KOORDİNAT TABLOSU

Nokta No	Y	X
2-1	561602.184	4578021.919
2-2	561611.705	4578001.453
2-3	561593.253	4577990.433
2-4	561589.140	4577995.955
2-5	561577.820	4578012.374
2-6	561586.480	4578018.345

GÖSTERİM

- KORUNMA ALANI
- TESCİLLİ ÇEŞME
- KADASTRAL HAT

EK BİLGİ

"Tescilli Çeşme 175 ada 95 parsel"

"175 ada 1-2-25 parsellerin bir kısmı korunma alanında kalmamıştır"