

ASLI GIBİDİR
Taner BAHADIR
Koruma Bölge Kurulu Üyesi V



www.koruma.gov.tr
Koruma Bölge Kurulu

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE				HARİTA NO:
İLİ: ÇANAKKALE	İLÇESİ: GÖKÇEADA	MAHALLE KÖY: CUMHURİYET MAHALLESİ	KORUMA DERECE(Sİ)	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA: 178	PARSEL: 1	ÇEVRESEL
ADI: ŞAPEL	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20.YY. BAŞLARI (ÜSLUP) -	A.M.Ö.
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	I. GRUP

GENEL TANIM: Dikdörtgen plan çemarsına sahip tek nefli, doğal kayrak taşından yığma sistemde inşa edilmiş ve dışı çimento harcı ile sıvanmış şapel yapısıdır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
B	B	ORTA	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	A	B	İZİ VAR
	C	FENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



KUZEY

FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: Yapının genelinde zamana bağlı malzeme kayıpları, deformasyonlar görülmekle birlikte üst yapı örtüsü tamamen yok olmuş olup günümüzde kullanılmaması sebebiyle doğal ve yapay tahribata maruz kalmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: GÖKÇEADA BELEDİYESİ BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gökçeada İlçe merkezi içerisinde bulunan doğal kayrak taşından yığma sistemde inşa edilen yapı, tek kattan oluşmaktadır. Dikdörtgen formlu yapıya giriş batı cephesinin orta aksından yine dikdörtgen formlu bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Kapının her iki yanında simetrik konumlanan pencere açıklıkları, kuzey ve güney cephelerde ise karşılıklı ikişer pencere açıklığı yer almaktadır. Yapının doğu cephesinde dışa taşkın yarım apsidal formda bir apsis ve aynı aksta batı cephede ise örtü alınlığında dikey küçük bir niş ve bulunmaktadır. İç mekan tek nefli bir mahalden oluşmaktadır. Halihazırda kısmen toprak ve moloz kalıntıları ile dolu olan zeminde taş döşeme ve seki izleri ile pencereler ve kapı üzerinde yakın dönemde yapıldığı anlaşılan demir donatılı beton lentolar görülmektedir. Bina bahsedilen malzeme, inşa kurgusu ve yerel mimari tasarımı ile Gökçeada şapel tipolojisini yansıtmakla birlikte kent dokusuna katkı sağlamaktadır.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: ŞAPEL

BUGÜNKÜ KULLANIMI: METRUK

ÖNERİLEN KULLANIMI: ŞAPEL

HAZIRLAYANLAR:

Gamze UYAR: Mimar

Arif İTİK: Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN: Taner BAHADIR
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KURUL ONAYI NO:

KURUL KARARLARI: Çanakkale KVKBK'nın 27.01.2025 Tarih ve 10722 Sayılı Kararı

Çanakkale KVKBK'nın 26.03.2025
Gün ve 10935 Sayılı karar
ekidir.

ASLI GİBİDİR
Taner BAHADIR
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

ÇANAKKALE İLİ, GÖKÇEADA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 178 ADA, 1 PARSELDE Kİ

ŞAPELE İLİŞKİN KORUNMA ALANI HARİTASI

YOL

179/1

180/1

500

ASLI GIBİDİR
Taner BAHADIR
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

YOL

178/1

146/1

T.H

Çanakkale KVKBK'nun 26.03.2025
Gün ve 40935 Sayılı karar
ekidir.

— KADASTRAL PARSEL SINIRI

●●●●● KORUNMA ALANI SINIRI

▨ KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI

KORUNMA ALANI SINIRI KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
K1	407085.931	4452416.267
K2	407086.421	4452400.817
K3	407059.601	4452399.438
K4	407059.002	4452414.657

ITRF96_3DERECE

Sanj SEVİK
Harita Teknikeri

Çanakkale K.Y. K.B.K. Müdürlüğü



ASLI GIBİDİR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 24.03.2025/457
Karar Tarihi ve No : 24.03.2025/10935

17.09.2563
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, kültür varlığı açısından kurullarca uygun görülen herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, Kurulumuzun 24.09.2024 tarih ve 10355 sayılı Kararı ile tescil talebinin şu aşamada uygun olmadığına; taşımaza ilişkin detaylı fotoğraf albümü, kapı-pencere-çatı vb. detayları içeren (bilgi-belge-eski tarihli fotoğraf vb.) belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra tescil durumunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verilen, Kurulumuzun 27.01.2025 tarih ve 10722 sayılı Kararı ile taşımazın 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sıtelerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen kriterleri taşıdığı tespit edildiğinden tesciline yönelik tespit işlerinin başlatılmasına karar verilen, mülkiyeti Gökçeada Belediyesine kayıtlı, 178 ada 1 parseldeki Şapele yönelik 27.01.2025 tarih ve 10722 sayılı Kurul kararına istinaden Çanakkale KVKBK Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşlerinin değerlendirilmesi hususuna ilişkin; T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 06.02.2025 tarih ve 107063 sayılı yazısı, T.C. Gökçeada Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 13.02.2025 tarih ve 347 sayılı yazısı ve eki, T.C. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tarihsiz 11860397 sayılı yazısı ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve 3333186 sayılı uzman raporu ve ekleri öneri Tescil Fişi ile öneri Korunma Alanı Haritaları okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, kültür varlığı açısından kurullarca uygun görülen herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Gökçeada Belediyesine kayıtlı, 178 ada 1 parseldeki taşımazın "1. Grup" Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilinin ve bu doğrultuda hazırlanan Tescil Fişi ve Korunma Alanı Haritasının uygun olduğuna, taşımaza yönelik 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı uyarınca hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.