

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2025 - 454  
Karar Tarihi ve No : 26.03.2025 - 10893

Toplantı Yeri  
SAMSUN


**KARAR**

Ordu ili, Perşembe ilçesi, Saray Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 206 ada,13 parselde bulunan caminin tescil konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.01.2025 tarihli ve 6224565 sayılı yazısı, Tescile ilişkin kurum görüşlerini içeren Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 20.02.2025 tarihli ve 11827423 sayılı yazısı, Perşembe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.03.2025 tarihli ve 20265 sayılı yazısı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğünün 20.03.2025 tarihli ve 482020 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.03.2025 tarihli ve 3340651 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ordu ili, Perşembe ilçesi, Saray Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 206 ada, 13 parselde bulunan caminin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak tayin edilmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yeni definler yapılabileceğine, 206 ada, 13 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine: ***“I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.”*** ve ***“bir bölümü tescilli taşınmaz kültür varlığının korunma alanında kalmaktadır.”*** beyanının konulması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

|                      |                                                                 |                            |                        |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| AVRUPA<br>KONS EYİ   | KÜLTÜR VARLIKLARI KURUMA ENVANTE Rİ                             | K.V.K.E.                   | ANIT                   | ENV ANTER NO       |
| TÜRKİYE              | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                    |                            |                        | HARİTA NO          |
| İLİ: ORDU            | İLÇESİ: PERŞEMBE                                                | MAHALLE KÖY<br>VEY MERVKİİ |                        | KORUMA<br>DERECESİ |
| SOKAK VE<br>KAPINDO: |                                                                 | KADASTRO                   |                        | ANITSAL            |
|                      |                                                                 | PAFTA                      | ADA 206 PARSEL 13      | 1. GRUP            |
|                      | YAPILAN:                                                        | YAPAN:                     | MİMARİ ÇAĞI<br>(USLUP) | ÇEVRESİ:           |
|                      | YAPIM TARİHİ: 1906                                              | KITABE:                    | VAKFIYE                | Çevreye Ayrık      |
| GENEL<br>TANIM       | Mezarlık içerisinde bulunan camii günümüzde kullanılmamaktadır. |                            |                        |                    |

|                                                                                     |                     |                  |             |          |                                                                                   |             |             |        |             |                       |             |         |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------|
| A<br>B<br>C                                                                         | İYİ<br>ORTA<br>FENİ | TAŞIYICI<br>YAPI | A<br>X<br>C | DIŞ YAPI | A<br>X<br>C                                                                       | ÜST<br>YAPI | A<br>X<br>C | İÇYAPI | A<br>X<br>C | SÜSLEME<br>ELEMENLARI | A<br>B<br>C | RUTUBET | A<br>X<br>C | YOK<br>İZİ VAR<br>ÖNEMLİ |
| VAZİYET<br>PLANI                                                                    | FOTOĞRAF            |                  |             |          |                                                                                   |             |             |        |             |                       |             |         |             |                          |
|  |                     |                  |             |          |  |             |             |        |             |                       |             |         |             |                          |

|                   |                            |                                            |                            |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| BUGÜNKÜ<br>SAHİBİ | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|

**YAPILAN ONARIMLAR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                         |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|
| AVRINTILI TANIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEKNİK<br>BİLGİLER         | ELEKTRİK                                                | ISITMA | KANALİZASYON |
| <p>Cami mezarlık içerisinde kalmakta günümüzde kullanılmamaktadır. Parselin kuzey yönündedir. Dikdörtgen planlı düzgün ve moloz taş malzemeli caminin üst örtüsü kırma çatı olup sac ile kaplıdır. Girişi kuzey ve batı yöndeki iki açıklıkla sağlanmaktadır. Ana giriş kapısı kuzeydeki ahşap kapıdır. Bu kapının üzerinde basit süslemeler görülmür. Minaresi kuzey batı köşede yapıya bitişik vaziyettedir. Bu bölüm son cemaat yeri gibi tasarlanmıştır. Oldukça tahrip durumda olan caminin içine girildiğinde ahşap zemin, basit mihrap nişi ve ahşap minber ile karşılaşılır. Yuvarlak tonozların içinde bulunan pencereler dikdörtgen formundadır. Pencereler asimetrik yerleştirilmiştir. Üst kata ulaşan ahşap merdivenler çürümüşdür. Tavan ahşaptır. Duvarlar içten sıvanmışsa da sıvalar dökülmüştür. Dış duvarlarda özellikle mihrap yönünde çatlaklıklar vardır. Kuzey ve doğu cephe bitkilerle sarılmıştır. Giriş kapısı üzerinde H. 1324 M.1906 tarihi vardır. Caminin içinde bulunduğu mezarlık alanında eski mezar tipine benzetilmiş 2863 sayılı yasa kapsamında korunmasına gerekli olmayan yakın tarihli mezar taşları vardır.</p> | ORJİNAL KULLANIMI:         | Cami                                                    |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BUGÜNKÜ KULLANIMI:         | Cami                                                    |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÖNERİLEN KULLANIMI:        | Cami                                                    |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HAZIRLAYANLAR : 25.03.2025 |                                                         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KONTROL EDEN               | <p>İbrahim KARABİÇAK<br/>Koruma Bölge Kurulu Müdürü</p> |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KURUL ONAYI                | <p>İbrahim KARABİÇAK<br/>Koruma Bölge Kurulu Müdürü</p> |        |              |

|               |       |                     |     |
|---------------|-------|---------------------|-----|
| YAYIN DİZİNİ: | RAPOR | EKLER:              |     |
|               |       | FOTOĞRAF            | VAR |
|               |       | ROLÖVE PROJESİ      | YOK |
|               |       | RESTORASYON PROJESİ | YOK |
|               |       | HARİTA              | VAR |
|               |       | KITABE              | YOK |

**UYGUN BULUNDU**  
Samsun Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulu  
26.03.2025 gün ve ...10.833...  
sayılı karar ekidir.

**ASLI GİBİDİR**  
İbrahim KARABİÇAK  
Müdürü



İL:ORDU  
İLÇE:PERŞEMBE  
MAHALLE:SARAY  
TÜRÜ/DERECE:TESCİLLİ CAMİ  
DOSYA NO:52.08.79

Ek-2


KORUNMA ALANI KOORDİNATLARI

| Nokta No | Y          | X           |
|----------|------------|-------------|
| 7        | 395533.910 | 4545810.820 |
| 8        | 395551.931 | 4545811.503 |
| 9        | 395558.039 | 4545806.586 |
| 10       | 395562.022 | 4545802.281 |
| 11       | 395567.002 | 4545794.189 |
| 12       | 395567.762 | 4545785.862 |
| 13       | 395572.680 | 4545772.666 |
| 14       | 395568.818 | 4545771.966 |
| 15       | 395569.343 | 4545767.865 |
| 16       | 395570.323 | 4545764.828 |
| 17       | 395569.971 | 4545756.171 |
| 18       | 395534.105 | 4545756.129 |

TESCİLLİ CAMİ KOORDİNATLARI

| Nokta No | Y          | X           |
|----------|------------|-------------|
| 1        | 395551.826 | 4545790.773 |
| 2        | 395555.022 | 4545790.760 |
| 3        | 395555.074 | 4545788.040 |
| 4        | 395560.170 | 4545788.086 |
| 5        | 395560.322 | 4545775.116 |
| 6        | 395552.027 | 4545775.026 |

DATUM:ITRF96,UTM:3 DERECE, DOM:39



1/1000

9

10

11

12

206

13

13

206

16

15

ASLI GIBİDİR

İbrahim KARABİÇAK

Müdür V.

BAŞKAN

Prof. Dr. Vedat KELES

BAŞKAN YARDIMCI

İbrahim KARADUMAN

4545700

ÜYE

Doç. Dr. Ercan AKSOY

ÜYE

Ayşe Ümmühan FİDANARGAN

ÜYE

Oğuz AKDOĞAN

ÜYE

Hüseyin GÜNTÜĞ TOPTAĞ

ÜYE

Dr. Mehmet BÜYÜK

Doğuş YÜREKLİ

Harita Mühendisi

UYGUN BULUNDU

Samsun Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

26.03.2025 gün ve 198.92

sayılı karardır.

4545700

T.H

203/1

204/1

205/1

203/2

2

200

3

LEJANT

.....

KORUNMA ALANI

TESCİLLİ CAMİ

KADASTRO PARSELI

17

201

5

239/5