

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 22/10/2024 – 430
Karar Tarihi ve No : 22/10/2024 – 7463

Toplantı Yeri
Kocaeli

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, Gölcük Belediyesi mülkü, 1166 ada 4 parsel (E:575 parsel) numaralı taşınmaz üzerinde günümüzde var olmayan fakat geçmişte var olduğu bilinen ve belgelenen caminin tescil edilmesi talebini içeren Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.04.2017 tarih ve 966 sayılı yazısı, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurumlardan görüş talep edilen Kocaeli KVKBK Müdürlüğünün 10.04.2017 tarih ve 532 sayılı yazısı, istenilen kurum görüşlerinin iletildiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.05.2017 tarihli ve 67116-1 sayılı yazısı, caminin tescil edilmesi talebinin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği camiye ait her türlü bilgi, belge ve dokümanın İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Kurula iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilen Kocaeli KVKBK'nin 15.08.2017 tarih ve 3103 sayılı kararı, söz konusu karar sonrası İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kurum görüşü istenen Kocaeli KVKBK Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 1356 sayılı yazısı, caminin tescilinin uygun olduğunun bildirildiği Gölcük Belediye Başkanlığının 10.10.2024 tarihli ve 109195 sayılı yazısı ve ekleri ile Kocaeli KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrakına 21.10.2024 tarih ve 2998038 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda;


Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, Gölcük Belediyesi mülkü, 1166 ada 4 parsel (E:575 parsel) numaralı taşınmaz üzerinde, ilk tescil talep tarihi olan 2017'de de yerinde olmayan fakat geçmişte var olduğu bilinen ve belgelenen caminin, mevcut bilgi, belge, fotoğrafları incelendiğinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle tescil edilmesine, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, korunma alanının karar eki haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğünce 1166 ada 4 parselin beyanlar hanesine *"1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır"* şerhinin konulmasına, 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği eldeki mevcut belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı- özlü, görsel arşiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon uygulamasının koşulsuz sağlanmasına, uygulama gerçekleşinceye kadar tescilli parsel ve koruma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: KOCAELİ	İLÇESİ: GÖLCÜK	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: ULAŞLI YALI MAH.	KORUMA DERECE
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO: PAFTA: - ADA: 1166 PARSEL: 4 (E:575)		ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 1 2 3
			ÇEVREYE AYKIRI
ADI: Yukarı Ulaşlı Camii	YAPTIRAN: -	YAPAN:-	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -
GENEL TANIM: Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Ulaşlı Mahallesi'nde yer alan cami hali hazırda yerinde bulunmamaktadır. Ancak fotoğraflardan tarihi niteliği anlaşılmaktadır. Yıkılmadan önce iki katlı olan ve içinde hat levhalar bulunan yapının dış duvarında hicri 1180 tarihi yer almaktaydı.			
KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ B YAPI C
		A ÜST YAPI B C	A İÇ YAPI B C
		A SÜSLEME B ELEMANLARI C	A RUTUBET B C
		A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ	
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAFLAR:	
BUGÜNKÜ SAHİBİ: GÖLCÜK BELEDİYESİ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: GÖLCÜK BELEDİYESİ	
YAPILAN ONARIMLAR: -			
AYRINTILI TANIM: Ulaşlı'nın ünlü velilerinden Halidereli Derviş Mehmet Efendi tarafından 1180 (1766/1767) tarihinde adeta yeniden yapılcasına tamir edilen cami, halkın sahile inmesinden sonra bakımsızlıktan harap olmuş ve nihayet 17 Ağustos depreminde tamamen yıkılmıştır. İki katlı bir cami olduğu anlaşılmaktadır. Caminin bir tarafının taş örgülü diğer kesiminin ise farklı olarak ahşaptan yapılmış olması eserin değişik dönemlerde onarım görmüş olduğunu kanıtlamaktadır. Caminin duvarına ait bir taş örgüde hicri 1180 tarihi, caminin onarımına alındığı 1766 tarihine işaret ediyor olabilir. Caminin eski fotoğraflarında iç bölümde sıva üstü renkli hatlar da oldukça ilgi çekicidir. Bu hatlarda mihrap içinde Osmanlıca "Allah" yazısı, duvarda yine Osmanlıca "Ebubekir es-sıddıq radiyallahü anhü" yazıları rahatlıkla okunabilmektedir.		TEKNİK BİLGİLER	
		SU	
		ELEKTRİK	
		ISITMA	
		KANALİZASYON	
		ORJİNAL KULLANIMI: Cami	
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Bugün yapı ayakta değildir.	
		ÖNERİLEN KULLANIMI: Cami	
		HAZIRLAYANLAR: 22.10.2024	
		HAKAN KAYILMAZ Harita Mühendisi	
		KONTROL EDEN: Hakan Kaya Bölge Kurul Başkanı	
YAYIN DİZİNİ:		KURUL ONAYI:	
Galitekin, A. N. (2005). Gölcük: Tarihçe ve Kültür Mirası Eserler. Gölcük Belediyesi No:6 s.376		EKLER	
		RAPOR X	
		FOTOĞRAF X	
		RÖLÖVE-REST. PRO.	
		HARİTA-KROKİ X	
		KİTABE	
		VAKFIYE	
		REVİZYON:	
		KURUL KARARLARI:	

ITRF96

Nokta No	Y	X
K.1	474715.311	4505986.881
K.2	474717.886	4505987.048
K.3	474725.807	4505987.920
K.4	474733.489	4505986.428
K.5	474737.069	4505965.871
K.6	474736.029	4505962.637
K.7	474730.566	4505956.287
K.8	474725.715	4505953.279
K.9	474719.407	4505965.641
K.10	474713.691	4505979.323

Kocaeli Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
22.10.2024 tarih ve... sayılı
kararı ektidir.



İl: Kocaeli


İlçe: Gölcük

Mah: Ulaşlı Yalı

Ada/Parsel: 1166/4




Tescilli Yapı



Kadastro



Koruma Alanı



1/500