

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2024 - 490
Karar Tarihi ve No : 27.11.2024 -9128

61.05.78
Toplantı Yeri
TRABZON

Trabzon ili, Maçka ilçesi, sit alanı dışında, Maliye Hazinesi mülkiyetine ait, Yukarıköy Mahallesi, 127 ada 31 parselde yer alan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.09.2008 tarih ve 1748 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescilli şapel kalıntısının koruma grubunun ve korunma alanının TUES çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesi konusuna yönelik Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.11.2024 tarih ve 3060940 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Maçka ilçesi, sit alanı dışında, Maliye Hazinesi mülkiyetine ait, Yukarıköy Mahallesi, 127 ada 31 parselde yer alan tescilli şapel kalıntısının, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine,

Ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

Korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine,

Tescilli şapelin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ilgili idaresince hazırlanacak, rölöve ve restitüsyon projelerinin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER N	Ek-2
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:	
İLİ: TRABZON	İLÇESİ: Maçka	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yukarıköy Mahallesi	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO : Pafta: Ada:127	KORUMA DERECESESİ	ÇEVRESEL	1 2 3
ADI :ŞAPEL KALINTISI	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 19.yy sonu	
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -	

GENEL TANIM: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.09.2008 tarih ve 1748 sayılı kararıyla tescillenmiştir. Kilise kalıntısının çevresinde tarlalar ve fındık bahçeleri yer almaktadır. Söz konusu şapel doğu-batı yönlü konumlandırılmış tek neflidir.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Bakımsız durumdadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
Maliye Hazinesi			-	-	-	-

YAPILAN ONARIMLAR: Onarım yapılmamıştır.

ORJİNAL KULLANIMI: Şapel

AYRINTILI TANIM:

Söz konusu şapel doğu-batı yönlü konumlandırılmış tek neflidir. Bulunduğu alana hakim bir konumda ana kaya kütleli üzerine oturtulmuştur. Şapelin etrafı bir koruma duvarı ile çevrilidir.

Yapı 5.70x 12.20 m ölçülerindedir. Moloz taşla inşaa edilmiştir. Apsis kapısı ve çatısı tamamen yıkılmış durumdadır. Duvarlarında herhangi bir süsleme elemanı yer almamaktadır.

İç mekana giriş batı ve güney yönde yer alan birer kapı ile sağlanmaktadır. Şapelin iç mekanı girişin üzerinde bir adet, güney girişin sağında ve solunda birer adet, kuzey duvarında üç adet olmak üzere altı adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Kapı ve pencere kenarlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Pencere içten yuvarlak kemerli dıştan düz lentoludur. Apsis yuvarlaktır.

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmamakta

ÖNERİLEN KULLANIMI: Şapel

HAZIRLAYANLAR:

Arkeolog Nazan BAYRAKTAROĞLU

İnşaat Mühendisi Özkan AYDIN

KONTROL EDEN:

21/11/2024

Murat SAMUK

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE PROJESİ

HARİTA

KİTABE

* Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 9128 sayılı karar ekidir.

REVİZYON: TKTVKKBK 12.09.2008 tarih ve 1748 sayılı kararıyla tescillenen Şapel Kalıntısının revize tescil fişi.