

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2024 - 490
Karar Tarihi ve No : 27.11.2024 - 9148

61.13.113
Toplantı Yeri
TRABZON

Trabzon ili, Şalpazarı ilçesi, sit alanı dışında, Güdün Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Devlet Ormanı vasıflı, 229 ada, 1 parselde yer alan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2009 tarih ve 1994 kararıyla kültür varlığı olarak tescillenen Dervişin Köprüsünün tescil kaydının kaldırılması talebini içeren Karayolları Genel Müdürlüğü, 10. Bölge Müdürlüğünün 07.11.2024 tarih ve 1665878 sayılı yazısı ile köprünün koruma grubunun ve korunma alanının TUES çalışmaları kapsamında belirlenmesine yönelik Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.11.2024 tarih ve 3065934 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Şalpazarı ilçesi, sit alanı dışında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Devlet Ormanı vasıflı, Güdün Mahallesi, 229 ada, 1 parseldeki tescilli Dervişin Köprüsünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6'ncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescil Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesindeki koşulları taşıması nedeniyle tescil kaydının kaldırılmasının uygun olmadığına,

Koruma grubunun I (bir) olarak,


Ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,

Korunma alanın ekteki kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER	Ek-3
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NC	
İLİ: TRABZON	İLÇESİ: ŞALPAZARI	MAHALLE VEYA KÖYÜ: GÜDÜN MAHALLESİ	KORUMA DERECE	I.Grup Yapı	X
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO	Pafta: Ada: Parsel: 229 1		II.Grup Yapı	
ADI: DERVİŞİN KÖPRÜSÜ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Yöresel Osmanlı Dönemi		
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -		

Köprü küçük bir dere üzerinde yer alır.Yakın çevresi eğimli arazi olup üzeri ağaçlıktır. Uzak çevresinde betonarme konutlar vardır. Kuzey-güney yönde konumlanan köprünün ayakları ana kaya kütlesi üzerine konumlanmıştır. Harpuştta şeklinde ve tek kemer gözlüdür.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR
C FENA C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ MALİYE HAZİNESİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------------------------	---	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR: -

Köprü, GÜDÜN Mahallesi, 229 ada, 1 parsel üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Kuzey güney yönde konumlanan köprünün yakın çevresi eğimli arazidir. Üzeri ağaçlarla kaplıdır. Kuzeyinde yer alan GÜDÜN Küme Evler yolunun her iki yanında 1-3 katlı betonarme konutlar vardır.

Köprü ayakları, ana kaya kütlesi üzerine oturmaktadır. Tek kemer gözlü olup uzunluğu, 5.30m.2.80m. genişliktedir. Köprünün kemer kısmı yuvarlaktır. Kemer kısmı betonla onarılmıştır. (Tescil aşamasında da aynı özellikler taşımaktadır). Tempan duvarları kabayonu taşır. Üst örtüsü bitkiyle kaplıdır. Günümüzde kullanılmamaktadır.

ORJİNAL KULLANIMI: KÖPRÜ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KÖPRÜ

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR:

Gülseren BOZ Songül KASAP
Arkeolog Müze Arş.

Burak TÜRK
Harita Mühendisi

KONTROL EDEN:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

***Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2009 tarih ve 1994 sayılı kararıyla tescillidir.

RAPOR	*
FOTOĞRAF	*
RÖLEVE PROJESİ	-
HARİTA	*
KİTABE	-

REVİZYON: ***Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 9148 sayılı karar ekidir.

