

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Ek-1

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2024 - 492
Karar Tarihi ve No : 29.11.2024 - 9250

29.05.61
Toplantı Yeri
TRABZON

Gümüşhane ili, Torul ilçesi, sit alanı dışında, Zigana köyü, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2000 tarih ve 4015 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillenen köprünün kadastral bilgilerinin ve korunma alanının TUES çalışmaları kapsamında belirlenmesi, tescil fişinin güncellenerek koruma grubunun belirlenmesine yönelik Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.11.2024 tarih ve 3045928 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane ili, Torul ilçesi, sit alanı dışında, Zigana köyünde ismen tescillenen köprünün (Mile Köprüsü) kadastral bilgilerinin Gümüşhane ili, Torul ilçesi, sit alanı dışında, Zigana köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, niteliği orman olan 236 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine,

Ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

Koruma grubunun I. (bir) olarak,

Korunma alanının ise ekteki kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: GÜMÜŞHANE	İLÇESİ: TORUL	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Zigana Köyü	KORUMA DERECESİ	I.Grup Yapı	X
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel: 236 1		II.Grup Yapı	
ADI: KÖPRÜ (Mile Köprüsü)	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 18.yy		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:-	VAKFIYE: -		
GENEL TANIM: Köprü doğu-batı doğrultuda, tek gözlü kemer köprü olup, vadi içerisinde ulaşım yolları kapalı durumdadır.					
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR C FENA C C C C C C ÖNEMLİ					



GÖZLEMLER: Köprüye ulaşım sağlayan patika yollar kapanmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
YAPILAN ONARIMLAR: Herhangi bir onarım yapılmamıştır.		ORJİNAL KULLANIMI: Köprü				
Söz konusu köprünün yerinde incelenmesinde, köprünün Gümüşhane ili, Torul ilçesi, Zigana köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, niteliği orman 236 ada, 1 parselde kaldığı tespit edilmiştir. Köprü vadi tabanında, etrafı oldukça sarp bir topografyaya sahiptir. Köprüye yamaçtan ve ormanlık alandan yürüyerek ulaşılabilir. Araç yolu veya patika yolu bulunmamaktadır.		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü				
Tek kemer gözlü olup, kemer ayakları iki yanda ana kayaya oturmaktadır. Köprü yuvarlak kemerli, kemer kısmı düzgün kesme taş malzemeli, tempan duvarları kaba yonu taş malzemeli olup üst döşemesi ise moloz taş döşelidir. Korkuluğu bulunmayan köprünün doğu ayağı taşlarında dökülmeler söz konusudur.		ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü				
HAZIRLAYANLAR: Songül KASAP (Müze Araştırmacısı) Hülya AYDIN (Arkeolog) Tuğçe ÇAKIR (Şehir Plancısı)		KONTROL EDEN: Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.				
KURUL ONAYI:		*** Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2000 tarih ve 4015 sayılı karar ile tescil edilmiştir.				
EKLER: RAPOR FOTOĞRAF RÖLEVE PROJESİ HARİTA KİTABE		REVİZYON: Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9250 sayılı karar ekidir.				

GÜMÜŞHANE İLİ, TORUL İLÇESİ, ZİGANA KÖYÜ
236/1 PARSELDE BULUNAN KÖPRÜ (MİLE)
KORUNMA ALANI
1/1000



236/1

N1

236/1

N2

184/54

184/53

184/54

184/55

184/56

184/62

184/57

58

184/61

184/63

179/1

179/2

179/3

184/65

KORUNMA
ALAN SINIRI

.....

KÖPRÜ YAKLAŞIK
KONUMU



KORUNMA ALANININ
ITRF-3 DERECE KORDİNATLARI

Nokta	No	Y	X
N1		531135.779	4498366.253
N2		531172.241	4498351.570

ASLİ GİZLİ

İzmit Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun

29.11.2024 gün ve 9250

sayılı karar ekidir.

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.