

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Ek-1

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2024 - 492
Karar Tarihi ve No : 29.11.2024 - 9269

28.09.158
Toplantı Yeri
TRABZON

Giresun ili, Tirebolu ilçesi, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.11.1990 tarih ve 875 sayılı kararı ile sokak ölçeğinde koruma altına alınan Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan ve aynı kararla kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazların {Yeniköy Mahallesi 32 ada 27,29 parseller, 25 ada 24,21,20,17-18,29 parseller, 17 ada 8 parsel, 18 ada 8 ve 16 parseller, Çarşı Mahallesi 58 ada 4 parsel, 56 ada 26 parsel (sehven 59 ada 6 parsel), 63 ada 15 parsel}, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.03.2001 tarih ve 4068 sayılı kararı ile tescillenen Çarşı Mahallesi 62 ada 1 parseldeki Selim Ağa Çeşmesinin ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.03.2012 tarih ve 346 sayılı kararı ile tescillenen Yeniköy Mahallesi 19 ada 15 parseldeki çeşmenin koruma grubunun belirlenmesi ve Yeniköy, Çarşı ve Cıntaş Mahallelerinde bulunan, ekteki listede ada parselleri belirtilen sivil mimarlık örneklerinin tescil edilmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.11.2024 tarih ve 3070999 sayılı uzman raporu, Tirebolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2024 tarih ve 8858 sayılı ile 20.11.2024 tarih ve 9803 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2024 tarih ve 8965 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Yeniköy, Çarşı ve Cıntaş Mahallelerinde bulunan Ek Liste-I de kadastral bilgileri verilen taşınmazların 2863 sayılı kanun 6.maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescillenen taşınmazların koruma gruplarının listede gösterildiği şekilde belirlenmesine;

Ek Liste-II de yer alan tescilli taşınmazların koruma gruplarının listede gösterildiği şekilde belirlenmesine;


Alandaki tespit ve tescil çalışmaları devam ettiğinden korunma alanlarının tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından belirlenmesine, çalışmalar tamamlanıncaya kadar 664 sayılı ilke kararı doğrultusunda alanda uygulama yapılması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 32 25		KORUMA DERECESESİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Avlu içerisindeki yapı zemin+2 katlıdır.							
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK (B) ORTA (B) B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C (C) C C C C C ÖNEMLİ							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Zemin +2 katlı olan yapı avlu içerisinde. Aynı parselde yapının önünde bulunan eski dokulu zemin +1 katlı taşınmazın solundaki kemerli bahçe kapısından yapının avlusuna ulaşılır.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
Avlu içinde bulunan yapının zemin katı taş, diğer katlar ön cephede bağdadi diğer cephelerde taş malzemelidir. Kuzey cephede Zemin katın ortasında taş söveli çift kanatlı ahşap kapı ile yapıya giriş sağlanır. Giriş kapısının sağında 2 solunda 1 adet dikdörtgen formlu taş söveli, demir parmaklıklı pencereler bulunur. Aynı cephenin 1. ve 2.katlarında dikdörtgen formlu ahşap söveli pencereler vardır. Yapının köşelerinde kesme taş vardır. Yapının yan cepheleri ile arka cephesi taş olup, sağ (batı) cephede ve arka cephede dikdörtgen formlu taş söveli pencereler yer almaktadır. Yapı bakımsız durumda olup cephelerinin bazı bölümleri sarmaşıklarla kaplıdır.				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR:							
Nurten AKYOL Uzman Arkeolog							
Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog							
Sema ÇELİK Harita Teknikeri							
KONTROL EDEN: Yücel KUM							
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							
KURUL ONAYI:							
Başkan Nazmi AKIN							
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN							
Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN							
Kurul Üyesi Menderes ALAN							
Kurul Üyesi Esra AYMAN							
Kurul Üyesi Yusuf SOYUER							
Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN							
Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
		*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.					

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 32 25		KORUMA DERECESESİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
(B) ORTA (B) B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C (C) C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Gazipaşa Caddesine cephede vermektedir. Ön cephede zemin kat dükkan, 1. Kat yaşam alanı fonksiyonludur.

Zemin katta kareye yakın dikdörtgen planlı büyük ebatlı pencereler, 1. Katta dikdörtgen formlu ahşap söveli giyotin pencereler yer alır. Beşik çatılı olan yapı üçgen ahlınlıdır.

Yağının zemin katı taş, 1.katı ön cephede bağdadi tekniğine yapılmıştır. Binanın 1.kat yan duvarları briktir.

Kullanılamaz halde olan yapının pencere camları kırılmış olup, çatısının arka kısmı çökmüştür. Yapı dış etkenlere açıktır.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut+Dükkan

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut+ Dükkan

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Kemal AKYÜZ Mimar

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haseyin METHN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE

PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM


Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		KORUMA DERECE	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 19 17			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:			

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Yapı zemin +1 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Ana cephesi güney cephesidir. Bu cephede zemin katın solunda yaşam alanına ulaşımı sağlayan demir kapı bulunur. Kapının sağında dükkanlar mevcuttur.

Taşınmazın zemin katın üstünde çıkması vardır. 1. katta bu cephede 2 adet kareye yakın dikdörtgen formu, ahşap söveli 3 bölümden oluşan pencere bulunmaktadır. Cephedeki pencerelerin ahşap sövelerinin doğramasında sütunçeler bulunur. Ayrıca yapının güney cephesinin sol köşesinde kesme taş bulunur.

Taşınmazın doğu ve batı cepheleri kör cephedir. Saçak altı ahşap ve güney cephede geniştir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut+dükkan

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut+dükkan

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN


Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun


29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar elidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		ANITSAL II. Grup	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 17 6		KORUMA DERECEŚİ		ÇEVRESEL	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI (A) DİŞ YAPI (A) ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA B B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORİJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Yapı zemin + 2 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir. Zemin kat dükkan fonksiyonludur. Zemin katın sağında yapının üst katlarına ulaşımı sağlayan çift kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Kapının üzerinde aydınlatma penceresi mevcuttur. Kapının solundaki mekanlarda sanat galerisi ve kent müzesi tabelaları bulunmaktadır. Ön cephede köşelerde kesme taş, kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın 1. ve 2. katlarda üçer adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere vardır. Sövelerin her iki dikey kenarları sütünce şeklindedir. Ahşap sövelerde oyma süsleme tekniği kullanılmıştır. Ön cephede çatı alınlığında küçük ebatlı pencere vardır. Beşik çatılı olan yapı günümüzde sac ile örtülüdür.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR:							
Nurten AKYOL Uzman Arkeolog							
Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog							
Sema ÇELİK Harita Teknikeri							
KONTROL EDEN: Yücel KUM							
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							
KURUL ONAYI:							
Başkan Nazmi AKIN							
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN							
Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN							
Kurul Üyesi Menderes ALAN							
Kurul Üyesi Esra AYMAN							
Kurul Üyesi Yusuf SOYUER							
Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN							
Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)							
*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
							

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 17 10			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Güney cepheden bakıldığında taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir. Zemin kat dükkan fonksiyonlu olup cephesi kepenkle kapalıdır. Dükkanların sağında yapıya ulaşımı sağlayan eğimli bir giriş vardır açıklığı vardır. Ön cephede köşelerde kesme taş, kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın ön cephesi sıvalı olup, batı cephesi moloz taş duvardır. Doğu cephesi yanındaki yapıya bitişik nizamdır. Yapının 1.katında üç adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere vardır. Sövelerin her iki dikey kenarları sütünce şeklindedir. Ahşap sövelerde oyma süsleme tekniği kullanılmıştır. Kıрма çatılı olan yapı günümüzde sac ile örtülüdür.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORİJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 18 3			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:			

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 + çatı arası kattan oluşmaktadır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa caddesi üzerinde bulunur. Zemin +1 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Ana cephesi güney cephesidir. Bu cephede zemin katında ortasında yaşam alanına ulaşımı sağlayan çift kanatlı ahşap kapı bulunur. Kapının üstünde aydınlatma penceresi vardır. Zemin katta kapının her iki tarafında dükkanlar mevcuttur. 1.katta ise bu cephede 6 adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli giyotin pencere bulunmaktadır. Pencerelerin ahşap sövelerinin üst köşeleri oyma tekniğiyle hareketlendirilmiştir.

Taşınmazın doğu ve batı cepheleri kör cephede. Çatısı kırma çatı olup kiremit ile örtülmüştür. Saçak altı ahşap ve geniştir.

Ayrıca taşınmazın söveleri yivli sütunçe şeklindedir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE

PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞİCİ Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 18 25			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 2 katlıdır. Taş ve ahşap malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
(B) ORTA (B) B B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C (C) C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa Caddesinden güneye doğru çıkan merdivenlerin solundaki bahçe kapısından taşınmazın avlusuna ulaşılır. zemin +2 katlı olan taşınmaz ve çevresi oldukça bakımsızdır.

Yapının ana cephesi kuzey cephesidir. Bu cephenin zemin katı taş duvar üzeri sıva olup 1. Ve 2.katlar bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir.

Günümüzde kullanılmayan yapıya ulaşım kuzey cephenin zemin katının solundaki ahşap kapıdan sağlanır. Kapının üstünde aydınlatma penceresi mevcuttur. Kapının sağ tarafında 2 adet dikdörtgen formlu demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. 1 ve 2. Katlarda üçer adet dikdörtgen formlu ahşap söveli pencere vardır. Ancak pencerelerin doğramaları düşmüştür. Bu katlarda bağdadi duvarın üst sıvası da yer yer dökülmüş, ahşap çatıklar açığa çıkmıştır.

Yapının doğu cephesinin zemin katı ve 1.katı taş duvar olup zemininden 1.katın ortalarına kadar taş duvar üzeri sıvanmıştır. 2.kat duvarı bağdadi tekniğindedir. Bu cephede de bağdadi duvarın sıvası dökülmüştür. Batı cephe taş duvardır.

Yapının birçok yeri sarmaşıklarla kaplıdır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE

PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL

Uzman Arkeolog

Buse YİĞCİ

Şehir plancısı

KONTROL EDEN:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN


Kurul Üyesi Yusuf SOYUER


Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

ACIL GİZLİ

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.


AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		KORUMA DERECESESİ	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 18 15				ANITSAL II. Grup	
ADI: Dükkan		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Taşınmaz zemin + 1 katlı dükkan fonksiyonlu yapıdır. Tas malzemededen yığma tekniğinde inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK (B) ORTA (B) B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C (C) C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
							KANALİZASYON
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Dükkan			
AYRINTILI TANIM: Taşınmaz zemin + 1 katlı dükkan fonksiyonlu yapıdır. Tas malzemededen yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Ön cephesi olan kuzey cephesi Gazipaşa Caddesine cephe vermektedir. Zemin kat 2 ayrı bölümden (dükkandan) oluşur. Sağ taraftaki dükkanın ortasında ahşap kapı, kapının çevresinde karelerden oluşan ahşap doğramalı pencere bulunur. Sol taraftaki dükkanın pencere doğraması zamanla yenilenmiş kapı ve pencere doğraması demir malzemelidir. 1. Katın kat yüksekliği az olup tavanı basıktır. 1.katta sol taraftaki dükkan üzerine denk gelen kısımda sonradan açıldığı anlaşılan büyük ebatlı pencere, sağ taraftaki dükkanın üzerinde 2 adet küçük havalandırma penceresi bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerden bitişik nizamdır. Doğusundaki yapı kültür varlığı olarak tescillidir.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Dükkan			
				HAZIRLAYANLAR:			
				Nurten AKYOL Uzman Arkeolog			
				Buse YİĞCI Şehir plançısı			
				KONTROL EDEN: Yücel KUM			
				Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
				KURUL ONAYI:			
				Başkan Nazmi AKIN			
				Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN			
				Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN			
				Kurul Üyesi Menderes ALAN			
				Kurul Üyesi Esra AYMAN			
				Kurul Üyesi Yusuf SOYUER			
				Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN			
				Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)			
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
				*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.			

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 18 17-18		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 3 katlıdır. Taş ve ahşap malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK (B) ORTA (B) B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C (C) C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 3 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Beden duvarları taş olup üzeri sıvalıdır. Ön cephesi kuzey cephesidir. Bu cephede bodrum katta sol taraftaki bulunan ahşap kapıyla bodruma ulaşılır. Sağ taraftaki kapı ile 1.kata ulaşım sağlanır. 1. Katta 2 adet kareye yakın dikdörtgen formlu pencere bulunur. Yapı bu cephede 2. katta dışa çıkıntı yapar. 2. ve 3. katlarda büyük ebatlı dikdörtgen formlu pencereler bulunur. Yapının pencere doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Doğu cephenin 2.katının sol köşesinden yapının 2 ve 3. katlarına ulaşım sağlanır. Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut HAZIRLAYANLAR: Nurten AKYOL Uzman Arkeolog Buse YİĞCI Şehir plancısı KONTROL EDEN: Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
YAYIN DİZİNİ:				KURUL ONAYI:			
EKLER:				Başkan Nazmi AKIN			
RAPOR				Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN			
FOTOĞRAF				Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN			
RÖLEVE PROJESİ				Kurul Üyesi Menderes ALAN			
HARİTA				Kurul Üyesi Esra AYMAN			
KİTABE				Kurul Üyesi Yusuf SOYUER			
REVİZYON:				Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN			
				Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)			
 Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.				* Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.			

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Yeniköy Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 18 20			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 2 katlıdır. Taş ve ahşap malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
(B) ORTA (B) B B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C (C) C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 2 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Bodrum kat beden duvarları taş olup 1. ve 2. katların cepheleri sac kaplamadır.

Yapının ön cephesi kuzey cephesidir. Bu cephede zemin katta sol taraftaki bulunan çift kanatlı demir kapıyla bodruma ulaşılır. Kapı üzerinde aydınlatma penceresi bulunur. Zemin katta kapının sağında 3 adet dikdörtgen formlu demir parmaklıklı pencere bulunur. 1.ve 2. katlarda dikdörtgen formlu ahşap söveli pencereler vardır. Yapının pencere doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 136 1			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		
GENEL TANIM: Bodrum + zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.						
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) (B) B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ						

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Bodrum kat beden duvarları taş olup 1. katın ön ve yan cepheleri sac kaplamadır. Kuzey cephenin solundaki demir kapı ile yapıya ulaşım sağlanır. Kapı üzerinde aydınlatma penceresi vardır. Sağ tarafta kareye yakın dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır.

Yapının 1.katı kuzey cephede dışa doğru çıkma yapmaktadır. Bu cephede 3 adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır.

Eğimden dolayı güney cephe tek kat görünümünde olup bu cephe sıvalıdır. Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:****RAPOR**

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-


REVİZYON:

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 66 1		ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Bodrum + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 2 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş ve ahşap malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Bodrum kat ile 1. ve 2. katların doğu ve batı cepheleri taş duvar olup, kuzey cephede 1.ve 2. katlar bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey cephede bodrum katın cephe ortasında bodruma girişi sağlayan bir adet ahşap kapı bulunur. Kapının her iki tarafında mazgal pencereler vardır. Kuzey cephede birinci kattaki pencereler dikdörtgen formlu ahşap söveli olup ikinci kattaki pencereler büyük ebatlı ve kareye yakın dikdörtgen formlu ve ahşap sövelidir. İkinci kattaki pencerelerin doğraması pvc malzeme ile yenilenmiştir. Yapının bu cephesinin batı tarafı sarmaşıklarla kaplıdır.

Taşınmazın kuzey cephesi Selimağa Caddesine bakmaktadır. Eğimden dolayı bu cephe tek kat görünümündedir. Bu cephede yapının ortasında bir ahşap kapı, kapı üzerinde aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Kapının her iki tarafında dükkan fonksiyonlu mekanlar kepenkle kapatılmıştır.

Taşınmazın çatısı kurma çatı olup kiremit ile örtülmüştür. Saçak altı ahşap ve geniştir. Taşınmazın cephelerinde yer yer sıvaların döküldüğü ve saçaklarındaki ahşabın çürüdüğü gözlenmiştir.

Taşınmazın doğusundaki 17 parselde eski dokulu taşınmaz bulunmaktadır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE

PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 66 17			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Bodrum + 3 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiş olup sonradan eklenen 3. kat betonarmadır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz bodrum + 3 katlıdır. Taşınmazın en üst katı sonradan ilave edilmiş betonarme kattır.

Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Beden duvarları taş olup sonradan eklenen 3. Kat betonarmadır. Kuzey cephede bodrum katta dikdörtgen formlu, taş söveli pencereler bulunurken diğer katlarda pencere formları değiştirilmiştir. Taşınmazın 2. katına ve sonradan eklenen 3. katına balkon eklenmiştir.

Taşınmazın kuzey cephesi Selimağa Caddesine bakmaktadır. Eğimden dolayı bu cephe iki kat görünümündedir.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE


-

REVİZYON:

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 58 1	ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır. Zemin kat dükkan üst katlar konut fonksiyonludur.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Yapı zemin + 2 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren kuzey cephesidir. Zemin kat dükkan fonksiyonludur. Eğimden dolayı arka cephe (güney) tek kat görünümündedir. Ön cephe olan kuzey cephe ile batı cephesi sıvalı olup, doğu ve güney cepheleri taş duvardır. Yapının batısındaki merdivenlerden 1.katın ortasındaki yaşama alınana açılan kapıya ulaşılır. Ayrıca güney(arka) cephenin ortasından da 2.kata ulaşımı sağlayan bir kapı vardır. Ön cephede 1.ve 2. katlarda kareye yakın dikdörtgen formlu üçer adet pencere bulunmaktadır. Pencere doğramları özgün olmayıp pvc malzemelidir. Kat aralarında ahşap silmeler mevcuttur. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür. Saçak altı ön cephede ahşap ve geniş, diğer cephelerde dardır.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut + Dükkan

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut+ Dükkan

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut + Dükkan

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog
Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog
Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN
Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN
Kurul Üyesi Menderes ALAN
Kurul Üyesi Esra AYMAN
Kurul Üyesi Yusuf SOYUER
Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN
Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

Yücel KUM


Koruma Bölge Kurulu Müdür V

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ		ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 58 2				ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:			

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlı olup beşik çatılıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Yapı zemin + 2 + çatı arası katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren kuzey cephesidir. Eğimden dolayı arka cephe (güney) tek kat görünümündedir. Yapının ön cephesi sıvalı olup diğer cepheler taş duvardır. Zemin katın sol tarafında yapıya ulaşım sağlayan kapı bulunur. Zemin katın üstünden yapı dışarıya doğru çıkma yapmaktadır. 1. ve 2. katlarda dörder adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencereler bulunmaktadır. Pencere doğramları özgün olmayıp pvc malzemelidir. Kat aralarında ve köşe bitimlerinde ahşap silmeler mevcuttur. Ön cephede çatı arası katında iki adet küçük pencere bulunmaktadır. Çatısı beşik çatı olup sac ile örtülüdür. Saçak altı ön cephede ahşap ve geniş, diğer cephelerde dardır.

ORİJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN:

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ:		ANITSAL	
				Çarşı Mahallesi		II. Grup	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel		KORUMA DERECEŚİ		ÇEVRESEL	
		58 6					
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır. Ön cephesi sac kaplamadır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa Caddesinin güneyinde bulunur. Caddeye cephe vermemekle birlikte Gazipaşa Caddesinden dik merdivenle taşınmaza ulaşım sağlanan bina zemin + 2 katlıdır. Ön cephe bağdadi diğer cepheler taş örgülü olup üzeri sıvalıdır. Ön cephe olan kuzey cephenin zemin katı sıvanmış, 1.ve 2. katları sac ile kaplanmıştır. Ön cephede zemin katın sağında yapıya ulaşımı sağlayan demir kapı, kapının üstünde aydınlatma penceresi bulunur. Ayrıca bu cephede zemin katta değişik boyutlarda küçük ebatlı 2 pencere daha vardır. Bu cephenin zemin ve 1. katlarında dörder adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencereler vardır. 1.katın pencere doğramaları ahşap iken 2. katın doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Cephede kat aralarında ve köşelerde ahşap silmeler vardır.

Eğimden dolayı yapının arka cephe 2 kat görünümündedir. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun

29.11.2024 tarihli 0260 sayılı kararına göre

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 135 1			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa Caddesinin güneyinde bulunur. Caddeye cephe vermemekle birlikte Gazipaşa Caddesinden dik merdivenle taşınmaza ulaşım sağlanan bina zemin + 1 katlıdır. Eğimden dolayı arka (kuzey) cephe tek kat görünümündedir. Bağdadi tekniğinde yapılmış olan yapının cepheleri sıvalı ve beyaz boyalıdır. Ön cephede zemin katın ortasında yapıya ulaşımı sağlayan çift kanatlı demir kapı, kapının üstünde aydınlatma penceresi bulunur. Ayrıca kapının sağında iki adet dikdörtgen formlu, demir korkuluklu pencere vardır. Bu cephenin 1. katında dört adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere vardır. Pencerelemin doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir.

Yapının kat aralarında ve köşe bitimlerinde ahşap silmeler vardır. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:****RAPOR****FOTOĞRAF****RÖLEVE****PROJESİ****HARİTA****KİTABE****REVİZYON:**


Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 56 22-23		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:			

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa Caddesinin güneyinde bulunan taşınmaz 22 ve 23 parsellere oturmaktadır. Gazipaşa Caddesine cephe vermemekle birlikte Caddeden dik merdivenle taşınmaza ulaşım sağlanan bina zemin + 2 katlıdır. Eğimden dolayı arka (kuzey) cephe tek kat görünümündedir. Bağdadi tekniğinde yapılmış olan yapının cepheleri sıvalı olup ön cephesi sac kaplıdır. Ön cephede zemin katın ortasında yapıya ulaşımı sağlayan ahşap kapı bulunur. 1.ve 2.katlarda dikdörtgen formulu, ahşap söveli pencereler bulunur. Pencerelerden bazılarının doğraması pvc malzeme ile yenilenmiştir.

Beşik çatılı olan yapı üçgen alınlıklı olup, üst örtüsü sac malzemelidir.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:**

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:


ACLI BİDİR

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 57 7-13			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: 2 parselde oturan taşınmaz zemin + 2 katlıdır. Ön cephesi kuzey cephesidir. Gazipaşa caddesi ile taşınmaz arasında arsa nitelikli 23m² lik küçük bir parsel bulunmaktadır. Taşınmaza giriş kuzey cephede zemin katın ortasındaki kapılardan sağlanır. Zemin katın üstünden yapı dışarıya doğru çıkma yapmaktadır. 1. ve 2. katlarda dörder adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencereler bulunmaktadır. 1.kat ile 2.kat arasında ahşap silme mevcuttur.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog
 Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog
 Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN:

Yücel KUM
 Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN
 Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN
 Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN
 Kurul Üyesi Menderes ALAN
 Kurul Üyesi Esra AYMAN
 Kurul Üyesi Yusuf SOYUER
 Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN
 Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:****RAPOR**

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

ASLI GİBİDİR


Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 63 13			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 3 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Beden duvarları taş olup bazı cepheler sac kaplıdır.

Güney cepheden bakıldığında taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir. Ön cephede sağ köşede kesme taş, kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın ön cephesi sac kaplı olup, doğu cephesi moloz taş duvardır. Batı cephesi yanındaki eski dokulu 14 parseldeki yapıya bitişiktir. Güney cephede zemin katta yapıya ulaşımı sağlayan bir adet çift kanatlı ahşap kapı, sağ tarafta ise büyük ebatlı pencere bulunmaktadır. Yapının 1.katında üç adet kareye yakın dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere vardır. Pencere doğramları özgün olmayıp pvc malzemedendir. Saçak altı ön cephede geniş ve ahşaptır. Çatısı sac ile örtülüdür.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE

PROJESİ

HARİTA

KİTABE

REVİZYON:

ORİJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN


Kurul Üyesi Esra AYMAN


Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 63 14		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR: Pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir.				ORİJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Taşınmaz yarım bodrum + 3 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Beden duvarları taş olup bazı cepheler sac kaplıdır. Güney cepheden bakıldığında taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir. Ön cephede sol köşede kesme taş, kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın ön cephesi sac kaplı olup, batı cephesi moloz taş duvardır. Doğu cephesi yanındaki eski dokulu 13 parseldeki yapıya bitişiktir. Güney cephede zemin katta 3 adet kapı bulunmaktadır. Yapının 1.katında üç adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere vardır. Pencere doğramları özgün olmayıp pvc malzemedendir. Saçak altı ön cephede geniş ve ahşaptır. Çatısı sac ile örtülüdür.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
				HAZIRLAYANLAR:			
				Nurten AKYOL Uzman Arkeolog			
				Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog			
				Sema ÇELİK Harita Teknikeri			
				KONTROL EDEN:			
				Yücel KUM			
				Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
				KURUL ONAYI:			
				Başkan Nazmi AKIN			
				Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN			
				Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN			
				Kurul Üyesi Menderes ALAN			
				Kurul Üyesi Esra AYMAN			
				Kurul Üyesi Yusuf SOYUER			
				Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN			
				Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)			
YAYIN DİZİNİ:							
EKLER:							
RAPOR				*			
FOTOĞRAF				*			
RÖLEVE PROJESİ				-			
HARİTA				*			
KİTABE				-			
REVİZYON:							
ASLI GİBİDİR Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.				*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.			

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 63 11		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER		SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON	
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Taşınmaz zemin + 2 katlıdır. Eğimden dolayı güney cephe tek kat görünümündedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Bodrum kat taş, diğer katlarda kuzey cephede sac kaplama, doğu cephe moloz taş duvar, güney cephe taş üzeri sıvalıdır. Yapının ön cephe kat aralarında ahşap silmeler mevcuttur. Pencere formları dikdörtgen olup ahşap sövelidir. Pencere doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Yapıya ulaşım zemin katın doğu cephesinden sağlanır.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
				HAZIRLAYANLAR:			
				Nurten AKYOL Uzman Arkeolog			
				Buse YİĞCI Şehir Plancısı			
				KONTROL EDEN: Yücel KUM			
				Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
				KURUL ONAYI:			
				Başkan Nazmi AKIN			
				Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN			
				Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN			
				Kurul Üyesi Menderes ALAN			
				Kurul Üyesi Esra AYMAN			
				Kurul Üyesi Yusuf SOYUER			
				Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN			
				Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.)			
				*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.			
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
AÇILIĞI BİRDİR							
Yücel KUM							
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 134 5			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Bodrum + zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.						
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ						

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Taşınmaz bodrum + zemin + 2 katlıdır. Eğimden dolayı güney cephe iki kat görünümündedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

Kuzey cephede bodrum ve zemin katlar taş duvar üzeri sıva, 1. ve 2. katlar sac kaplamadır. Bu cephede bodrum katın ortasında bulunan kapı boşluğu zamanla tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Kapı boşluğunun her iki tarafında birer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dikdörtgen formlu, taş söveli pencere boşlukları da tuğla ile kapatılmıştır. 1. ve 2. katlarda dikdörtgen formlu, 4 adet ahşap söveli pencere bulunmaktadır.

Yapının batı cephesi taş duvar üzeri sıva olup bu cephenin sağından güney cephe avlusunun altındaki kısma ulaşımı sağlayan kapı bulunur. Kapının sağındaki merdiven ile güney cephede 1. Katın avlusuna ulaşılır. Güney cephe de taş duvar üzeri sıvalı olup bu cephede 1.kata ulaşımı sağlayan bir adet ahşap kapı bulunur. Ahşap kapının sağındaki merdivenle 2.kattaki ahşap kapıya çıkılıp yapının yaşam alanına ulaşım sağlanır. Buradaki kapı üzerinde de aydınlatma penceresi bulunur. Bu katta kapının sağında 2, solunda 1 adet dikdörtgen formlu, taş söveli pencere bulunur.

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

YAYIN DİZİNİ:

ASLİ GİZLİDİR

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN


Kurul Üyesi Menderes ALAN


Kurul Üyesi Esra AYMAN


Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 134 6		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Bodrum + zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Taşınmaz bodrum + zemin + 2 katlıdır. Eğimden dolayı güney cephe iki kat görünümündedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Kuzey cephede bodrum ve zemin katlar taş duvar, 1.kat taş duvar üzeri sıva, 2. kat ise sac kaplamadır. Bu cephede bodrum katın ortasında bir adet demir kapı, kapının sağında kapatılmış mazgal pencere ve her iki tarafta birer adet dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Bu cephenin 1.katında ortadaki pencere boşluğu briket ile kapatılmış ve diğer pencereler büyütülerek formları değiştirilmiştir. Kuzey cephenin 1. ve 2.katlarında üçer tane kareye yakın dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Bodrum ve zemin katta köşe bitimlerinde taş silme, 1.kat köşe bitimlerinde ve kat aralarında ahşap silme bulunmaktadır. Taşınmazın doğu cephesinde bir merdiven ile ulaşın kapı ile zemin kata giriş sağlanır. Kapının sağında ve solunda birer adet taş söveli pencere bulunur. Sağ taraftaki pencere briket malzeme ile kapatılmıştır. Onun sağında da kareye yakın dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Bu cephede 1. Katta 2, 2.katta 3 adet pencere vardır. Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülmüştür.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR:							
Nurten AKYOL Uzman Arkeolog							
Buse YİĞCI Şehir Plancısı							
KONTROL EDEN: Yücel KUM							
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							
KURUL ONAYI:							
Başkan Nazmi AKIN							
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN							
Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN							
Kurul Üyesi Menderes ALAN							
Kurul Üyesi Esra AYMAN							
Kurul Üyesi Yusuf SOYUER							
Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN							
Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
 Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							


AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARITA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 64 2		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Belediye Caddesine bakan kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur. Bu cephede bir adet kapı ve büyük ebatlı pencereler vardır. Kuzey cephenin 1.katında taş söveli 2 adet büyük ebatlı kareye yakın dikdörtgen formlu, 2.katında ahşap söveli 4 adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Cephede pencerelerin doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Cephede köşe bitimlerinde taş, 1.kat ile 2.kat arasında ahşap silmeler bulunmaktadır. Bu cephedeki köşe taşlarında ve pencere sövelerinde sütunçeyi andıran süslemeler, saçak altında ise dış sırası şeklinde ahşap süslemeler mevcuttur. Taşınmazın güney cephesindeki avludan yaşam alanına ulaşılır. Bu cephede 1.kattaki pencereler ahşap söveli olup cephedeki pencereler demir parmaklıklıdır. Çatısı kırma çatı olan taşınmaz sac ile örtülüdür. Saçak altı ahşap ve geniştir. Saçak olukları yenilenmiştir.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR:							
Nurten AKYOL Uzman Arkeolog							
Buse YİĞCI Şehir Plançısı							
KONTROL EDEN: Yücel KUM							
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.							
KURUL ONAYI:							
Başkan Nazmi AKIN							
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN							
Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN							
Kurul Üyesi Menderes ALAN							
Kurul Üyesi Esra AYMAN							
Kurul Üyesi Yusuf SOYUER							
Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN							
Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:					
		RAPOR		*			
		FOTOĞRAF		*			
		RÖLEVE PROJESİ		-			
		HARİTA		*			
		KİTABE		-			
		REVİZYON:					
							
*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.							

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 64 3		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
							
GÖZLEMLER:							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
YAPILAN ONARIMLAR:				ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
AYRINTILI TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazı taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur. Bu cephede bir adet kapı ve büyük ebatlı pencereler vardır. Bu cephede zemin duvar kısımları pvc malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey cephenin 1.katında taş söveli, 2.katında ahşap söveli ikişer adet büyük ebatlı pencereler bulunmaktadır. Cephede pencerelerin doğramaları pvc malzeme ile yenilenmiştir. Yapının doğu cephesinin 1. katındaki demir kapı ile yaşam alanına ulaşılır. Kapı üzerinde iki adet aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Bu cephede 2.kat güneyden kuzeye doğru artarak dış doğru çıkıntı yapmaktadır. 2.katın sağ tarafında bir adet dikdörtgen formlu ahşap söveli pencere bulunmaktadır. Yapının yaşam alanına ana giriş kapısı güney cephedendir. Bu cephenin 1.katında yapıya ulaşımı sağlayan ahşap kapı, kapının her iki tarafında birer adet pencere, ikinci katta ise değişik ebatlarda 3 adet pencere mevcuttur. Çatısı kırma çatı olan taşınmaz çatısı kiremit ile örtülüdür. Saçak altı ahşap ve geniştir.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut HAZIRLAYANLAR: Nurten AKYOL Uzman Arkeolog Buse YİĞCI Şehir Plancısı KONTROL EDEN: Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
YAYIN DİZİNİ:				KURUL ONAYI:			
EKLER:				Başkan Nazmi AKIN			
RAPOR				Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN			
FOTOĞRAF				Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN			
RÖLEVE PROJESİ				Kurul Üyesi Menderes ALAN			
HARİTA				Kurul Üyesi Esra AYMAN			
KİTABE				Kurul Üyesi Yusuf SOYUER			
REVİZYON:				Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN			
				Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)			
 Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.				*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı kararıdır.			

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ:		ANITSAL	
				Çarşı Mahallesi		II. Grup	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel		KORUMA DERECEŚİ		ÇEVRESEL	
		64 11					
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Bodrum + zemin + 1 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Bodrum + zemin + 1 katlı olan taşınmaz Gazipaşa Caddesi ile Belediye Caddesi arasında kalan Sineme Sokak üzerindedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiş olan yapının ana cephesi doğu cephesidir. Bu cephe taş duvar üzeri sıvalı olup kiremit renginde boyalıdır. Kuzey ve güneyden bitişik nizamdır.

Doğu cephede bodrum katta 4 adet havalandırma penceresi bulunur. Bu cephenin sol köşesinden 4 basamaklı merdivenle zemin kattaki demir kapı ile yapının yaşam alanına ulaşılır. Kapının sağ tarafında üçü birbirine bitişik, ikisi ayrı, dikdörtgen formlu, taş söveli, ahşap doğramalı 5 adet pencere bulunmaktadır. Yapının 1.katta cephe ortasında cumbası bulunmaktadır. Cumbanın önünde 2, yanlarında birer, cumbanın sağında ve solunda ikişer adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli ve süslemeli pencereler bulunmaktadır. 1.kattaki pencerelerin doğramaları zamanla pvc malzeme ile yenilenmiştir.

Çatısı kırma çatı olan taşınmaz sac ile örtülüdür. Saçak altı ahşap ve geniştir. Saçak olukları yenilenmiştir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCİ Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 1	ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmaz Belediye Caddesi Sinema Sokağın kesiştiği noktadadır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

Belediye Caddesine bakan kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur. Bu cephede iki adet kapı ve büyük ebatlı pencereler vardır.

Kuzey cephenin 1.katında taş söveli 4 adet pencere, cephesi yenilenen 2.katında ise 2 adet dikdörtgen formulu büyük ebatlı 2 adet pencere bulunur. Cephenin köşe bitimlerinde kesme taş vardır.

Yapının güney cephesindeki avludan 1.kattan yapının yaşam alanına giriş sağlanır. Ancak yapının bu cephesi otlarla kaplı olup oldukça bakımsızdır.

Çatısı kırma çatı olan taşınmaz üst örtüsü saçtır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCİ Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

ASLI GİBİDİR


Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 3		KORUMA DERECEŚİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Zemin + 2 katlı olan taşınmaz Belediye Caddesi üzerindedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

Belediye Caddesine bakan kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur. Bu cephenin zemin katında bir adet dükkanlara, bir adet de yaşam alanına ulaşımı sağlayan kapı bulunur. Kuzey cephede kat aralarında ahşap silmeler, köşe bitimlerinde kesme taşlar mevcuttur.

Kuzey cephenin 1. ve 2. katlarında kenarlarda kare formlu, ortada dikdörtgen formlu, ahşap söveli üçer adet pencere bulunmaktadır.

Doğu ve batı cepheleri sağır taş duvardır. Kıрма çatı sac ile örtülü olup, saçak altı ahşaptır.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE

-


REVİZYON:

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 6			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Zemin + 2 katlı olan taşınmaz Belediye Caddesi üzerindedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

Belediye Caddesine bakan kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur. Bu cephenin zemin katının sağında bir adet yaşam alanına ulaşımı sağlayan kapı bulunur. Kuzey cephede kat aralarında ve köşe bitimlerinde ahşap silmeler mevcuttur.

Kuzey cephenin 1. ve 2. katlarında ikişer adet kareye yakın dikdörtgen formu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır.

Doğu cephenin 1.katında yapıya ulaşımı sağlayan demir kapı, 2.katında dikdörtgen formu pencereler bulunmaktadır. Bu cephedeki pencereler pvc malzeme ile yenilenmiştir.

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülmüştür.

YAYIN DİZİNİ:

ASLI GİBİDİR

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 16				ANITSAL II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa caddesi üzerinde bulunur. Zemin +1 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Ana cephesi güney cephesidir. Bu cephede zemin katında ortasında yaşam alanına ulaşımı sağlayan çift kanatlı ahşap kapı bulunur. Kapının üstünde aydınlatma penceresi vardır. Zemin katta kapının her iki tarafında dükkanlar mevcuttur. 1.katta ise bu cephede 6 adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli giyotin pencere bulunmaktadır. Pencereilerin ahşap sövelerinin üst köşeleri oyma tekniğiyle hareketlendirilmiştir.

Taşınmazın doğu ve batı cepheleri kör cephede. Çatısı kırma çatı olup kiremit ile örtülmüştür. Saçak altı ahşap ve geniştir.

Ayrıca taşınmazın söveleri yivli sütunçe şeklindedir.

YAYIN DİZİNİ:

ACU ÇİBİDİR
Yücel KUM
 Koruma Bölge Kurulu Müdürü

EKLER:

RAPOR	*
FOTOĞRAF	*
RÖLEVE PROJESİ	-
HARİTA	*
KİTABE	-
REVİZYON:	

ORİJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdürü V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN


Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 17		ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa caddesi üzerinde bulunur. Zemin +2 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Ana cephesi güney cephesidir. Bu cephede zemin katın sağında yaşam alanına ulaşımı sağlayan çift kanatlı ahşap kapı bulunur. Kapının üstünde aydınlatma penceresi vardır. Kapının solunda dükkanlar mevcuttur. En soldaki dükkanın cephesinde kepenk örtülmüştür.

Taşınmazın 1.katında (galeri) kareye yakın dikdörtgen formu, ahşap söveli pencereler (giyotin) mevcuttur. Zemin katın üstünde çıkması vardır. 1. Katta bu cephede 4 adet dikdörtgen formu, ahşap söveli giyotin pencere bulunmaktadır. Cephedeki pencerelerin ahşap sövelerinin kenarlarında sütunçeler bulunur. Ayrıca yapının güney cephesinin 1.katın sağ köşe bitiminde ve cephenin sol tarafında da ahşap sütunçeler mevcuttur.

Taşınmazın doğu ve batı cepheleri kör cephe. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür. Saçak altı ahşap ve güney cephede geniştir.

Yapının kat aralarında ahşap silmeler vardır.

YAYIN DİZİNİ:

ACLI GİRİDİR

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN


Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 18				ANITSAL	
						II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Yapı zemin+1 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Gazipaşa caddesi üzerinde bulunur. Zemin +1 katlıdır. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Ana cephesi güney cephesidir. Ön cephede köşelerde kesme taş, kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın ön cephesi sıvalı olup, diğer cepheler moloz taş duvardır. Ön cephede zemin katın sağında yaşam alanına ulaşımı sağlayan çift kanatlı demir bulunur. Kapının üstünde aydınlatma penceresi vardır. Kapının solunda dükkanlar mevcuttur. Dükkanların cephesinde kepenk örtülmüştür.

Zemin katın üstünde çıkması vardır. 1. katta bu cephede 4 adet dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır. Pencere doğramları özgün olmayıp pvc malzemelidir

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN:Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.**KURUL ONAYI:**

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.**YAYIN DİZİNİ:****EKLER:****RAPOR**

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ASLI GİBİDİR


Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Çarşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 54 19		ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Zemin + 1 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı olan taşınmaz Gazipaşa Caddesi ile Belediye Caddesi arasında kalan Sinema Sokak üzerindedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiş olan yapının ana cephesi batı cephesidir. Bu cephe taş duvar üzeri sıvalı olup kiremit renginde boyalıdır.

Batı cephenin (Sinema sokak) zemin katında yapıya ulaşımı sağlayan demir kapı bulunur. Kapının solunda bir adet kareye yakın dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı, pvc doğramalı pencere vardır. Yaklaşık 40 cm dışa doğru çıkıntı yapan 1. katta iki adet kareye yakın dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı, pvc doğramalı pencere vardır. Yapının kuzey cephesinin sol tarafında zemin kat ve birinci katta da aynı özellikte birer adet pencere vardır. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYĞÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

ACI CİBİDİR


Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ:	KORUMA DERECE	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 85 1		ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Yapı zemin+2 katlıdır.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	--------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Yapı zemin + 2 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren kuzey cephesidir. Eğimden dolayı arka cephe (güney) iki kat görünümündedir. Yapının zemin katı dükkan fonksiyonludur.

Yapının üst katlarının cepheleri sıvalıdır. Yapının 1. katına ulaşım batı cephedeki, cephe ortasındaki merdiven ile ulaşılan demir kapıdan sağlanır. Ayrıca arka cephede avlusu vardır. Duvara ile örülü avluya batıdaki kapıdan ulaşım sağlanır. Yapının pencereci dikdörtgen formu olup ahşap söveli ve süslüdür. Kat aralarında ve köşe bitimlerinde ahşap silmeler mevcuttur. Çatısı kırma çatı olup sac ile örtülüdür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Nazan BAYRAKTAROĞLU Arkeolog

Sema ÇELİK Harita Teknikeri

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-


REVİZYON:

-

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Cintaşı Mahallesi		KORUMA DERECEŚİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 89 1			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:		
GENEL TANIM: Zemin + 3 katlı olan taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.						
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ						

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Zemin + 3 katlı olan taşınmaz Gazipaşa Caddesi üzerindedir. Taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir. Kuzey ve doğu cepheleri sac malzeme ile kaplanmıştır. Güney ve batı cepheleri taş duvar üzeri sıvalıdır.

Gazipaşa Caddesine bakan kuzey cephede zemin kat dükkan fonksiyonludur.

Kuzey cephede 1.katta 2 adet büyük ebatlı, dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır. Bu cephede 1. kattan sonra yaklaşık 50 cm dışa çıkıntı yapmaktadır. 2. ve 3. katlarda da ikişer adet büyük ebatlı, dikdörtgen formlu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede sağ köşede kesme taş, sol köşe ve kat aralarında ahşap silmeler kullanılmıştır.

Yapının diğer cephelerindeki pencereler dikdörtgen formludur.

Yapının yaşam alanına batı cephede 1.katın sağındaki kapıdan ulaşılır.

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup kiremit ile örtülmüştür.

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:****RAPOR**

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:**ORJİNAL KULLANIMI:** Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN


Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem. Üye (Tirebolu Belediye Tem) (BULUNMADI)

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İLİ: Giresun		İLÇESİ: Tirebolu		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Cintaşı Mahallesi		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 157 2		KORUMA DERECESESİ		II. Grup	
ADI: Konut		YAPTIRAN:		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.							
KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							

**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Güney cepheden bakıldığında taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir. Bu cephede zemin kat köşelerinde ve 1.katın sol köşesinde kesme taş, 1.katın sağ köşesi ile kat arasında ahşap silmeler kullanılmıştır. Taşınmazın cepheleri sıvalıdır.

Zemin kat dükkan fonksiyonludur. Zemin katın sağından 1.kattaki yaşam alanına ulaşımı sağlayan demir kapı bulunur. Bu kapının solunda dükkan kapısı vardır. Kapıların üzerinde aydınlatma pencereleri mevcuttur. İki kapı arasındaki duvarın sıvaları dökülmüş olup, burada demir donatıların kullandığı görülmüştür.

Yapının 1. katında 2 adet kareye yakın dikdörtgen formlu, süslemeli ahşap söveli pencere bulunmaktadır.

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülmüştür. Saçak altı ön cephede geniş ve ahşaptır.

YAYIN DİZİNİ:**EKLER:****RAPOR**

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE PROJESİ

-

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:**ORJİNAL KULLANIMI:** Konut**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Konut**ÖNERİLEN KULLANIMI:** Konut**HAZIRLAYANLAR:**

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.

ASLI GİBİ


Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: Giresun	İLÇESİ: Tirebolu	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Cintaşı Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	II. Grup
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO Pafta: Ada: Parsel 157 8			ÇEVRESEL	
ADI: Konut	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: 20.y.y.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Taşınmazın taşıyıcı sistemi taş malzeme ile yığma tekniğine inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU: (A) İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA (B) (B) B B ELAMANI (B) B İZİ VAR
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Güney cepheden bakıldığında taşınmaz zemin + 1 katlıdır. Ön cephesi Gazipaşa Caddesine cephe veren güney cephesidir.

Zemin kat dükkan fonksiyonludur. Zemin katın solundan 1.kattaki yaşam alanına ulaşımı sağlayan demir kapı bulunur. Bu kapının sağında dükkan kapısı vardır. Kapıların üzerinde aydınlatma pencereleri mevcuttur.

Yapının 1. Katı dışı doğru çıkıntı yapmaktadır. 1.katta 3 adet kareye yakın dikdörtgen formu, ahşap söveli pencere bulunmaktadır.

Taşınmazın çatısı kırma çatı olup sac ile örtülmüştür.

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Nurten AKYOL Uzman Arkeolog

Buse YİĞCI Şehir Plancısı

KONTROL EDEN: Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

KURUL ONAYI:

Başkan Nazmi AKIN

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin METİN

Kurul Üyesi Prof.Dr. Cengiz TAVŞAN

Kurul Üyesi Menderes ALAN

Kurul Üyesi Esra AYMAN

Kurul Üyesi Yusuf SOYUER

Kurul Üyesi Mustafa AYGÜN

Tem.Üye (Tirebolu Belediye Tem.) (BULUNMADI)

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

RAPOR

*

FOTOĞRAF

*

RÖLEVE

-

PROJESİ

*

HARİTA

*

KİTABE

-

REVİZYON:

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

*Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9269 sayılı karar ekidir.