

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2025-476**  
**Karar Tarihi ve No : 28.04.2025-10811**


**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Edirne ili, Meriç ilçesi, Nasuhbey köyü, 152 ada, 2 parselde yer alan, Nasuhbey Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetine kayıtlı, sit alanı dışında kalan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında tespit çalışması yapılan tescilsiz Nasuhbey Hamamı'nın, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, 2863 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.03.2025 tarih ve 6436862 sayılı yazısı, Edirne İl Özel İdaresinin 20.03.2025 tarih ve 89966 sayılı görüş yazısı ile 09.04.2025 tarih ve 3361115 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Edirne ili, Meriç ilçesi, Nasuhbey köyü, 152 ada, 2 parselde yer alan, Nasuhbey Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetine kayıtlı, sit alanı dışında kalan tescilsiz Nasuhbey Hamamı'nın, 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi kapsamına giren özellikler gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaza ait hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 2863 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereğince, koruma grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, 2863 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, karar eki 1/1000 ölçekli paftasında belirlenen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, taşınmaza ait rölövesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:				
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ							
İLİ: EDİRNE	İLÇE: MERİÇ	MAHALLE KÖY: NASUHBEY KÖYÜ VEYA MEVKİ:	KORUMA DERECESİ:	1 2 3 ANITSAL X ÇEVRESEL				
SOKAK VE KAPI NO :	KADASTRO: PAFTA: - ADA: 152 - PARSEL: - 2							
ADI: Nasuhbey Hamamı	YAPTIRAN: -	YAPAN: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): Osmanlı dönemi					
	YAPIM TARİHİ: 16.yy	KITABE: EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU	VAKFIYE:					
GENEL TANIMI: Sıcaklık, külhan ve su deposuna ait duvarları ayakta kalmıştır. Duvarların üzerine günümüz muhtarlık binası inşa edilmiştir.			E.K.V.K. Kurulunun 28.04.2025 Tarih ve 10811 sayılı karar ekidir.					
KORUMA DURUMU	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMENLARI	RUTUBET	A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
X		X	X	X	X	X		



**GÖZLEMLER:** Hamamın ayakta kalan duvarları taşıyıcı olarak sağlamdır. Üzerine inşa edilen muhtarlık binasından kurtarılmıştır. Soğukluk ve ılık bölümlerine ait duvan yıkılmış olup, temeller cami cihetinde zemin altındadır.

**BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:** Nasuhbey Köy Tüzel Kişiliği

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANIM:** Caminin bulunduğu parselin komşu parseli olan 152 ada, 2 parselde muhtarlık binası bulunmaktadır. İki katlı olduğu görülen binanın, zemin katının beden duvarları hamama aittir. Yaklaşık olarak 1,5 – 2,00 metre arasında değişen yüksekliklerde olan duvarların üzerine beton hatıllar atılmak suretiyle altlık oluşturulmuş ve üzerine bir kat halinde günümüz muhtarlık binası inşa edilmiştir. Yapılan incelemede; mevcut duvarlara bakılarak hamamın plansal özellikleri çıkartılmıştır. Buna göre; güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda uzanan üç birim halinde sıcaklık hücreleri bulunmaktadır. Hücreler arasında, dar – uzun ve sivri kemerli kapı açıklıkları bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün güneydoğusunda külhan bölümü yer alır. Sıcaklık hücrelerine paralel olarak, enine dikdörtgen planda uzanan külhanın güneydoğu cephesinde yuvarlak kemerli girişi bulunmaktadır. Külhanı sıcaklık bölümünden ayıran duvarın zemin seviyesinde, sıra halinde yuvarlak kemerler bulunmaktadır. Söz konusu kemerlerin, altta bulunan cehennemlik kanallarından dolayı, düşey kuvvetlerin ana toprağa aktarılması için işlevlendirildiği anlaşılmaktadır. Külhanla aynı doğrusal hatta olmak üzere güneybatısında dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü su deposu bulunmaktadır. Hamamın tespiti yapılan plansal özellikleri itibarıyla, soğukluk ve ılık bölümlerine ait duvarların tamamen yıkıldığı, söz konusu bölümlerin yerleşim alanının ise cami cihetinde olduğu anlaşılmıştır. Yapıda inşa malzemesi olarak taş ve tuğla kullanılmıştır. Taşıyıcı özelliği de bulunan duvarlarda kesme ve kaba yontu taşla birlikte bazı seviyelerde iki sıra halinde yassı tuğlanın kullanıldığı, almasıık duvar örgüsü görülürken, kapı açıklıklarında bulunan kemer yapıları tuğladan inşa edilmiştir. Yapı malzemesinde bağlayıcı harç olarak kireçli harç kullanılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIM:	Hamam			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	-Metruk			
ÖNERİLEN KULLANIMI:	-			
HAZIRLAYANLAR:	Hamdi GÜNDOĞDU: Uzman (Sanat Tarihçisi)			
	Öznur ÇELİK: Müze Araştırmacısı			
Tescil Kararları:				
KONTROL EDEN:	Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür			
KURUL ONAYI NO. :				
REVİZYON:				
KURUL KARARLARI				

YAYIN DİZİNİ

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KITABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN: Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON:

KURUL KARARLARI