

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

03.16.114

KARAR


Toplantı Tarih ve no : 27.12.2024 - 488

Karar Tarih ve no : 27.12.2024 - 13282

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyünde, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetinde, tapunun 2731 parselinde yer alan Baraklı Çeşmenin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 02.10.2024 tarih ve 5757066 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin istendiği Kurul Müdürlüğünün, 15.10.2024 tarih ve 5818554 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 15.10.2024 tarih ve 2986024 sayılı yerinde inceleme raporu ile 23.12.2024 tarih ve 3131888 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyünde, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetinde, tapunun 2731 parselinde yer alan Baraklı Çeşmenin tarihi ve dekoratif özellikleri nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, koruma grubunun II.(İki) Grup olarak belirlenmesine, parsel sınırlarının korunma alanı olarak belirlenmesine, söz konusu alanda 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına söz karar verildi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU		HARİTA NO:
İLİ : Afyonkarahisar	İLÇESİ : Evciler	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Baraklı Köyü	KORUMA DERECESESİ: II. (İki) Grup
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA:	PARSEL: 2731
ADI: Baraklı Çeşmesi	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(Üstap):
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -	VAKFIYE: -
GENEL TANIM: Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyünde, tapunun 2731 parselinde, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetinde olan çeşme Baraklı Köyünün girişinde yer almaktadır.			
KORUMA DURUMU:	A İYİ B ORT C FENA	TASİYİCİ YAPI	A DIŞ B YA C PI
		A ÜST YAPI B C	A İÇ YAPI B C
		A SÜSLEME B ELEMANLARI C	A RUTUBET B C
		A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ	
VAZİYET PLANI			
			
			
AYRINTILI TANIM: Söz konusu çeşme köyün girişinde yer almakta olup Çeşme dikdörtgen planlı olup devşirme malzeme, düzgün kesme taş ve devşirme malzemeler ile inşa edilmiştir. Çeşmenin iki yanında devşirme malzeme kullanılmıştır. Çeşme üçgen alınlıklı olup alınlığın orta kısmında yuvarlak bir niş bulunmaktadır. çeşmenin kitabelik kısmında yer alan kitabenin iki yanında selvi motifleri yer almakta olup kitabenin içinde stilize bitkisel motifler bulunmaktadır. Çeşmenin kitabesi okunamamış olup üzerinde yazan 1971 tarihinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.			
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 27.12.2024 TARİH, 13282 SAYILI KARAR EKİDİR.			
ASLI GİBİDİR.			
Rahime KARAOĞLU MURAT Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
YAYIN DİZİNİ	EKLER:	RESTORASYON PROJESİ	
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ	KROKİ	
	KİTABE	VAKFIYE	