

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Ek-1

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 26.12.2024 - 495
Karar Tarihi ve No : 26.12.2024 - 9335

61.00.929
Toplantı Yeri
TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanındaki, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2007 tarih ve 1177 sayılı kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Soğuksu Mahallesi, 2865 ada 26 parselde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların (kapı ve bahçe duvarı) envanter çalışmaları kapsamında korunma alanının, koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.12.2024 tarih ve 3101733 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Soğuksu Mahallesi, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 2865 ada 26 parseldeki kapı ve bahçe duvarının koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine,

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.12.2021 tarih ve 6845 sayılı kararıyla belirlenen korunma alanının 26 parseldeki tescilli kapı ve bahçe duvarı için de geçerli olduğuna,

Bahçe duvarına ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına,

Ekteki güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO.	
İLİ: TRABZON		İLÇESİ: Ortahisar		MAHALLE VEYA KÖYÜ: Soğuksu		I.Grup Yapı	
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO Pafta: Ada: Parsel: 2865 26		KORUMA DERECEŚİ		II.Grup Yapı x	
ADI: Bahçe kapısı ve bahçe duvarı		YAPTIRAN: -		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: Cumhuriyet Dönemi	
		YAPIM TARİHİ: 20. yy		KİTABE:-		VAKFİYE: -	
GENEL TANIM: Tescilli taşınmaz parseli güney doğu cepesinde yer almaktadır.							
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ							
GÖZLEMLER: kapı ve duvar onarım görmüştür.							
BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		TEKNİK BİLGİLER		SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON	
Özel mülkiyet		Sahibi					
YAPILAN ONARIMLAR: Kapının sıvası sökülmiş duvar tamamlanmıştır.				ORJİNAL KULLANIMI: Kapı ve duvar			
AYRINTILI TANIMI: Bahçe duvarı eğimli arazi üzerine konumlanmış olup, eğimden dolayı yarım metre ile bir metre arasında yüksekliğe sahiptir. Düzgün kesme taştan yapılmıştır. Duvar üstünde düz taşla sonlandırılmış üzerinde demir korkuluk yer almaktadır. Konutun bahçesine girişi sağlayan tescilli kapı düzgün kesme taştan yapılmıştır. İki adet dikdörtgen sütunla sınırlı olup demir kapılıdır. Kapı açıklığı yaklaşık 1.60 m, kapı yüksekliği ise (sütunların boyu) yaklaşık 3.20 m dir. Sütunların üst kısmı dentil süslemeli olup üstlerinde babalar vardır.				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kapı ve duvar			
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Kapı ve duvar			
				HAZIRLAYANLAR: Gülşen BAYRAK Y. Şehir Plancısı Sema CELİK Harita Teknikeri Buse YİĞCI Şehir Plancısı			
				KONTROL EDEN: Yücel KUM Koruma Bölge Kurulu Müdür V.			
				KURUL ONAYI:			
				*** Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.2007 tarih ve 1177 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.			
EKLER: RAPOR * FOTOĞRAF * RÖLEVE PROJESİ - HARİTA * KİTABE -				Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2024 tarih ve 9335 sayılı kararı ile revize edilmiştir.			