

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
(1)

Toplantı Tarihi-No : 29.07.2025 - 485
Karar Tarihi ve No : 29.07.2025 - 11014

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Yündalan Köyünde 107 ada 1 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan tapuda orman vasıflı tescilsiz taşınmaz ile 1590 ve 1679 parsellerde Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan tapuda orman vasıflı tescilsiz taşınmazlarda 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili Yönetmelik kapsamında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün ilgi görevlendirmeleri gereği tespiti yapılan arkeolojik sit potansiyeli taşıyan kült alanı ile 2 adet korugan yapısının; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 4.maddesi kapsamında tesciline esas kurum görüşü talepli Edirne K.V.K.B.Kurulu Müdürlüğü'nün 02.06.2025 tarihli ve 6823031 sayılı yazısı, tescile esas Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 11.06.2025 tarihli ve 19573984 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı'nın 17.06.2025 tarihli ve 2025288050 sayılı yazısı, Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 18.06.2025 tarihli ve 12785336 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 11.Bölge Müdürlüğü'nün 02.07.2025 tarihli ve 6029199 sayılı yazısı, uzmanın 25.07.2025 tarihli ve 3595305 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Yündalan Köyü, Kayrak Mevkii, 107 ada 1 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan tapuda orman vasıflı taşınmaz üzerinde tespiti yapılan;

* Kayrak 1-2 Koruganlarının; 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmelerine, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

* Kayrak 1-2 Koruganlarının 2863 sayılı yasanın 18.maddesi ile Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı gereği "2.grup Korunması gerekli kültür varlığı" olarak grup tayinlerinin yapılmasına,

* Kayrak 1-2 Koruganlarının 2863 sayılı yasanın 8.maddesi gereği ekli 1/1000 ölçekli haritasında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle Korunma Alanlarının uygun olduğuna,

* Yündalan Köyü, Kayrak Mevkii, 1590 ve 1679 parsellerde Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan tapuda orman vasıflı taşınmazlar üzerinde tespiti yapılan Kayrak Kült Alanının; 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi ile Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli haritasında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Yündalan Köyü, Kayrak Mevkii, 1590 ve 1679 parsellerde tescili yapılan Kayrak 1.derece arkeolojik sit alanının (Kült Alanı) Yüksek Kurulun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının;

1.derece arkeolojik sit alanları korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

ASLI GİBİDİR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R
(2)

Toplantı Tarihi-No : 29.07.2025 - 485
Karar Tarihi ve No : 29.07.2025 - 11014

Toplantı Yeri
EDİRNE


- b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
- c) Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
- e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
- f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
- g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine,
- karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E		ANIT		ENVANTER NO :	
TÜRKİYE						HARİTA NO:	
İLİ: Kırklareli		İLÇESİ: Merkez		MAHALLE KÖY: Yündalan VEYA MEVKİ: Kayrak			
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: PAFTA: ADA: 107 PARSEL: 1		KORUMA DERECE:		ANITSAL 2 ÇEVRESEL 0 AYKIRI 0	
ADI: Kayrak 1 Koruganı		YAPTIRAN:		YAPIM TARİHİ:		YAPI TÜRÜ: Korugan	
		YAPAN:		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI: Erken Cumhuriyet	
						VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Korugan yapısı askeri savunma tahkimat yapıları olarak betonarme – çelik malzemeden korunaklı olarak anahtar formunda, ormanlık arazide doğu-batı istikametinde kuzey-güney aksında inşa edilmiştir. Mevzilenme (ön) cephesi batıya bakmakta olup, doğuda V biçimli girişe sahiptirler. İç kısmı toprak altında kalmak olup, tek odalıdır. Ön (batı) mevzilenme cephelerine iç kısımdan beş basamakla çıkılmakta olup, ön mevzi-üst yapısı anahtar deliği formuna sahiptir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	B	ORTA	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B
		C	FENA		C		C		C		C		C		C




GÖZLEMLER: Ön-gözetleme mevzi üst örtülerinin metalden olduğu düşünülmekte olup, gözetleme kısmı kapağı yerinde yoktur. Korugan yapısının daha çok gözetleme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bugün itibarıyla işlevsiz olan yapı kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

FOTOĞRAF:



AYRINTILI TANIM: II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar üzerinden gelebilecek Alman saldırısında karşı 1937 sonrasında Trakya bölgesinin özellikle Kırklareli hattında inşa edilmiş askeri savunma yapılarıdır. Çakmak Hattı olarak da bilinen yapılar iki kademeli olarak düşünülmüş olup, Kırklareli ve Çatalca önlerinde inşa edilmiştir. Balkan ve 1. Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen tabya yapılarının benzeri olan koruganlar modern savaşlarda yaygın olarak kullanılan betondan yapılmış mevzilerden oluşan tahkimat çeşididir. Makinalı tüfek atışı yapabilmek için yükseltilmiş bir mevzinin hem görüş alanının artırılması hem de küçük çaplı silahlar ve el bombalarına karşı korunmasını sağlayan tahkimattır. Betondan imal edilen koruganların mevzilendikleri yer önceden hazırlanmış ve dikkatle belirlenmiştir. İlk örneklerinin Hindenburg Hattında kullanıldığı düşünülmektedir. Koruganlar yerlerini gizlemek ve sürpriz etkisi yaratmak adına kamuflle edilir. Bir mevzinin parçası veya birbirlerini koruyan bir tahkimat sisteminin parçası olabilirler. Ayrıca stratejik olarak önemli köprü vb. gibi yapıları korumak amacıyla da inşa edilebilirler. Özellikle Maginot Hattı tahkimatında koruganlar yaygın olarak kullanılmıştır. Yunanistan'ın mihver işgaline uğramasıyla işlevsiz kalmış, bundan sonra hattın daha geri ve dar bir alana çekilmesi gerçekleşmiştir.

Korugan yapısı askeri savunma tahkimat yapıları olarak betonarme – çelik malzemeden korunaklı olarak anahtar formunda, ormanlık arazide doğu-batı istikametinde kuzey-güney aksında inşa edilmiştir. Mevzilenme (ön) cephesi batıya bakmakta olup, doğuda V biçimli girişe sahiptirler. İç kısmı toprak altında kalmak olup, tek odalıdır. Ön (batı) mevzilenme cephelerine iç kısımdan beş basamakla çıkılmakta olup, ön mevzi-üst yapısı anahtar deliği formuna sahiptir. Ön-gözetleme mevzi üst örtülerinin metalden olduğu düşünülmekte olup, gözetleme kısmı kapağı yerinde yoktur. Korugan yapısının daha çok gözetleme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bugün itibarıyla işlevsiz olan yapı kullanılmamaktadır.

FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:		14.05.2025	
TEKNİK BİLGİLER:	ELEKTRİK:	ISITMA ve KANALİZASYON:	

ÖZGÜN KULLANIM: Korugan

BUGÜNKÜ KULLANIM: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIM:

HAZIRLAYANLAR: Birol HASANBAT

Nesim Berat KESKİN

Uzman (Sanat Tarihçisi)

Harita Mühendisi

E.K.V.K. Kurulunun 29.07.2025
Tarih ve 104 sayılı karar ekidir.

ANALİTİK BİLGİLER:

EKLER:

KONTROL EDEN :
Yusuf SAMİLOĞLU
Müdür

KAT ADEDİ	MALZEME:	YAPIM TEKNİĞİ:
Yan Bodrum	Betonarme-Çelik	Betonarme

RAPOR	Var
FOTOĞRAF	Var

YAYIN DİZİNİ :



RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	Var
KROKİ	Var
KİTABE	
VAKFIYE	

KURUL ONAYI NO:

REVİZYON :

KURUL KARARLARI:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E						ENVANTER NO :									
TÜRKİYE								ANIT									
İLİ: Kırklareli		İLÇESİ: Merkez		MAHALLE KÖY: Yündalan VEYA MEVKİ: Kayrak				HARITA NO:									
SOKAK VE KAPI NO:				KADASTRO: PAFTA: ADA: 107 PARSEL: 1		KORUMA DERECESİ		ANITSAL 2 ÇEVRESEL 0 AYKIRI 0									
ADI: Kayrak 2 Koruganı		YAPTIRAN:		YAPIM TARİHİ:		YAPI TÜRÜ: Korugan		VAKFIYE:									
		YAPAN:		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI: Erken Cumhuriyet											
GENEL TANIMI: Korugan yapısı askeri savunma tahkimat yapıları olarak betonarme – çelik malzemeden korunaklı olarak anahtar formunda, ormanlık arazide doğu-batı istikametinde kuzey-güney aksında inşa edilmiştir. Mevzilenme (ön) cephesi batıya bakmakta olup, doğuda V biçimli girişe sahiptirler. İç kısmı toprak altında kalmak olup, tek odalıdır. Ön (batı) mevzilenme cephelerine iç kısımdan beş basamakla çıkılmakta olup, ön mevzi-üst yapısı anahtar deliği formuna sahiptir.																	
KORUMA DURUMU	A	IYI	TAŞIYICI	A	DİŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK		
	X	B	ORTA	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B		
		C	FENA		C		C		C		C		C		C		
										FOTOĞRAF: 							
GÖZLEMLER: Ön-gözetleme mevzi üst örtülerinin metalden olduğu düşünülmekte olup, gözetleme kısmı kapığı yerinde yoktur. Korugan yapısının daha çok gözetleme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bugün itibariyle işlevsiz olan yapı kullanılmamaktadır.																	
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye																	
BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi																	
YAPILAN ONARIMLAR:																	
AYRINTILI TANIM: II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar üzerinden gelebilecek Alman saldırısına karşı 1937 sonrasında Trakya bölgesinin özellikle Kırklareli hattında inşa edilmiş askeri savunma yapılarıdır. Çakmak Hattı olarak da bilinen yapılar iki kademeli olarak düşünülmüş olup, Kırklareli ve Çatalca önlerinde inşa edilmiştir. Balkan ve I.Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen tabyâ yapılarının benzeri olan koruganlar modern savaşlarda yaygın olarak kullanılan betondan yapılmış mevzilerden oluşan tahkimat çeşididir. Makinalı tüfek atışı yapabilmek için yükseltilmiş bir mevzinin hem görüş alanının artırılması hem de küçük çaplı silahlar ve el bombalarına karşı korunmasını sağlayan tahkimattir. Betondan imal edilen koruganların mevzilendikleri yer önceden hazırlanmış ve dikkatle belirlenmiştir. İlk örneklerinin Hindenburg Hattında kullanıldığı düşünülmektedir. Koruganlar yerlerini gizlemek ve sürpriz etkisi yaratmak adına kamuflé edilir. Bir mevzinin parçası veya birbirlerini koruyan bir tahkimat sisteminin parçası olabilirler. Ayrıca stratejik olarak önemli köprü vb. gibi yapıları korumak amacıyla da inşa edilebilirler. Özellikle Maginot Hattı tahkimatında koruganlar yaygın olarak kullanılmıştır. Yunanistan'ın mihver işgaline uğramasıyla işlevsiz kalmış, bundan sonra hattın daha geri ve dar bir alana çekilmesi gerçekleştirilmiştir. Korugan yapısı askeri savunma tahkimat yapıları olarak betonarme – çelik malzemeden korunaklı olarak anahtar formunda, ormanlık arazide doğu-batı istikametinde kuzey-güney aksında inşa edilmiştir. Mevzilenme (ön) cephesi batıya bakmakta olup, doğuda V biçimli girişe sahiptirler. İç kısmı toprak altında kalmak olup, tek odalıdır. Ön (batı) mevzilenme cephelerine iç kısımdan beş basamakla çıkılmakta olup, ön mevzi-üst yapısı anahtar deliği formuna sahiptir. Ön-gözetleme mevzi üst örtülerinin metalden olduğu düşünülmekte olup, gözetleme kısmı kapığı yerinde yoktur. Korugan yapısının daha çok gözetleme amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bugün itibariyle işlevsiz olan yapı kullanılmamaktadır.																	
FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:										14.05.2025							
TEKNİK BİLGİLER:										ELEKTRİK:		ISITMA:		KANALİZASYON:			
ÖZGÜN KULLANIM: Korugan																	
BUGÜNKÜ KULLANIM: Kullanılmıyor																	
ÖNERİLEN KULLANIM:																	
HAZIRLAYANLAR: Birol HASANBAT										Uzman (Sanat Tarihçisi)							
Nesim Berat KESKİN										Harita Mühendisi							
E.K.V.K. Kurulunun 29.02.2025 Tarih ve 11014 sayılı karar ile																	
ANALİTİK BİLGİLER:										KONTROL EDEN : Yusuf SAMILOĞLU Müdür							
KAT ADEDİ										MALZEME:		YAPIM TEKNİĞİ:		RAPOR		Var	
Yan Bodrum										Betonarme-Çelik		Betonarme		FOTOĞRAF		Var	
YAYIN DİZİNİ :														RÖLÖVE PROJESİ			
														RESTORASYON PROJESİ			
														HARİTA		Var	
														KROKİ		Var	
														KİTABE			
														VAKFIYE			
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU																	

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E		SIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE				HARİTANO:
İLİ :Kırklareli	İÇESİ : Merkez	MAHALLE KÖY : Yündalan VEYA MEVKİ : Kayrak	KADASTRO: PAFTA:	ADA: PARSEL: 1590-1697
ADI: Kayrak Kült Alanı	TÜRÜ: Kült Alanı		DÖNEMİ:	
GENEL TANIMI:				
Yündalan Köyü, Kayrak Mevkii, 1590 parselin güney sınırlarında kayalık zemin üzerinde profil veren yol kalıntısı ile 1679 parselde ölçüleri ve formları (dairesel ve dikdörtgen) değişkenlik gösteren tabi kaya zemine oyma şekil-kuyu ve işlikler ile 1 adet haç motifi tespit edilmiştir.				
ŞİMDİKİ TEHLİKELER:				
Kaçak kazılar, definecilik, madencilik				
ŞİMDİKİ DURUMU:				
orman arazisidir.				
SIT POTANSİYELİ:		KORUMA DERECESİ:		
1. Derece Arkeolojik Sit		1.		
ŞİMDİKİ KORUMA:				
1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillidir Fiziki olarak herhangi bir koruma tedbiri yoktur.				
ÖNERİLEN KORUMA:				
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescilinin devamı sınırlarının koordinatı olarak revize edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Koruma sınırı içerisinde tarım, madencilik vekaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir.				
GÖZLEMLER:				
Alanda kayaya oyma kuyu ve işliklerden başka dairesel silmeli şekiller de bulunmaktadır. Söz konusu alanda ilişkin kesin tarihlendirmeye yarar veri bulunmamaktadır.				
VAZİYETPLANI		FOTOĞRAF		
E.K.V.K. Kurulunun 29.02.2025 Tarih ve 1104 sayılı karar ekidir.				
KOORDİNATLAR :		FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ :14.05.2025		
HAZIRLAYANLAR :		EKLER:		
Birol HASANBAT Nesim Berat KESKİN		KONTROL EDEN: Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür		
Uzman (Sanat Tarihçisi) Harita Mühendisi		RAPOR Var		
		FOTOĞRAF Var		
		HARİTA Var		
YAYINDIZINI		KROKİ Var		
		REVİZYON:		
		KURUL KARARLARI:		


KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ YÜNDALAN KÖYÜ

ADI:

2.GRUP KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ASKER KORUGAN 1-2



107/1



107/1

107/1

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU



107/1

107/1

ASLI İBİDİR

Yusuf ŞAMİLOĞ
Müdür

132/2

132/3

E.K.V.K. Kurulunun 29.02.2025
Tarih ve 11014 sayılı karar ekidir.

KOORDİNE ÖZET - UTM ITRF96 3°

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
1-1	524419.302	4619515.402	2-1	524417.678	4619415.630
1-2	524461.298	4619515.402	2-2	524459.906	4619415.398
1-3	524461.298	4619479.670	2-3	524459.674	4619379.898
1-4	524420.230	4619479.438	2-4	524418.606	4619379.666

GÖSTERİM

— Kadastral Hat

..... KORUNMA ALANI SINIRI

TESCİLLİ YAPI


EK BİLGİ

* Kırklareli ili Merkez ilçesi Yündalan Köyü 107 ada 1 parseli bir kısmı koruma alanında kalmaktadır.

KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ YÜNDALAN KÖYÜ

ADI:


KÜLT ALANI 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI



138/59

0/1590

0/1679



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

E.K.V.K. Kurulunun 29.03.2025
Tarih ve 1106 sayılı karar ekidir.

Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür

KOORDİNE ÖZET - UTM ITRF96 3°

Nokta No	Y	X
1	526420.274	4619778.530
2	526394.175	4619814.101
3	526492.468	4619880.191
4	526526.145	4619843.357

GÖSTERİM

— Kadastral Hat
— 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

EK BİLGİ

• Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Yündalan Köyü 1590 ve 1679 parsellerin bir kısmı 1.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.