

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

03.00.3459

Toplantı Tarih ve no : 29.08.2025 - 510
Karar Tarih ve no : 29.08.2025 - 14169

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Akmesit Mahallesi ve tapunun 194 ada 6 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazın yapılan arşiv çalışmasında koruma grubunun belirlenmediğinin ve tescil fişinin bulunmadığının anlaşılması nedeniyle hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin 15.08.2025 tarihli ve 3640643 sayılı yerinde inceleme raporu, 19.08.2025 tarihli ve 3646013 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Akmesit Mahallesi ve tapunun 194 ada 6 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait, Afyonkarahisar Kentsel Siti Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.11.1993 tarihli ve 1825 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma grubunun II.(İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazda ve kentsel sit sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:			
İL: Afyonkarahisar	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ: Akmesit Mahallesi		KORUMA DERECE: II. GRUP	ANITSAL:	1	2 X 3	
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA:	ADA: 194	PARSEL: 6		ÇEVRESEL:	1	2 3	
ADI: Konut	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ:	YAPAN: KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI (Üslup):	ÇEVREYE AYKIRI:			
GENEL TANIM: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Akmesit Mahallesinde ve tapunun 194 ada, 6 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz Afyonkarahisar Kentsel Siti sınırları içerisinde yer almaktadır.								
KORUMA DURUMU:	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI YAPI A B C	DIS YAPI A B C	ÜST YAPI A B C	İÇYAPI A B C	SÜSLEME ELEMANLARI A B C	RUTUBET A B C	YOK B ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI 								