

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

11.00.7

KARAR

Toplantı Tarih ve no : 31.07.2025 -506
Karar Tarih ve no : 31.07.2025 - 13979

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa mahallesi, 1472 ada, 10 parselde (Eski 150 ada, 8 parsel) yer alan, özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıya ilişkin yapılan arşiv çalışması sonucunda yapının tescil fişinin bulunmadığının ve koruma grubunun belirlenmediğinin tespit edilmesi üzerine ilgili belgelerin hazırlandığı Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 10.07.2025 tarih ve 3562763 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa mahallesi, 1472 ada, 10 parselde (Eski 150 ada, 8 parsel) yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.06.1988 tarih ve 3 sayılı kararı ile tescil edilen Konutun koruma grubunun II.(İki) Grup olarak belirlenmesine; Konuta ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazda 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:																																																												
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:																																																												
İLİ : Bilecik	İLÇESİ : Merkez	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Gazipaşa			KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL:	1	2 X	3																																																								
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA: 1472 E:150	PARSEL: 10 E: 8	II. (İk) Grup	CEVRESEL:	1	2	3																																																									
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(Üslup):		CEVREYE AYKIRI:																																																												
YAPIM TARİHİ:		KİTABE: -	VAKFIYE: -																																																														
GENEL TANIM: Bilecik ili, Merkez ilçesi, Gazipaşa mahallesinde yer alan yapı																																																																	
KORUMA DURUMU:	A	İYİ	TASIVICI YAPI	A	D	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	VO																																																		
	B	ORTA		B	U	B		B		B		B		B	K																																																		
	C	FENİ		C	S	C		C		C		C		C	Z																																																		
VAZİYET PLANI:																																																																	
																																																																	
AYRINTILI TANIM:								<table border="1"> <tr> <td>TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> <td>KANALİZASYON</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ORJİNAL KULLANIM : Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BUGÜNKÜ KULLANIM :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ÖNERİLEN KULLANIM : Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">HAZIRLAYANLAR : TARİH: 10.07.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dilsun AKÇEL (Müze Araştırmacısı):</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Ahmet OĞRAŞ (Müze Araştırmacısı):</td> </tr> <tr> <td colspan="5">KONTROL EDEN: Rahime KARAOĞLU MURAT</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bölge Kurulu Müdür V.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TARİH : 10.07.2025</td> </tr> </table>								TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON	ORJİNAL KULLANIM : Konut					BUGÜNKÜ KULLANIM :					ÖNERİLEN KULLANIM : Konut					HAZIRLAYANLAR : TARİH: 10.07.2025					Dilsun AKÇEL (Müze Araştırmacısı):					Ahmet OĞRAŞ (Müze Araştırmacısı):					KONTROL EDEN: Rahime KARAOĞLU MURAT					Bölge Kurulu Müdür V.					TARİH : 10.07.2025				
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON																																																													
ORJİNAL KULLANIM : Konut																																																																	
BUGÜNKÜ KULLANIM :																																																																	
ÖNERİLEN KULLANIM : Konut																																																																	
HAZIRLAYANLAR : TARİH: 10.07.2025																																																																	
Dilsun AKÇEL (Müze Araştırmacısı):																																																																	
Ahmet OĞRAŞ (Müze Araştırmacısı):																																																																	
KONTROL EDEN: Rahime KARAOĞLU MURAT																																																																	
Bölge Kurulu Müdür V.																																																																	
TARİH : 10.07.2025																																																																	
Bilecik ili, Merkez ilçesi Gazipaşa mahallesinde, Hamam sokakta yer almaktadır. Ahşap karkas sistemde yapılan yapı zemin+1 kattan oluşmaktadır. Kırmızı çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Yapının ön cephede birinci kat çıkma yapmaktadır. Saçak ve çıkma altı ahşap olup çıkma altı ahşap konsollarla desteklenmektedir. Giriş kapısı ahşap tek kanatlı olup kapı üstünde kare ahşap doğramalı pencere, kapının yanında iki adet, birinci katta 4 adet ahşap doğrama giyotin pencereler bulunmaktadır. Yapı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.06.1998 tarih ve 6520 sayılı Kararı doğrultusunda yıkılmıştır. Söz konusu parselde yapı bulunmamaktadır. ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 31.07.2025 TARİH, 13979 SAYILI KARAR EKİDİR. ASLI GİBİDİR. Rahime KARAOĞLU MURAT Bölge Kurulu Müdür V.																																																																	
YAYIN DİZİNİ	EKLER:																																																																
	RAPOR			RESTORASYON PROJESİ																																																													
	FOTOĞRAF X																																																																
	RÖLÖVE PROJESİ X			KROKİ																																																													
	KİTABE			VAKFIYE																																																													