

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No.:27.11.2025/553
Karar Tarihi ve No. :27.11.2025/20924

Toplantı Yeri
ANTALYA

Burdur İli, Merkez İlçe, Günelan Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2006 tarih ve 1361 sayılı kararıyla I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilip, 19.09.2008 tarih ve 2706 sayılı kararıyla rölövesi, 19.09.2008 tarih ve 2706 sayılı kararıyla restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2023 tarih ve 16559 sayılı kararıyla revize restorasyon projesi ve statik raporu uygun bulunan ve onarımı devam eden, mülkiyeti Vakıflara ait, 1907 parseldeki, Hacı Musa Camiinin koruma alanı sınırının güncellenerek sayısallaştırılmasına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.06.2025 tarih ve 6920267 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.11.2025 tarih ve 3851296 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Burdur İli, Merkez İlçe, Günelan Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2006 tarih ve 1361 sayılı kararıyla I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilip, 19.09.2008 tarih ve 2706 sayılı kararıyla rölövesi, 19.09.2008 tarih ve 2706 sayılı kararıyla restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri, Kurulumuzun 28.09.2023 tarih ve 16559 sayılı kararıyla revize restorasyon projesi ve statik raporu uygun bulunan, mülkiyeti Vakıflara ait, 1907 parseldeki, Hacı Musa Camiinin koruma alanı sınırının, yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi amacıyla sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/1000 ölçekli haritanın ve güncel tescil fişinin uygun bulunduğu (olumlu),

Koruma alanı içerisinde 2863 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına,

Koruma Alanında tamamen ya da kısmen kalan taşınmazların İlgili Kadastro Müdürlüğünce Kurul Müdürlüğüne bildirilmesine, bu işlem sonrasında taşınmazların tapu kayıtlarına koruma alanında tamamen ya da kısmen kaldığına dair ilgili şerhlerin konulmasının sağlanmasına,

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili kurumlarca alınması gerektiğine,

Caminin onarım uygulama sürecinin tamamlanmasının ardından, iş bitimi sonrası güncel fotoğraflar ile birlikte bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

