

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 27.11.2025-357
Karar Tarihi ve No : 27.11.2025-7437

Toplantı Yeri: ERZURUM

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Pamukçular Köyü, 219 ada, 1 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan kalıntıların araştırılması ve onarılması taleplerini içeren ilgilisinin 15.11.2024 tarihli başvurusu, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.10.2025 tarihli ve E.7370901 sayılı yazısı ile ilgili kurumlardan talep edilen kurum görüşleri, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.11.2025 tarihli ve 3855012 sayılı uzman raporu okundu. Dosyasındaki bilgi belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda:

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Pamukçular Köyü, 219 ada, 1 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan ve kalıntı olarak ifade edilen **Gözetleme Kulesinin;**


- 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle tescil edilmesine, yapı grubunun “I. Grup”, korunma alanının karar eki 1/5000 ölçekli krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, karar eki anıt fişinin uygun olduğuna,
- Gözetleme Kulesinin yer aldığı 219 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır”, tamamı korunma alanında kalan 219 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı Korunma Alanıdır”, bir kısmı korunma alanında kalan 104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir Kısmı Korunma Alanıdır”, şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
- Gözetleme Kulesine ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerince hazırlanarak Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO -

İL: ARTVİN	İLÇE: YUSUFELİ	MAHALLE VE KÖY: PAMUKÇULAR KÖYÜ	KORUMA DEREJESİ	ANİTİN DURUMU	İN	2	3
SOKAK VE KAPI NO: -		KADASTRO PAFTA ADA: 219 PARSELE: 1	CLAVRESİ		1	2	3
ADE: GÖZETLEME KULESİ	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE:				

GENEL TANIM: Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Pamukçular Köyü, 219 ada, 1 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	Bx			Bx		Bx		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	ORTA		C		C		CX		C		C		C	ÖNEMLİ
		FFNA													



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Pamukçular Köyü, 219 ada, 1 parselde yer alan Gözetleme Kulesi, Pamukçular Köyünün yaklaşık 1,5 güneydoğusunda bir sırt üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultuda uzanan sırtın üzerine aynı doğrultuda yerleştirilen yapı Köyden görülebilmektedir. Yapının yer aldığı sırtın yamaçlarında seyrek kısa çalılışlar bulunmaktadır. Moloz taş malzeme ile horasan harçlı olarak inşa edilen yapı yaklaşık 16x4 metre ölçülerinde, yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Kuzey ve güney cepheleri yuvarlak olarak dönülmüştür. Kuzeyde bir kulesi ve arkasında bir iç alan bulunmaktadır. Duvarların üst kısmı ve üst örtü yıkılmış durumdadır. Cephelerde çeşitli asimetrik pencere açıklıkları görülmektedir. Yapı konum itibarı ile çevreye hâkim bir noktada olup, alanın sarp olması sebebiyle korunaklıdır. Duvarların üst kısımlarında üst örtüye ait ahşap kirişlerin izleri ve bazı ahşap parçaları görülmektedir.

ORJİNAL KULLANIMI: GÖZETLEME KULESİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR: 27/11/2025

Almet TOPRAK Mlze Arastırması

Özge TEKMAN Arkeolo

Melike YAPAN Mimar

KONTROL EDEN:

KURUL ONA

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 27.11.2025 SAYILI KARAR EKİDİR

YANIN DİZİNE

GÜN VE 7437 SAYILI KARAR EKİDİR

EKLER

RAPOR

FOTOGRAF

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

REVİZYON:



DURUM HARİTASI



4516500.000
487000.000

487500.000

•••••KORUNMA ALANI SINIRI