

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

**Toplantı Tarihi ve No. :17.02.2026-487**  
**Karar Tarihi ve No. :17.02.2026-11852**  
**Dosya No. :21.04.39**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Değirmensuyu mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 134 ada 8 parselinde kayıtlı, Güney Değirmenin tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin; Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2025 tarih ve 7745090 sayılı yazısı ve ekleri, Değirmende tahribatı önleyici önlemlerin alınması ve tescile ilişkin kurum görüşünün iletilmesinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.01.2026 tarih ve 7814972 sayılı yazısı, kurum görüşü ve güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin Çüngüş Belediye Başkanlığının 22.01.2026 tarih ve 6538 sayılı yazısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 02.02.2026 tarih ve 291292 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.01.2026 tarih ve 4009211 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf, tescil fişi vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Değirmensuyu mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 134 ada 8 parselinde kayıtlı, Güney Değirmenin, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I. (Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Güney Değirmenin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 134 ada 8 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhi, 134 ada 7 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise, "Bir Kısmı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve bu işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-Güney Değirmenin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgisince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,

-Güney Değirmeni ve korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi.

İli  
İlçesi  
Mahallesi  
Alan

DIYARBAKIR  
ÇÜNGÜŞ  
DEĞİRMENSUYU  
GÜNEY DEĞİRMENİ VE KORUNMA ALANI

Değirmen Ada/Parsel : 134 / 8

Korunma Alanı Ada/Parsel : 134 / 8 (TAMAMI), 134 / 7 (BİR KISMI)



ITRF-3-39 KOOR.

| Nokta No | Y          | X           |
|----------|------------|-------------|
| D1       | 521562.540 | 4231825.078 |
| D2       | 521568.604 | 4231822.576 |
| D3       | 521566.129 | 4231816.512 |
| D4       | 521560.424 | 4231819.409 |
| KA-1     | 521558.839 | 4231829.790 |
| KA-2     | 521562.872 | 4231827.992 |
| KA-3     | 521570.101 | 4231825.309 |
| KA-4     | 521572.823 | 4231824.656 |
| KA-5     | 521569.986 | 4231814.324 |
| KA-6     | 521567.374 | 4231806.999 |
| KA-7     | 521559.090 | 4231809.932 |
| KA-8     | 521551.130 | 4231816.281 |
| KA-9     | 521555.443 | 4231823.507 |

| LEJANT |                      |
|--------|----------------------|
|        | KORUNMA ALANI SINIRI |
|        | DEĞİRMEN             |
|        | PARSEL SINIRI        |

Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi