

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**03.05.20**

**Toplantı Tarih ve no : 26.12.2025 - 521**  
**Karar Tarih ve no : 26.12.2025 - 14634**

**Toplantı Yeri**  
**ESKİŞEHİR**

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Yenikacerli Mah. 272 ada, 5 parselde kayıtlı, mülkiyeti Afyon Vakıflar Memurluğuna ait, Eskikacerli Caminin'nin yapılan arşiv çalışması sonucunda, tescil fişinin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili belgelerin hazırlandığı ve izinsiz uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2025 tarih ve 3922222 sayılı yerinde inceleme raporu ile 25.12.2025 tarih, 3932545 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, paftası, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikacerli Mah. 272 ada, 5 parselde yer alan, mülkiyeti Afyon Vakıflar Memurluğuna ait, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 03.12.1999 tarih ve 1001 sayılı karar ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.12.2016 tarih ve 4748 sayılı kararı ile korunma alanı belirlenen Eskikacerli camiye yönelik hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna, Koruma Grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin ilgililerin uyarılmasına, uygulamaların ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılmasına, taşınmazda 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ: Afyonkarahisar	İLÇESİ: Emirdağ	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Yenikacerli Mahallesi		KORUMA DERECESESİ: I	ANITSAL: 1 2 3 ÇEVRESEL: 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA: 272	PARSEL:5		ÇEVREYE AYKIRI:
ADI: Eskikacerli Cami	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(Üslup):	VAKFIYE: -	
GENEL TANIM: Kitabesinde yapım tarihi 1945 yılı olarak belirtilen caminin kare planı olup tapu bilgisinde kargir malzemeli, kırma çatılı olarak yapılmıştır.					
KORUMA DURUMU:	A İYİ B ORT C FENA	TASIVICI YAPI	A D İ S Y A P I B İ B C	ÜST YAPI	A İÇ YAPI B C
				A SÜSLEME B ELEMANLARI C	A RUTUBET B C
					A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
					
AYRINTILI TANIM:			TEKNİK BİLGİLER		
<p>Kitabesinde yapım tarihi 1945 yılı olarak belirtilen caminin kare planı olup tapu bilgisinde kargir malzemeli, kırma çatılı olarak yapılmıştır. Girişi kuzey cephesinde bulunan caminin, giriş üzeri sonradan olduğu düşünülen beton malzemeli iki sütunlu revak ile düzenlendikten camekanlı bir son cemaat yeri oluşturulmuştur. Parselin kuzeydoğu bölümünde yapıdan bağımsız bulunan minaresi yer almaktadır. Harim bölümüne giriş yuvarlak kemerli bir açıklıkla sağlanmakta olup harim bölümünde 2 adet ahşap sütun, ahşap ahşap tavanı desteklemektedir. Sütunların tavan ile birleştiği yerde kavisli yapılmış bir destek ile tamamlanmıştır. Tavanda iki adet sekizgen ahşap süsleme yer almaktadır. Kadınlar mahfiline yivli metal bir merdiven ile ulaşılmakta olup, zemin ahşap ve korkuluklar metal malzemeli yapılmıştır. Sade bir mihrabı bulunan cami seramik kaplamalıdır</p>			SU		
			ELEKTRİK		
			ISITMA		
			KANALİZASYON		
			ORJİNAL KULLANIM : Cami		
			BUGÜNKÜ KULLANIM : Cami		
			ÖNERİLEN KULLANIM : Cami		
			HAZIRLAYANLAR :		
			Ayhan ÖNCELEN (Uzman)		
			F. Tülay ÇERÇİ (Mimar)		
			TARİH: 26.12.2025		
			KONTROL EDEN: Rahime MURAT KARAOĞLU Koruma Bölge Kurulu Müdür V.		
			TARİH : 26.12.2025		
YAYIN DİZİNİ	EKLER:				
	RAPOR		RESTORASYON PROJESİ		
	FOTOĞRAF		HARİTA		
	RÖLÖVE PROJESİ		KROKİ		
	KİTABE		VAKFIYE		

