

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

03.08.421

Toplantı Tarih ve no : 27.02.2026 - 526
Karar Tarih ve no : 27.02.2026 - 14837


Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Ahmetpaşa Belediyesi, 127 ada, 1 parselde yer alan, mülkiyeti Ahmetpaşa Belediyesine ait Hamamın, 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma grubunun ve korunma alanının değerlendirilmesi istemine ilişkin, Kurulumuzun 26.12.2025 tarih ve 14642 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü'nün 13.01.2026 tarih ve 7825875 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 27.01.2026 tarih ve 19293279 sayılı yazısı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.02.2026 tarih, 4077298 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, paftası, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Ahmetpaşa Belediyesi, 127 ada, 1 parselde yer alan, mülkiyeti Ahmetpaşa Belediyesine ait hamamın yapım malzemesi ve tekniği, mimari detayları, dekoratif özellikleri vb nedenlerle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, Koruma Grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, Korunma Alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Hamama yönelik hazırlanacak Rölöve-Restitasyon-Restorasyon projesinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ: Afyonkarahisar	İLÇESİ: Sinanpaşa	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Ahmetpaşa-Yukarı Mahallesi		KORUMA DERECESESİ: I	ANITSAL: 1 2 3 ÇEVRESEL: 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA: 127	PARSEL: 1		ÇEVREYE AYKIRI:
ADI: Hamam	YAPTIRAN: -	YAPAN:		MİMARİ CAĞI(Üslup):	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -		VAKFIYE: -	
GENEL TANIM: Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, kagir malzeme ve beton sıva ile kaplanmış olarak tek katlı hamam.					

KORUMA DURUMU:	A	İYİ	TAŞIYICI	A	D	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK	
	B	ORT	YAPI	B	B		B	B	ELEMANLARI	B		B		B	IZI VAR
	C	FENA		C	C		C	C		C		C		B	ÖNEMLİ



AYRINTILI TANIM:

Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, kagir malzeme ve beton sıva ile kaplanmış olarak tek katlı inşa edilmiştir. 1 soyunmalık ve 2 sıcaklık bölümü olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Dışarıdan Sekizgen bir kasnak üzerine oturan 3 adet kubbesi bulunmakta olup, kubbe geçişleri pandantif olarak düzenlenmiş, havalandırma delikleri kubbelerin ortasında yer almaktadır. Hamamda bölümler arası geçişler yuvarlak kemerli dar açıklıklar ile yapılmaktadır, Hamamın doğu bölümde küçük bir adet cehennemlik bölümü, batı bölümden ise depo bölümü yer almaktadır. Deforme olan duvarlarda seramik künkler görülmekte olup metal döşenmiş su tesisatı da yer almaktadır. Sözlü kaynaklardan edinilen bilgilere göre 1950 li yıllarda yapıldığı belirtilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIM : Hamam
BUGÜNKÜ KULLANIM : Hamam
ÖNERİLEN KULLANIM : Hamam

HAZIRLAYANLAR :

Ayhan ÖNCELEN (Uzman-Sanat Taribçisi)

Şule Yetişkin ÖZCAN (Mimar)

TARİH: 25.02.2026

KONTROL EDEN: Rahime MURAT KARAOĞLU
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

TARİH: 25.02.2026

YAYIN DİZİNİ	EKLER:	
	RAPOR	RESTORASYON PROJESİ
	FOTOĞRAF	HARİTA
	RÖLÖVE PROJESİ	KROKİ
	KİTABE	VAKFIYE

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARI-KORUMA BÖLGE
KURULU'NUN 27.02.2026 11.837
SAYILI KARARI EKİDİR.
Rahime KARAOĞLU MURAT
Bölge Kurulu Müdürü