



**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No :** 30.03.2026 / 498  
**Karar Tarihi ve No :** 30.03.2026 / 12074

17.07.1941  
**Toplantı Yeri**  
**ÇANAKKALE**


Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Darıköy Köyü'nde yer alan, kültür varlığı açısından sit dışı alanda kalan, 616 parseldeki çeşmenin restore edilmek istendiğine dair başvurunun iletildiği T.C. Çanakkale Geyikli Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 20.11.2023 tarih ve E- 1090 sayılı yazısı ve ekleri, taşınmazdaki cami ile çeşmenin 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı olarak tescil kistaslarını taşıdığına dair teknik rapor ve tescil fişlerinin iletildiği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 29.01.2026 tarih ve E- 1018979 sayılı yazısı ve ekleri çeşme ve caminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 11.02.2026 tarih ve E- 7948635 sayılı yazısı, tespit-tescil işlemlerine yönelik faaliyeti etkilenen kurumların kurum görüşlerinin iletildiği T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 17.02.2026 tarih ve E- 134347 sayılı yazısı, T.C. Çanakkale Geyikli Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 17.02.2026 tarih ve E- 136 sayılı yazısı, T.C. Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 14/02/2026 tarih ve E- 14897044 sayılı yazısı ve ekleri ile 17/03/2026 tarih ve 4121231 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde:

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Darıköy Köyü'nde yer alan, kültür varlığı açısından sit dışı alanda kalan, 616 parseldeki cami ve çeşmenin inşa malzemeleri ve kurguları ile 2863 sayılı Kanun'un 6. Maddesinde tanımı yapılan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kistaslarını taşıdıkları görüldüğünden, aynı Kanun'un 7. Maddesi doğrultusunda tescil edilmelerine; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesi gereği koruma gruplarının 1. Grup olarak belirlenmesine; sunulan tescil fişleri ile 1/1000 ölçekli korunma alanı haritasının uygun olduğuna; tescile ve belirlenen korunma alanına ilişkin gerekli şerhin yetkili tapu müdürlüğünce düşünülmeye; cami ve çeşmeyi korumaya, yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, DARIKÖY KÖYÜ, 616 PARSELDE YER ALAN,  
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA (CAMİ VE ÇEŞME) İLİŞKİN  
KORUNMA ALANI HARİTASI

1000



Çanakkale KVKBK'nun 30/03/2026  
Gün ve...12.074 Sayılı karar  
ekidir.

— KADASTRAL PARSEL SINIRI

●●●●●●●● KORUNMA ALANI SINIRI

KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
K1	433398.613	4408768.743
K2	433404.290	4408778.405
K3	433405.017	4408775.213
K4	433400.696	4408771.901
K5	433400.614	4408770.450
K6	433392.356	4408769.919
K7	433392.209	4408765.690
K8	433385.560	4408765.379
K9	433386.811	4408772.006
K10	433384.675	4408774.852
K11	433388.229	4408763.881
K12	433389.313	4408763.654

ITRF96-3 DERECE



AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENNVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT		ENVANTER NO:			
TÜRKİYE					HARİTA NO:			
İL: ÇANAKKALE	İLÇESİ: EZİNE	MAHALLE KÖY : Darköy Köyü			KORUMA DEREJESİ			
SOKAK VE KAPI NO: Darköy Caddesi	KADASTRO PAFTA: 416 Parsel			ANITSAL				
ADİ Çeşme	YAPTIRAN: Bilinmiyor	YAPAN: Bilinmiyor	MİMARİ ÇAĞI : (ÜSLUP) 20.yy başları		CEVRESSEL			
	YAPIM TARİHİ: Bilinmiyor	KİTABE: Yok	VAKFIYE: Yok		ANITSAL			
GENEL TANIM: Moloz taşın yapılmış, mihrap formunda, yalağı bulunan çeşme yapısı.								
KORUMA DURUMU	A İVİ	TAŞIYICI YAPI	A DİŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME ELEMANLARI	A RUTURET	A YOK
	B ORTA	B	B	B	B	B	B	B İZİ VAR
	C FENA	C	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: Tarihi kalıntı olarak parsel alanında kullanılmayan, bakımsız çeşmedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Darköy köyü Tünel Kışığı

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Darköy köyü Köy Tünel Kışığı

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmiyor

## AYRINTILI TANIM:

Çanakale ili Ezine ilçesi Geyikli Beldesinin kuzeydoğusunda yer alan Darköy Köyünde bulunan Köy Çeşmesinin yapım yılı tam olarak bilinmemektedir.

Çeşmenin güney yönü tarafına konumlandırılmış tek cepheli, yarım daire kemerli, mihrap formunda, iki yanında sütun başları bulunan sade taş dikmelerle oluşturulmuş, devrında su yalağı ve tekne kısmı bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmadığından yapım yılı bilinmemektedir.

Çeşmenin taş yüzeylerinde yoğun erzyon ve yosunlaşma mevcuttur.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmaktadır

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT		ENVANTER NO:
TÜRKİYE					HARİTA NO:
İLE: ÇANAĞKALE	İLÇESİ: EZİNE	MAHALLE KÖY : Darıkköy Köyü			KORUMA DERECEŚİ
SOKAK VE KAPI NO: Darıkköy Caddesi	KADASTRO PAFTA: 616 Parsel			ANITSAL	
ADI: Cami	YAPTIRAN: Bilinmiyor	YAPAN: Bilinmiyor	MİMARİ ÇAĞI : (ÜSLUP) 20.yy başları		CEVRESSEL
	YAPIM TARİHİ: Bilinmiyor	KİTABE: Yok	VAKFIYE: Yok		ANITAL
I. GRUP					

GENEL TANIM: Dikdörtgen formda, moloz taştan yapılmış, ezanlı olduğu camii yapıdır.

KORUMA DURUMU	A	TYI	TASIVICI YAPI	A	DIŐ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
B	ORTA		B		B		B		B		B		B		EZİ VAR
C	FENA														ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: Tarihi kalıntı olarak parsel alanlarda bakımsız ve yıkıntı halde kalmış camiidir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Darıkköy köyü Köy Tüzel Kişiliği

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS: Darıkköy köyü Köy Tüzel Kişiliği

YAPILAN ONARIMLAR: Bilinmiyor

AYRINTILI TANIM:

Çanakale İli Ezine İlçesi Geyikli Belde'sinin kuzeydoğusunda yer alan Darıkköy Köyünde bulunan Tarihi Köy Camii'nin yapım yılı tam olarak bilinmemekle birlikte camii beden duvarlarında ve mihrabında bulunan kalensisi bezeme kalıntılarında yola çıkılarak 19. yy sonu-20.yy başlarında Erken Cumhuriyet Geçiş Dönemi zamanlarında inşa edildiği düşünülmektedir.

Cami harim bölünmü ve yarıda bulunan oda birimi moloz taş malzemedenidir. Harim bölümünde, üstünde ahşap hatifları bulunan dört adet penceresi ve bir adet ahşap kapısı bulunmaktadır. Taş kemerli mihrap nişi iç yüzeyinde, kırık siva üzerine uygulanmış, açık renk zemin üzerine mavimsi baskımlı tekniğiyle yapılmış motiflerden oluşan kalensisi bezeme kalıntılarını görmektedir. Duvar yüzeylerinde mihrapta olduğu gibi, açık renk zemin üzerine

	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIMI: Camii				

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullandırılamaz

ÖNERİLEN KULLANIMI: Camii

HAZIRLAYANLAR:

*(Handwritten signature)*