

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R



Toplantı Tarihi-No : 14.05.2012- 21
Karar Tarihi ve No : 14.05.2012- 362

Toplantı Yeri
EDİRNE

Edirne İli, Merkez İlçesi, Nişdoğan Mahallesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içerisinde kalan 44 pafta, 263 ada, 8 parselde yer alan (Hacı Haşan Camii) tescilli camii arsası vasıflı taşınmazda Kurulumuzun 21.04.2011 tarih ve 3501 sayılı kararı gereği yapılan araştırma kazısı raporunun değerlendirmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği (İl Kültür Turizm Müdürlüğü) nin 07.02.2012 tarih ve B.16.0.KVM.4.22.160/387 sayılı yazısı, Kurulumuzun 08.05.2008 gün ve 1874 sayılı, 28.05.2009 gün ve 2542 sayılı, 19.11.2009 gün ve 2800 sayılı, 16.04.2012 gün ve 328 sayılı kararları okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Nişdoğan Mahallesi Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içerisinde kalan 44 pafta, 263 ada, 8 parselde yer alan (Hacı Haşan Camii) tescilli camii arsası vasıflı taşınmazla ilgili olarak ; 8 parselde yer alan Hazire kısmında Hazireye uygun çevre düzenlemesinin yapılmasına, 9 parselin Hacı Haşan Camii arsası olarak tescil edilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT		ENVANTER NO:				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜD.				HARİTA NO:				
İLİ: EDİRNE		İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE : Kuşçudoğan Mah.	KORUMA		ANIT SAL	1	2	3	
SOKAK VE KAPI NO:			KADASTRO: 263 ada 8-9 parseller		DERECESİ		ÇEVRE SEL.	1	2	3
ADI: Hacı Hasan Camii	YAPTIRAN: -		YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı					
	YAPIM TARİHİ 15 yy sonu		KİTABE: -		VAKFIYE: -					
GENEL TANIM: Edirne İli Merkezde bulunan Hacı Hasan Camii Günümüzde tamamen yıkılmış olup yapılan kazı çalışması sonucunda temelleri kısmen tespit edilmiştir.										
KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK B ORTA B B B B ELEMAN B B İZİ VAR C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ										
VAZİYET PLANI:										
GÖZLEMLER: Hazire kısmı ve Camii temelleri mevcuttur.										
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN			TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON	
Vakıf-Şahıs		Vakıf			BİLGİLER					
YAPILAN ONARIMLAR:-					ORJİNAL KULLANIMI: Camii					
AYRINTILI TANIM: Günümüzde kazı çalışması ile temelleri ortaya çıkarılmış olan camii 15 yy yapısıdır. Kaynaklarda caminin tek minareli ve ahşap çatılı olduğu belirtilmektedir. 1920 yılına kadar ayakta kalmış zaman içerisinde tamamen yıkılmıştır. Kurulumuzun 19.11.2011 gün ve 2800 sayılı kararı ile 8 parsel tescil edilmiş ancak yapılan kazı çalışmasında caminin 9 parsel üzerine de oturduğu anlaşılmıştır. 8 parsel üzerinde camiye ait hazire kısmı 9 parsel üzerinde ise cami duvarlarına ait temeller tespit edilmiştir.					BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
					ÖNERİLEN KULLANIMI: Camii					
					HAZIRLAYANLAR: Figen BAYRAKTAR: Arkeolog Yusuf ŞAMİLOĞLU: Sanat Tarihçisi					
					KONTROL EDEN: Ömer EREN K. V.K.B.K. Müdür V.					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER			KURUL ONAYI:					
		RAPOR								
		FOTOĞRAF								
		RÖLEVE PROJESİ								
		HARİTA								
		KİTABE								
					REVİZYON:					

E.K.T.V.K. Kurulunun 16.08.2012
Tarih ve 362 sayılı kararı ile.

T. C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu