

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R


Toplantı Tarihi-No : 05.11.2012- 39
Karar Tarihi ve No : 05.11.2012- 669

Toplantı Yeri
EDİRNE

Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan Muradiye Mahallesi, Taş Köprü sokakta bulunan Köprünün Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.10.2012 gün ve 2783 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan Muradiye Mahallesi, Taş Köprü sokakta bulunan Köprünün ekli paftada koordinatlı gösterildiği şekliyle Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine 1. grup yapı olarak grup tayininin yapılmasına karar verildi..

ASLI GİBİDİR



Nokta No	X	Y
1	463873.872	14616659.622
2	463873.448	14616659.593
3	463884.342	14616659.150
4	463884.766	14616659.179

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTARİ D.K.V.KE	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MEDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İL: EDİRNE	İLÇE: MERKEZ	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİL: Muradiye Mahallesi	KORUMA DERECESİ
ADRES: Taş Köprü Sokak	KADASTRO:	PAFTA: 51L III d ADA:	PARSEL:
			ANISAL
			ÇEVRESEL
			AYKIRI
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
Taş Köprü	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 15. Yüzyıl (?)
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: Yok	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Taştan yapılmış tek kemerli bir köprüdür.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Taş malzeme kullanılarak yapılmış olan köprü 11 metre uzunluğundadır. Yol genişliği 300 cm olan köprüde, kenarlarda iri köfeki taşları kullanılmış, aralarına ise daha küçük taşlar ile dolgu yapılarak düz bir yol oluşturulmuştur. Köprünün mevcut yüksekliği 270 cm'dir. Tek kemerli olan köprünün kemer genişliği 325 cm, yüksekliği 170 cm'dir. Köprü XV. yüzyılda Muradiye Camii ile beraber yapılmış olmalıdır. Yer yer küçük yabancı otlarla tahribe uğramış köprünün korunma durumu iyidir. Kemer örgüsü düzgün kesmetiş ile yapılan köprünün yan cepheleri kaba yontu moloz taşla örülmüştür. Çimento kullanılarak yapıldığı anlaşılan usta işi olmayan derzler görülmektedir. Halen kullanılıyor olması bugüne kadar sağlam kalmasını sağlamıştır.

TEKNİK BİLGİLER

SU
ELEKTRİK
ISITMA
KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI

Köprü

BUGÜNKÜ KULLANIMI

Köprü

ÖNERİLEN KULLANIM

Köprü

HAZIRLAYANLAR

İbrahim TÜRKMEÑOĞLU

Sanat Tarihçi

Kemal ERKAN Arkeolog

KONTROL EDEN

Hasan KARAKAYA


Müze Müdürü

TESCİL KARARI

REVİZYON

KOORDİNATLAR: 41° 40'57.48 K
26° 33'56.88 D

YAYIN DİZİNİ:



(Handwritten signatures and notes in blue ink)