

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no : 06.12.2013 – 204
Karar Tarih ve no : 06.12.2013 – 2000

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Gökçek Beldesi'nde ve tapunun 8 pafta, 3126 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Gökçek Belediyesi'ne ait çeşmeye ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (Kütahya Bölge Müdürlüğü)12.06.2013 gün, 35030805-150.01/(805)/1959 sayılı yazısı ve eki 06.06.2013 günlü Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzman raporu, söz konusu çeşmeye ait takyidatlı tapu kaydı gönderildiği Evciler Kaymakamlığı'nın (Tapu Müdürlüğü) 06.08.2013 gün, 68414392-300.01/342 sayılı yazısı, çeşmenin krokisinin gönderildiği Afyokarahisar Valiliği'nin (Kadastro Müdürlüğü- Dazkırı Kadastro Hizmet Birimi) 04.09.2013 gün, 18029393-150/190 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünün iletildiği Evciler Kaymakamlığı'nın (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) 15.08.2013 gün, 72084006-529-1382 sayılı yazısı, 29.11.2013 gün, 7910 sayılı dosya inceleme raporu, fotoğrafları, krokisi, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Gökçek Beldesi'nde ve tapunun 8 pafta, 3126 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Gökçek Belediyesi'ne ait çeşmenin 2863 sayılı Kanun kapsamında I.(Bir) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu çeşmede Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU				HARİTA NO:			
İLİ : Afyonkarahisar	İLÇESİ : Fıvıtlar	KÖY / MAHALLE: Gökçek		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL:	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: 8	ADA:	PARSEL: 3126		ÇEVRESEL:	1	2	3
ADI: Köy İçi Çeşme	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI (Üslup): DÖNEMİ	ÇEVREYE AYKIRI:	1	2	3	
	YAPIM TARİHİ: 19.yy.	KİTABE: YOK	VAKFİYE: YOK					

GENEL TANIM: Dikdörtgen planlı çeşmenin ön cephesi, iki sütunun taşıdığı beşik kemer şeklinde düzenlenmiştir.

A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK			
B	ORTA		B		B		B		B		B		B		B	B	İZİ VAR
C	FENA		C		C		C		C		C		C		C	C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER :

AYRINTILI TANIM:

Dikdörtgen planlı çeşmenin ön cephesi, iki sütunun taşıdığı beşik kemer şeklinde düzenlenmiştir. Ön cephede tas koymaya yarayan sivri kemerli küçük bir niş görülmektedir. Küçük nişin iki yanında yuvarlak açıklıklar vardır. Çeşmenin ön ve yan cepheleri kabayonu ve düzgün kesme taşla inşa edilmiş olup, arkasında bazı kısımları çimento sıva ile sıvanmıştır. Çeşmenin önünde yer alan dikdörtgen biçimli yalağı taştandır. Çeşmenin yan tarafında ve ön cephede uzayan, ön cephedeki yalağa bağlanmış hayvanların su içmesi için birer yalak daha görülmektedir. Çeşmenin ön cephesinde niş altında halen aktif olan iki su oluğu bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIM :
Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIM :
Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIM :
Çeşme

HAZIRLAYANLAR :
Ayşegül KÖKLÜ
Uzman (Sanat Tarihçi)

Songül ALABAY
Mimar

YAYIN DİZİNİ

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 06.12.2013 GÜN VE 20.00... SAYILI KARARI EKİDİR.

EKLER:

RAPOR	+
FOTOĞRAF	+
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	-
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFİYE	-

KONTROL EDEN: Songül ALABAY
Mimar

KURUL KARARLARI:

REVİZYON:

KURUL ONAYI:

