

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi-No : 03.02.2011- 229
Karar Tarihi ve No : 03.02.2011- 3380

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Merkez ilçesi sit alanı dışında kalan Akalar Mahallesi, Kadı Çeşme sokak, 155 ada, 3.14.15 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan kısmen yıkılan taşınmazlara ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.11.2010 gün ve 2520 sayılı yazısı, Kurulumuzun 17.09.2010 gün ve 3193 sayılı kararı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli İli, Merkez ilçesi sit alanı dışında kalan Akalar Mahallesi, Kadı Çeşme sokak, 155 ada, 3.14.15 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan taşınmazların; 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşımasından dolayı Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline 2. grup yapı olarak grup tayininin yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜD.				HARİTA NO:		
İLİ: KIRKLARELİ	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE :Akalar	KORUMA	ANIT SAL		1	2
SOKAK VE KAPI NO:Kadı Çeşme Sokak	KADASTRO: Ada:155 Parsel: 3-14-15		DERECESİ	ÇEVRE SEL.	1	2	3
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: -				
	YAPIM TARİHİ	KİTABE: -	VAKFİYE: -				

GENEL TANIM: Sit alanı dışında kalan taşınmaz üç parsel üzerine oturmaktadır üç ayrı bölüm şeklinde düzenlenmiş olan yapı ayrı dönemlerde yapılmıştır.

KORUMA DURUMU: A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
 B ORTA B B B B ELEMEN B B İZİ VAR
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER: Yapının tespiti yapıp tescil evrakları hazırlanmaya kadar 14 ve 15 parsel üzerine oturan kısımları yıkılmış sadece 3 parsel üzerindeki bölüm kalmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN Özel	TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
--------------------------------	--	---------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------

		BİLGİLER				
--	--	-----------------	--	--	--	--

YAPILAN ONARIMLAR:-	ORJİNAL KULLANIMI: Konut
----------------------------	---------------------------------

AYRINTILI TANIM: 3-14-15 parsel üzerine oturan taşınmazın tespiti yapıldıktan sonra tescil evraklarının hazırlanması aşamasında kısmen yıkılmış sadece 3 parsel üzerindeki kısmı kalmıştır. Ahşap karkas arası kerpiç malzeme ile inşa edilen yapı kırma çatılı alaturka kiremit örtülüdür. İki bölüm halinde inşa edilen yapı 3 parsel üzerine oturan kısmı daha sade bir şekilde yapılmıştır. 14 ve 15 parsel üzerine oturan kısım zemin ve bir normal kattan oluşmakta olup normal kat dışı taşkın bir şekilde inşa edilmiştir. Günümüzde sadece 3 parsel üzerindeki yapı ayakta olup 14 ve 15 parsel üzerindeki yapı yıkılmıştır.	BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut
--	---------------------------------

	ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut
--	----------------------------------

HAZIRLAYANLAR: Yusuf ŞAMİLOĞLU Kurtuluş ÖZÇELİK Figen BAYRAKTAR	Sanat Tarihçisi Harita Mühendisi Arkeolog
---	---

KONTROL EDEN: Ömer EREN K.T.V.K.B.K. Müdür V.
--

YAYIN DİZİNİ: E.K.E.R. Kurulundaki Koruma Kurulu	KURUL ONAYI: Fikret BAYHAN K.T.V.K.B.K Başkanı
---	---

YAYIN DİZİNİ: E.K.E.R. Kurulundaki Koruma Kurulu	REVİZYON:
---	------------------

E.K.T.V.K. Kurulundaki
Tarih ve 3380 sayılı karar

UYGUNDUR
E.K.E.R.
RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLEVE PROJESİ
HARİTA
KİTABE
Ömer EREN
Müdür V.

