

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2013-53
Karar Tarihi ve No : 25.01.2013-577


Toplantı Yeri
ŞANLIURFA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan “Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı” işinin Özel Teknik Şartnamesi kapsamında “Araştırma/Veri Toplama, Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin Ana Kararların Belirlenmesi” olarak tanımlı II. Aşama çalışmaları neticesinde plan müellifi tarafından tescile önerilen taşınmazlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.10.2012/209981 sayılı yazısı ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.01.2013/992 sayılı tescile yönelik görüş yazısı okundu. Tescile önerilen yapılardan; Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karakoyun Mahallesi, 310 ada 7 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin, 16.01.2013 tarihli uzman raporu okundu, fotoğraflar ve harita incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karakoyun Mahallesi, 310 ada 7 parsel üzerinde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ötürü tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.V.K.E				ANIT		ENVANTER NO				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				KORUMA DERECESİ		HARITA NO.				
İLİ	ŞANLIURFA	İLÇESİ	MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİLİ:	KARAKOYUN MAHALLESİ		ANITSAL	1	2	3		
SOKAK VE KAPI NO:		KADASRTO		PAFTA	ADA	310	PARSEL	7	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN		MİMARİ ÇAĞI USLUP		ÇEVREYE AYKIRI				
		YAPIM TARİHİ		KİTABE		VAKFIYE						
GENEL TANIM: Yapı Şanlıurfa Geleneksel Sivil Mimarlık yapıları arasında yer almakta olup avlulu kagir yapıdır.												

KORUMA DURUMU	A	IYI		TAŞIYICI YAPI	A		DIŞ YAPI	A		ÜST YAPI	A		İÇYAPI	A		SÜSLEME ELEMANLARI	A		RUTUBET	A	YOK	
	B	ORTA	X		B	X		B	X		B	X		B	X		B	X		B	IZI VAR	X
	C	FENA			C			C			C			C			C			C	ÖNEMLİ	



GÖZLEMLER Yapıda yer yer çatlamalar görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	
ÖZEL		ÖZEL	
YAPILAN ONARIMLAR			

AYRINTILI TANIM :

Yapı zemin+1 kattan oluşmaktadır. Masif kesme kalker Urfa taşından yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının Geleneksel Şanlıurfa Evleri Mimarisi karakteristiğini yansıttığı kanaatine varılmıştır. Özellikle zemin kat hizasında dışarı açıklığının bulunmaması bu kanaati desteklemiştir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	VAR	VAR	SOBA	VAR

ORJİNAL KULLANIMI:	KONUT
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	KONUT
ÖNERİLEN KULLANIMI:	KONUT

HAZIRLAYANLAR

ADI SOYADI	ÜNVANI	TARİH	İMZA
Mahmut ŞENOCAK	MİMAR	16/01/2013	<i>[Signature]</i>
Emine ÇAYLIOĞLU	MİMAR	16/01/2013	<i>[Signature]</i>
Muhammet BÜYÜKKİRCALI	MİMAR	16/01/2013	<i>[Signature]</i>

KONTROL EDEN Ferhat KARAGÖZLÜ Müdür 18.03.2013

KURUL ONAYI

REVİZYON

NO	KURUL ADI	SAYI	TARİH
----	-----------	------	-------

YAYIN DİZİNİ

EKLER

RAPOR	X		
FOTOĞRAF	X		
RÖLÖVE PROJESİ		NO	KURUL ADI
RESTORASYON PROJESİ			Şanlıurfa Kültür Var. Kor. Böl. Kurulu
HARİTA	X	SAYI	577
KROKİ		TARİH	25/01/2013
KİTABE			
VAKFIYE			