

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No** : 25.01.2013-53  
**Karar Tarihi ve No** : 25.01.2013-578

**Toplantı Yeri**  
**ŞANLIURFA**


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan “Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı” işinin Özel Teknik Şartnamesi kapsamında “Araştırma/Veri Toplama, Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin Ana Kararların Belirlenmesi” olarak tanımlı II. Aşama çalışmaları neticesinde plan müellifi tarafından tescile önerilen taşınmazlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.10.2012/209981 sayılı yazısı ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.01.2013/992 sayılı tescile yönelik görüş yazısı okundu. Tescile önerilen yapılardan; Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karakoyun Mahallesi, 311 ada 1 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin, 16.01.2013 tarihli uzman raporu okundu, fotoğraflar ve harita incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karakoyun Mahallesi, 311 ada 1 parsel üzerinde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ötürü tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.V.K.E				ANIT		ENVANTER NO		1185		
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO.				
İLİ	ŞANLIURFA	İLÇESİ	MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ:	KARAKOYUN MAHALLESİ		ANITSAL		1	2	3	
SOKAK VE KAPI NO:				KADASTRO		KORUMA DERECESESİ		ÇEVRESEL		1	2	3
ADI: KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN		MİMARİ ÇAĞI USLUP		ÇEVREYE AYKIRI				
		YAPIM TARİHİ		KİTABE		VAKFIYE						

GENEL TANIM: Yapı Şanlıurfa Geleneksel Sivil Mimarlık yapıları arasında yer almakta olup avlulu kagir yapıdır.

KORUMA DURUMU	A	IYI		TAŞIYICI YAPI	A		DIŞ YAPI	A		ÜST YAPI	A		İÇYAPI	A		SÜSLEME ELEMANLARI	A		RUTUBET	A	YOK	
	B	ORTA	X		B	X		B	X		B	X		B	X		B	X	B	B	IZI VAR	X
	C	FENA			C			C			C			C			C		C	C	ÖNEMLİ	



GÖZLEMLER Yapıda yer yer çatlamlar ve betonarme eklentilerin var olduğu görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
ÖZEL	ÖZEL
YAPILAN ONARIMLAR	

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
		VAR	VAR	SOBA	VAR
Yapı zemin kattan oluşmaktadır. Yapıya batı yönünden girilmektedir. Masif kesme kalker Urfa taşından yapılmış, ancak betonarme eklentiler de yer almaktadır.	ORJINAL KULLANIMI:	KONUT			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:	KONUT			
	ÖNERİLEN KULLANIMI:	KONUT			
	HAZIRLAYANLAR				
	ADI SOYADI	ÜNVANI	TARİH	İMZA	
	Mahmut ŞENOCAK	MİMAR	16/01/2013		
	Emine ÇAYLIOĞLU	MİMAR	16/01/2013		
	Muhammet BÜYÜKKIRCALI	MİMAR	16/01/2013		
	KONTROL EDEN	Ferhat KARAGÖZLÜ	Müdür	18.03.2013	
	KURUL ONAYI				
	REVİZYON				
	NO	KURUL ADI	SAYI	TARİH	

YAYIN DİZİNİ	EKLER				
	RAPOR	X			
	FOTOĞRAF	X	KURUL KARARLARI		
	RÖLÖVE PROJESİ		NO	KURUL ADI	SAYI
	RESTORASYON PROJESİ			Şanlıurfa Kültür Var. Kor. Böl. Kurulu	578
	HARİTA	X			TARİH
	KROKİ				25/01/2013
	KİTABE				
	VAKFIYE				