

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2013-53
Karar Tarihi ve No : 25.01.2013-590

Toplantı Yeri
ŞANLIURFA


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan “Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı” işinin Özel Teknik Şartnamesi kapsamında “Araştırma/Veri Toplama, Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin Ana Kararların Belirlenmesi” olarak tanımlı II. Aşama çalışmaları neticesinde plan müellifi tarafından tescile önerilen taşınmazlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.10.2012/209981 sayılı yazısı ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.01.2013/992 sayılı tescile yönelik görüş yazısı okundu. Tescile önerilen yapılardan; Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Tepe Mahallesi, 387 ada 11 parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin, 16.01.2013 tarihli uzman raporu okundu, fotoğraflar ve harita incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Tepe Mahallesi, 387 ada 11 parsel üzerinde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ötürü tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.V.K.E				ANIT		ENVANTER NO			
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO.			
İLİ	ŞANLIURFA	İLÇESİ	MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİLİ	TEPE MAHALLESİ			ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:				KADASTRO		KORUMA DERESESİ		ÇEVRESEL	1	2	3
		PAFTA		ADA	387	PARSEL	11	ÇEVREYE AYKIRI			
ADI: KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN		MİMARİ ÇAĞI USLUP					
		YAPIM TARİHİ		KİTABE		VAKFIYE					

GENEL TANIM: Yapı Şanlıurfa Geleneksel Sivil Mimarlık yapıları arasında yer almakta olup avlulu kagir yapıdır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ		TAŞIYICI YAPI	A		DIŞ YAPI	A		ÜST YAPI	A		İÇYAPI	A		SÜSLEME ELEMANLARI	A		RUTUBET	A	YOK					
	B	ORTA	X		B	X		B	X		B	X		B	X		B	X		B	X	B	X	B	İZİ VAR	X
	C	FENA			C			C			C			C			C			C		C		C	ÖNEMLİ	X
VAZİYET PLANI											FOTOĞRAF															



GÖZLEMLER Yapının cephesinde çatlaklar ve çürümeler mevcuttur.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	
ÖZEL		ÖZEL	
YAPILAN ONARIMLAR			

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
		VAR	VAR	SOBA	VAR
	ORJİNAL KULLANIMI:	KONUT			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:	KONUT			
	ÖNERİLEN KULLANIMI:	KONUT			

Yapı masif kalker Urfa taşınman yapılmıştır ancak yapıda büyük oranda betonarme eklentilerde yer almaktadır. Yapının avlusunda yer alan bir metrekairelik boşluğun bir mağaraya açıldığı düşünülmektedir. Yapı 2.grup yapılar arasındadır

HAZIRLAYANLAR				
ADI SOYADI	ÜNVANI	TARİH	İMZA	
Mahmut ŞENOCAK	MİMAR	16/01/2013		
Emine ÇAYLIOĞLU	MİMAR	16/01/2013		
Ramazan BALYAN	SANAT TARİHÇİSİ	16/01/2013		

KONTROL EDEN	Ferhat KARAGÖZLÜ	Müdür	18.03.2013	
KURUL ONAYI				

YAYIN DİZİNİ	EKLER				
	RAPOR		X		
	FOTOĞRAF		X		
	KURUL KARARLARI				
	RÖLÖVE PROJESİ	NO	KURUL ADI	SAYI	TARİH
	RESTORASYON PROJESİ		Şanlıurfa Kültür Var. Kor. Böl. Kurulu	590	25/01/2013
	HARİTA		X		
KROKİ					
KİTABE					
VAKFIYE					