

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2014-98 **Toplantı Yeri** : SAMSUN
Karar Tarihi ve No : 28.08.2014-2081

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada,130 parselde bulunan, zemin +2 katlı taşınmazın tescil istemini içeren Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.06.2014 gün ve 1415 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Sinop Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2014 gün ve 2521 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.08.2014 gün ve 317 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, 130 parselde (eski 37-38 parsel) bulunan zemin+2 katlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

HÜSEYİN-FÜSUN BAŞAY EVİ

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)		ANIT	ENVANTER NO:											
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:											
İL:	İLÇESİ:	MAHALLE, KOY VEYA MEVKİİ	KORUMA DEREJESİ	ANITSAL	1	2	3								
SİNOP	MERKEZ	MEYDANKAPI		ÇEVRESEL	1	X	3								
SOKAK VE KAPI NO	KADASTRO	PAFTA: 6 ADA: 25 PARSEL: 130		ÇEVREYE AYKIRI											
ULU SOKAK NO: 38	YAPTIRAN:			YAPAN:											
ADI:	YAPIM TARİHİ:		KITABE:	MİMARİ ÇAĞI											
KONUT				ERKEN CUMHURİYET											
GENEL TANIM	Bina; taş temel üzerine bağdadî tekniğinde yapılmış zemin + 2 katlı sivil mimarlik örneğidir.														
KORUMA DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> İYİ <input type="checkbox"/> ORTA <input type="checkbox"/> FENALİ	<input checked="" type="checkbox"/> YAPILMIŞ YARI	<input checked="" type="checkbox"/> DIŞ YAPI	<input checked="" type="checkbox"/> İÇ YAPI	<input checked="" type="checkbox"/> SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	<input type="checkbox"/> YOK <input type="checkbox"/> İZİ VAR <input checked="" type="checkbox"/> ÖNEMLİ							
															
GÖZLEMLER:															
BÜGÜNKÜ SAHİBİ:				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:											
HÜSEYİN BAŞAY-FÜSUN BAŞAY															
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM				TEKNİK BİLGİLER											
<p>x. taş temel üzerine yapılmış zemin + 2 katlı sivil mimarlik örneği. Zemin kat duvarları; ahşap direk ve çelik ayağında oturan taş malzeme ile örülmüştür. Diğer katlar bağdadî tekniğinde olup, binanın iç ve dış cephesi 1960'lı yıllardan sonra beton armé ile kaplanmıştır. Binanın üzeri basit kırma çatı ve alüminyum kiremit ile kaplanmıştır. Binanın bir cephesinde bulunan ana girişteki iki katlı ahşap kapı ile bugün sadece zemin kata geçiş sağlanmıştır, diğer katlara giriş ise binanın diğer cephesine daha sonradan (1960'lı yıllardan sonra) eklenen betonarme bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Pencere ve kapılarında çiyolun şekildedir.</p>				<table border="1"> <tr> <td>BU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> <td>KANALİZASYON</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>				BU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON				X
				BU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON								
							X								
				ORJİNAL KULLANIMI: KONUT											
BÜGÜNKÜ KULLANIMI: METRUK															
ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT															
HAZIRLAYANLAR: Ercan KANBUR Arşivci				KONTROL EDEN: Hüseyin YURAL Mülke Müdürü											
YAYIN DİZİNİ:				KONTROL EDEN:											
ERLER:				TESCİL KARARI:											
RAPOR				X											
FOTOĞRAF				X											
RÖLEVE PROJESİ															
RESTORASYON PROJESİ															
HARİTA				X											
KROKİ				X											
KİTAPÇE															
VAKFIYE				REVİZYON:											
															
				<p>UYGUN BULUNDU</p> <p>Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu</p> <p>23.01.2014</p>											