

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :20.10.2014-99
Karar Tarihi ve No :20.10.2014-2546
Dosya No :21.00/956

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR


Diyarbakır ili, Merkez Sur ilçesi, Camii Kebir Mahallesi, Pirinççi Sokağında yer alan, Diyarbakır Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit Alanında kalan, 354 ada, 22 no.lu parselde kayıtlı, Mülkiyeti Zehra ERÇEK'e ait taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin; Zehra ERÇEK'in 12.09.2014 tarihli başvurusu okundu. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 16.10.2014 gün ve 3693 sayılı uzman raporu, konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Merkez Sur ilçesi, Camii Kebir Mahallesi, Pirinççi Sokağında yer alan, 354 ada, 22 no.lu parselde kayıtlı, Mülkiyeti Zehra ERÇEK'e ait taşınmazın; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: Diyarbakır	İLÇESİ: Sur (Merkez)	MAHALLE/MEVKİ: Camii Kebir Mahallesi	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO: Pirinççi Sokak	KAD. :PAFTA: ADA: 354 PARSEL: 22		ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL x 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: vardır	VAKFİYE:

GENEL TANIM: kuzey-güney yönünde kapalı mekanlar yer almaktadır. Güneyde bodrum+zemin+1 katlı, kuzeyde zemin+1 katlıdır.(1. Kat sonradan eklenmiştir)

KORUNMUŞLUK DURUMU: iyi	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: --	RUTUBET DURUMU: -
-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Zehra ERÇEK

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Zehra ERÇEK

YAPILAN ONARIMLAR: Kuzey cephesinde 1. Kat betonarme olarak sonradan yapılmıştır. Odalarda duvarlar ve nişler boyanmıştır. Yer döşemesinde taşların üzerine yer yer şap dökülmüştür.

AYRINTILI TANITIM: 354 ada, 22 no.lu parselde yer alan taşınmaz Tescilli Diyarbakır Ulu Caminin batısında, Zinciriye Medresesinin ise kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan kitabe üzerinde Hicri 1280 yazmaktadır. Yuvarlak kemerli bir kapıdan girdiğimiz taşınmazın avlusuna; içerisinde sonradan yapılmış betonarme bir w.c ve banyonun bulunduğu bir holden girilmektedir. Zemini kesme taş olan taşınmazın avlusunda bir adet havuz bulunmaktadır. Avlunun güney cephesi bodrum+zemin+1 katlıdır. Yuvarlak sütunlar üzerine oturmuş kemerlerin üst döşemesi betonarme yapılmıştır. Avluya bakan cephesi geleneksel Diyarbakır evlerinde kullanılan bazalt taştır. Aynı cephe üzerinde yuvarlak kemerli pencereler ve kapılar bulunmaktadır. Ancak cephenin bir kısmı tahrip olmuş ve üzeri boyanmıştır. Kuzey cephesinde yer alan odaların yer döşemesi şap, duvarlar ve nişler sıva üzeri boya yapılmıştır. Üst döşemesi ise ahşap mertektir. 1. Kata çıkış; hem taşınmazın avlusunda, hem de odaların bağlandığı noktada yer alan holde bulunan sonradan yapılmış betonarme merdivenlerle sağlanmaktadır. Kuzey cephesinde özgünlüğünü koruyan mutfak yer almaktadır. 1. Katında yer alan mekanlar ise sonradan yapılmış betonarme mekanlardır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI:
Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Konut

HAZIRLAYANLAR:
Emine KOCA Mimar

Erdal DEMİR
16.05.2014

KONTROL EDEN:
Mehriban KARAASLAN

Bölge Kurulu Müdürü



YAYIN DİZİNİ :

1-	EKLER :	
2-	RAPOR	X
3-	FOTOĞRAF	X
4-	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	X
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFİYE	

TESCİL KARAR NO

KARAR TARİHİ :

REVİZYON: