



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 29.01.2015-87 09.09.534

KARAR TARİHİ VE NO: 29.01.2015- 3474 Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi'nde bulunan, tapunun 4 pafta ve 1967 parsel numaralarında kayıtlı, nüfus kayıtlarında önceden Aydın İli Söke İlçesi Atburgazı Beldesi'ne bağlı Doğanbey Köyü şeklinde yer almaktayken, 30.03.2014 tarih ve 6360 sayılı kanunla Aydın İli Söke İlçesi'ne bağlı Doğanbey Mahallesi özelliğini kazanan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 03.06.1992 tarih ve 2717 sayılı kararıyla tescil edilip, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.09.1993 tarih ve 3480 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.6.2004 tarih ve 12843 sayılı kararı ile son şeklini alan Eski Doğanbey Köyü Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının geçerli olduğu Doğanbey Köyü Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı tescilsiz kâgir binada, mülkiyet sahibi tarafından, basit çatı ve sıva onarımı, kapı ve pencere yapımı ve binanın ön cephesine sundurma yapım talebine ilişkin Söke Belediye Başkanlığı'nın 03.12.2014 tarih ve 310.99-201418766. sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 05.01.2015 tarih ve 24 kayıt numaralı raporu okundu. Konuya ilişkin, tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi'nde bulunan, tapunun 4 pafta ve 1967 parsel numaralarında kayıtlı, Doğanbey Köyü Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve özel mülkiyete ait taşınmaz üzerindeki tek katlı tescilsiz kâgir binadaki çatı aktarımı, sıva, boya ve kapı ve pencerelerinin Kentsel Sit Dokusuna uygun özgün ahşap malzeme kullanılarak basit onarım kapsamında ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceğine, sundurma yapım talebinin ise uygun olmadığına, uygulama sonuçlarına ilişkin rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.