

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 23.01.2015-110**  
**Karar Tarihi ve No. : 23.01.2015-2998**  
**Dosya No : 23.09/182**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**


Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Sanayi Mahallesi'nde bulunan, tapunun 390 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti T.C.D.D.'ye ait Kürk Gar Sahası içerisinde yer alan taşınmazların tescili ve yıkılacak demiryolu yapılarına ilişkin; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nün 14.11.2014 tarih ve 40982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.12.2014 tarih ve 4435 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Sanayi Mahallesi'nde bulunan, tapunun 390 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti T.C.D.D.'ye ait Kürk Gar Sahası içerisinde yer alan taşınmazlardan Kürk İstasyon Binası (2 ve 3 plan nolu yapı), Su Kulesi ( 7 plan nolu yapı) ile Kısım Şefliği Binası (Lojman-5 plan nolu yapı) "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiklerinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescillerine, -Kürk İstasyon Binasının yapı grubunun I. grup yapı, Su Kulesi ile Kısım Şefliği Binasının yapı gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, -390 nolu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, -Yıkılması planlanan 8 plan nolu yapı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermediğinden, yıkılmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**


**Mehriban KARAASLAN**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:																																																	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																																																	
İL: ELAZIĞ	İLÇESİ: Sivrice	MAHALLE/MEVKİ: Sanayi Mahallesi	HARİTA NO:																																																	
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: PARSEL: 390		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3																																																
ADI: KISIM	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:																																																	
ŞEFLİĞİ (Lojman-5 plan nolu yapı)	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																																																	
<b>GENEL TANIM:</b> Elazığ İli, Sivrice İlçe Merkezinin kuzeybatısında bulunan Sanayi Mahallesi'nde bulunan Kürk Gar Sahasındaki gar yapıları, kuzey-güney aksında uzanan demiryolunun hemen doğusunda kalmaktadırlar.																																																				
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TASİYİCİ YAPI: iyi	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: iyi	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -																																														
																																																				
<b>GÖZLEMLER:</b> Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.																																																				
<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> T.C.D.D.		<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:</b> T.C.D.D																																																		
<b>YAPILAN ONARIMLAR:</b> Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen yapının içten ve dıştan yenilendiği, pencere doğramalarının pvc malzemeli doğramalarla değiştirildiği gözlemlenmiştir.																																																				
<b>AYRINTILI TANITIM:</b> Demiryolunun hemen doğusunda kalan Lojman Binası, kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı olup, iki katlıdır. Doğu yönde bahçeye uzanan bölüm tek katlı tutulmuş ve üzeri teras şeklinde düzenlenmiştir. Mimari olarak özgün demiryolu lojman binaları özelliklerini yansıtan lojmanın günümüzde zemin katı Kısım Şefliği olarak, üst katı ise lojman olarak kullanılmaktadır. Biri kuzey, diğeri de güneyde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Kuzeydeki giriş lojmana, güneydeki ise Kısım Şefliğine girişi sağlamaktadır. Yapının dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ile giriş kapılarının çevresi, cepheden dışa taşınarak vurgulanmış bordürlerle hareketlendirilmiştir. Genel olarak taş malzemenin inşa edilen yapıda ara kat döşemesi beton malzemedendir. Üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülü yapı genel olarak iyi durumdadır. Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen yapının içten ve dıştan yenilendiği, pencere doğramalarının pvc malzemeli doğramalarla değiştirildiği gözlemlenmiştir.			<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TEKNİK BİLGİLER:</td> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>KANALİZASYON:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>SU:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ELEKTRİK:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">KISIM ŞEFLİĞİ BİNASI</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">KISIM ŞEFLİĞİ-LOJMAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">LOJMAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>HAZIRLAYANLAR:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ahmet DEMİR-Arkeolog</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zekai GÜRBÜZ-Şehir Plancısı</td> </tr> <tr> <td colspan="3">08.12.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>KONTROL EDEN:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mehriban KARAASLAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bölge Kurulu Müdürü</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X	KANALİZASYON:	X	SU:	X	ELEKTRİK:	X	<b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b>			KISIM ŞEFLİĞİ BİNASI			<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b>			KISIM ŞEFLİĞİ-LOJMAN			<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b>			LOJMAN			<b>HAZIRLAYANLAR:</b>			Ahmet DEMİR-Arkeolog			Zekai GÜRBÜZ-Şehir Plancısı			08.12.2014			<b>KONTROL EDEN:</b>			Mehriban KARAASLAN			Bölge Kurulu Müdürü		
TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X																																																		
	KANALİZASYON:	X																																																		
	SU:	X																																																		
	ELEKTRİK:	X																																																		
<b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b>																																																				
KISIM ŞEFLİĞİ BİNASI																																																				
<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b>																																																				
KISIM ŞEFLİĞİ-LOJMAN																																																				
<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b>																																																				
LOJMAN																																																				
<b>HAZIRLAYANLAR:</b>																																																				
Ahmet DEMİR-Arkeolog																																																				
Zekai GÜRBÜZ-Şehir Plancısı																																																				
08.12.2014																																																				
<b>KONTROL EDEN:</b>																																																				
Mehriban KARAASLAN																																																				
Bölge Kurulu Müdürü																																																				
<b>YAYIN DİZİNİ :</b> 1- 23.01.2015 2- 29.08. 3- 4-		<b>EKLER :</b> RAPOR X FOTOĞRAF X RÖLÖVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA X KROKI X KİTABE VAKFIYE		<b>TESCİL :</b> KARAR NO : KARAR TARİHİ : <b>REVİZYON:</b>																																																

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İL: ELAZIĞ	İLÇESİ: Sivrice	MAHALLE/MEVKİ: Sanayi Mahallesi	KORUMA DERECE	ANITSAL ÇEVRESEL
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.: PAFTA: ADA: PARSEL: 390		1	2
ADİ: KÜRK İSTASYON BİNASI (2 ve 3 plan nolu yapı)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	
<b>GENEL TANIM:</b> Elazığ İli, Sivrice İlçe Merkezinin kuzeybatısında bulunan Sanayi Mahallesi'nde bulunan Kürk Gar Sahasındaki gar yapıları, kuzey-güney aksında uzanan demiryolunun hemen doğusunda kalmaktadırlar.				
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: iyi	CEPHE DURUMU: iyi	ORTU DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: orta
			BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
 <p>390 nolu parcel</p>				
<b>GÖZLEMLER:</b> Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ: T.C.D.D.		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: T.C.D.D.		
<b>YAPILAN ONARIMLAR:</b> Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen yapının içten ve dıştan yenilediği, ahşap pencere doğramalarının bir kısmının PVC esaslı pencerelerle değiştirilmiştir.				
<b>AYRINTILI TANITIM:</b> Kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve iki katlı olan istasyon binasının güney bitişiğinde bulunan ambar kısmı tek katlı tutulmuş ve üzeri teras şeklinde düzenlenmiştir. Binanın üst katı lojman olarak kullanılmaktadır. Genel olarak taş malzemedeki inşaa edilen yapının özellikle üst ' tında beton malzeme de kullanılmıştır. Yapının dış cephe duvar yüzeyleri boyanmıştır. İstasyon binasının raylara bakan batı cephesinde dikdörtgen formlu yüksek tutulmuş iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri yolcu bekleme salonuna, diğeri ise hareket memurluğu odasına açılmaktadır. Sonraki yıllarda eklendiği düşünölen ve lojman olarak kullanılan ikinci katın üzeri kiremitle kaplı çatıyla örtölmüştür. Yapıdaki tüm pencere açıklıkları dikdörtgen formda yapılmıştır. Pencerelerin ahşap malzemeli doğramaları pvc malzemeli doğramalarla değiştirilmiştir. Güney yönde bulunan merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen yapının içten ve dıştan yenilediği gözlemlenmiştir. Yapıda herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.				
		TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X
			KANALİZASYON:	X
			SU:	X
			ELEKTRİK:	X
		ÖZGÜN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: İSTASYON BİNASI		
		ÖNERİLEN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI		
		HAZIRLAYANLAR: Ahmet DEMİR-Arkeolog		
		Zekai GÖRBÖZ-Şehir Plancısı 08.12.2014		
		KONTROL EDEN: Mehriban KARASLAN* Bölge Kurulu Müdürü		
YAYIN DİZİNİ :		TESCİL KARAR NO		
1-		EKLER :	KARAR TARİHİ :	
2-		RAPOR	X	
3-		FOTOĞRAF	X	
4-		ROLÖVE PROJESİ		
		RESTORASYON PROJESİ		
		HARİTA	X	
		KROKİ	X	
		KİTABE		
		VAKFIYE		
		REVİZYON:		



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	HARİTA NO:
İLİ:ELAZIĞ	İLÇESİ: Sivrice	MAHALLE/MEVKİ: Sanayi Mahallesi		KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: PARSEL: 390		ANITSAL	1 2 3
ADI : SU KULESİ (7 plan nolu yapı)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	ÇEVRESEL
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	1 2 3
<b>GENEL TANIM:</b> Elazığ İli, Sivrice İlçe Merkezinin kuzeybatısında bulunan Sanayi Mahallesi'nde bulunan Kürk Gar Sahasındaki gar yapıları, kuzey-güney aksında uzanan demiryolunun hemen doğusunda kalmaktadırlar.				
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TASİYİCİ YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta
			BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** T.C.D.D.

**BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** T.C.D.D

**YAPILAN ONARIMLAR:** Su kulesinin girişinin hemen doğusunda yapıya bitişik olarak tuğla malzemeden niteliksiz küçük bir eklenti yapılmıştır.

**AYRINTILI TANITIM:** Demiryolunun hemen doğusunda kalan su kulesi, yaklaşık 14-15 metre yüksekliğindeki su kulesi ile doğu bitişğinde yer alan doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı tek katlı bir bölümden oluşmaktadır. Su kulesinin üst katı dıştan tamamen ahşapla kaplıdır. Kulenin taş malzemeden olan cephe duvarlarının köşeleri ile kapı ve pencere çerçeveleri açık renk taş malzemeden ve cepheden hafif taşınan bir bordür şeklinde düzenlenerek yapıya hareket kazandırılmıştır. Doğudaki tek katlı bölümün dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ile giriş kapısının çevresi, cepheden dışa taşınarak vurgulanmış bordürlerle hareketlendirilmiştir. Kuzeyde bulunan basık kemerli giriş kapısının iki kanatlı ahşap malzemeli kapısı orijinaldir. Yapının cephelerinde basık kemer formlu küçük pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Su kulesinin üzeri ahşap kırma çatıyla, bitişindeki tek katlı dikdörtgen bölümün üzeri ise kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Su kulesi ve doğu bitişğinde bulunan tek katlı bölüm genel olarak bakımsız durumda olup, onarıma ihtiyaçları bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

**ÖZGÜN KULLANIMI:**

SU KULESİ

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:**

SU KULESİ

**ÖNERİLEN KULLANIMI:**

SU KULESİ

**HAZIRLAYANLAR:**

Ahmet DEMİR-Arkeolog

Zekai GÜRBÜZ-Şehir Plancısı  
08.12.2014

**KONTROL EDEN:**

Mehriban KARASEAN  
Bölge Kurulu Müdürü

**YAYIN DİZİNİ:**

- 1- T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.01.2015 tarihli kararıyla 2998
- 2-
- 3-
- 4-

**EKLER:**

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KARFI	X

**TESCİL :**  
**KARAR NO :**  
**KARAR TARİHİ :**

**REVİZYON:**