

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 26.02.2015-112
Karar Tarihi ve No. : 26.02.2015 -3068
Dosya No. : 47.00/899

Toplantı Yeri
MARDİN

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, Şar Mahallesi, 31-32-L-A pafta, 53 ada, 10 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Hadice GÖKALP 'a ait taşınmazın tescil ve onarım projelerine ilişkin; Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.01.2015 tarih ve 944 sayılı yazıları, ekleri (tescil fişi, rölöve) ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Mardin İli, Artuklu İlçesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, Şar Mahallesi, 31-32-L-A pafta, 53 ada, 10 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Hadice GÖKALP 'a ait taşınmazın "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna;

- Mardin İli, Artuklu İlçesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, Şar Mahallesi, 31-32-L-A pafta, 53 ada, 10 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Hadice GÖKALP 'a ait taşınmazın hazırlanan rölövesinin uygun olduğuna;

-Hazırlanacak restitüsyon, restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun yeniden görüşülmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İL:MARDİN	İLÇESİ:Artuklu	MAHALLE/MEVKİ: Şar	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPIN NO:		KAD.:PAFTA: ADA: 53 PARSEL: 10	ANITSAL 1 2 3 CEVRESEL x 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mezopotamya ovasına hakim kuzey-güney doğrultu uzanan dikdörtgen plan şemasında b yapıdır. Z+2 katlı bir yapıdır

KORUNMUŞLUK DURUMU: iyi	TASIVICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: var
-------------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hadice GÖKALP **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** mülk Sahibi
YAPILAN ONARIMLAR: Geleneksel yapı üzerine bir kat yapılmıştır. Mardin Büyükşehir KUDEB tarafından verilen basit onarım iziniyle duvarların sıva sökülme ve derzleri yapılmıştır.

AYRINTILI TANITIM: Arazinin topografik yapısına uygun olarak Mezopotamya ovasına hakim kuzey-güney doğrultu uzanan dikdörtgen plan şemasında bir yapıdır. Z+2 katlı olup bir güney kanadı diğeri kuzey kanadından iki ayrı girişi bulunmaktadır Yapının tarihçesi ilişkin herhangi bir kitabe ve yazı bulunmamakta olup yapım tarzı, formu ve mimari üslubundan ilk iki katın 19.yüzyıllında yapıldığı üst katın ise 1950 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Güney kanadından girilen kapı çift kemerli olup alt ve birinci katta bu kapıdan sağlanmaktadır. Zemin katı ahır ve depo olarak yapılmış olup burada yer alan mekanların üst örtüsü çapraz tonozdur. Duvarları kısmen kesme taş ve kaba yonudur. Üç ayrı mekandan oluşan zemin katta dışarıya açılan herhangi bir pencere bulunmamaktadır. Zemin katta yer alan taş merdivenle terasa çıkmaktadır. Bu katın girişi terasta yer alan kemerli bir kapıyla dikdörtgen planlı bir odaya girilmektedir. Bu odanın arkasında yer alan iki oda ile ters T plan yapısı oluşturmaktadır. Bu katta yer alan büyük mekanlar sonradan eklene ayırıcı duvarlarla odaya dönüştürülmüştür. Üst örtüsü çapraz tonoz olan bu katın tüm duvarları kesme taştır. Zemin döşemesi taş olan bu mekanların içinde farklı boyutlarda kemerli nişler ve mumluklar yer almaktadır. Pencere formu dikdörtgendir. Terasta sonradan yapılan bir oda ile tuvalet bulunmaktadır.

Üst katın girişi tamamen bağımsız olup kuzeyinde yer alan kemerli bir kapıdan büyük bir aralığa girilmektedir aralığın sağ ve solunda yer alan iki manzara odaları ile bu odaların arkasında yer alan mutfak, banyo ve tuvalet yer almaktadır. Bu kata yer alan mekanların ana duvarları kesme taş olup bölücü duvarları tuğladır. Üst örtüsü betonarmedir. Ovaya bakan kısmında yer alan balkon ahşap kiriş olup üst çimentodur. Mardin Büyükşehir KUDEB tarafından verilen basit onarım iziniyle duvarların sıva sökülme ve derzleri yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Boş

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR: Neslihan ALTUNKALEM Mimar

Ahmet DEMİR

23.02.2015

KONTROL EDEN: Mefrihan KARAAŞLAN

Bölge Kurulu Müdürü

26.02.2015 3068

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	X
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKI	X
KITABE	
VAKFIYE	

TESCİL

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

REVİZYON: