

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :18.03.2015-114
Karar Tarihi ve No. :18.03.2015-3096
Dosya No. :21.00/994

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Lalebey Mahallesiinde yer alan, tapunun 301 ada, 20 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Fahrettin ve Kerime Nalioğlu'na ait, konutun tescil talebine ilişkin; Abdurrahman Nalioğlu'nun bila tarihli başvurusu ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.01.2015 gün ve 35 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Lalebey Mahallesiinde yer alan, tapunun 301 ada, 20 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Fahrettin ve Kerime Nalioğlu'na ait konut; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline,

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)		ENVANTER NO:										
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	HARİTA NO:									
İL: DİYARBAKIR	İLÇESİ: SURIÇİ	MAHALLE/MEVKİ: LALEBEY	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3 CEVRESSEL 1 2 3									
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA:15 ADA:301 PARSEL: 20												
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Taşınmaz L Plan şemasında, siyah bazalt taşından inşa edilmiş olup avluludur. Taşınmaza sonradan eklemeler yapılmıştır.													
KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TASIVICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ									
				BEZEME DURUMU: KÖTÜ									
				RUTUBET DURUMU: KÖTÜ									
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAF:											
													
GÖZLEMLER: Taşınmazda genel olarak bozulma ve deformasyonlar mevcut olup, ilaveler yapılmıştır.													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Fahrettin Nalioğlu, Kerime Nalioğlu		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANITIM: Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Lalebey Mahallesi'nde yer almaktadır. Taşınmaz tamamen siyah bazalt taşından, L plan formunda, B+Z+1 katlı olup, avlulu olarak inşa edilmiştir. Taşınmaza kuzey tarafından basık kemerli demir doğramalı bir kapıdan avluya girilmektedir. Avlunun hemen sağında ve solunda sonradan eklenmiş olarak yapılan miğdemilal bulunmaktadır. Avlunun içerisi siyah kesme bazalt taşla döşenmiş olup bazı yerlerine beton şap dökmüştür. Eyvanın üst sol kısmı ve pencere arasında bir tane kitabe bulunmaktadır. Eyvan geniş yuvarlak kemerli olup demir doğrama ile kapatılmıştır. Eyvana girildiğinde eyvanın güney kısmında bir niş ve batı kısmında ise kapaklı bir niş bulunmaktadır. Eyvanın sol tarafında bulunan ahşap kapıdan odaya girilmektedir. Odanın doğu tarafında bir yükülük ve güney kısmında ise kare küçük bir niş bulunmaktadır. Odadan avluya bakan dilimli kemer tarzında yapılmış ve ahşap doğramaları bulunan iki pencere yer almaktadır. Buradaki eyvan ve oda toprak harçla sıvanıp boyanmıştır. Taban döşemeleri beton şap olup üst örtü sistemi ise betonarme düz dam şeklindedir. Kapının üst kısmında kare küçük bir pencere bulunmaktadır. Odanın avluya bakan kısmında dilimli kemer tarzında yapılmış ahşap doğramaları olan bir pencere ve hemen pencerenin solunda küçük bir tane niş bulunmaktadır. Odanın sokağa bakan kısmında dikdörtgen demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Bu odaya girildiğinde hemen sağında bulunan kapıdan başka bir odaya girilmektedir. Odanın sokağa bakan kısmında dikdörtgen demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Bu kısımındaki duvarlar içten beton sıva ile sıvanmış olup, taban döşemeleri renkli karo taşdır. Tavan ise betonarme düz dam şeklindedir. Bu kısmın hemen altında bodrum bulunmaktadır. Bu kısma ek olarak daha sonra yapılmış bir oda bulunmaktadır. Bu oda kontrplakla ikiye ayrılarak ön kısmı yani sokağa bakan kısım kepenkle kapatılmıştır. Odanın örtü sistemi ahşap kirişleme olup duvarlarda dikdörtgenler mevcuttur. Eklenmiş olan bu odanın üst kısmına merdivenle çıkılan bir oda bulunmaktadır. Odadan avluya bakan iki tane dikdörtgen basık kemerli pencere bulunmaktadır. Doğu tarafında sokağa bakan kısmında bir tane dikdörtgen demir parmaklıklı bir pencere, kuzeye bakan kısmında ise iki tane dikdörtgen demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Taşınmazda genel olarak kesme bazalt taşın kullanıldığı eklenmiş olan kısımların ise bazı yerlerinde kaba yönü taş kullanıldığı görülmüştür. Konut içerisi suan boş olup kullanılmamaktadır.			<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TEKNİK BİLGİLER:</td> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KANALİZASYON:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SU:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELEKTRİK:</td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:		KANALİZASYON:		SU:		ELEKTRİK:	
TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:												
	KANALİZASYON:												
	SU:												
	ELEKTRİK:												
			ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT										
			BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT										
			ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT										
HAZIRLAYANLAR:			Saliha ÇABUKLAR (Müze Araş.)										
			Erdal DEMİR (Uzman) <i>E. Demir</i>										
			11.03.2015										
			KONTROL EDEN:										
													
YAYIN DİZİNİ :			TESCİL KARAR NO :										
1-	EKLER :		KARAR TARİHİ :										
2-	RAPOR												
3-	FOTOĞRAF												
4-	ROLÖVE PROJESİ												
	RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON:										
	HARİTA												
	KROKİ												
	KİTABE												
	VAKFIYE												