

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR


Toplantı Tarihi ve No :17.04.2015-119
Karar Tarihi ve No :17.04.2015-3263
Dosya No :23.01.26

Toplantı Yeri
ELAZIĞ

Elazığ İli, Ağın İlçesi, Beyelması Köyünde, 520-521 parsellerde yer alan tarihi yapı kalıntısının tescil edilmesi talebini konu alan Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih ve 4753 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 21.01.2015 gün ve 208 sayılı yazısı ile kurum görüşü içeren İller Bankası Anonim Şirketi'nin 18.02.2015 gün ve 183 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 23.02.2015 gün ve 1246 sayılı, 24.03.2015 gün ve 1964 sayılı yazıları, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün 27.02.2015 gün ve 37689 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'nün 05.03.2015 gün ve 138003 sayılı yazısı okundu; ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi; yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Ağın İlçesi, Beyelması Köyünde, 520-521 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmaz korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine, koruma grubunun 1.grup yapı ve koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine,

520-521 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT		ENVANTER NO:												
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:												
İL: Elazığ	İLÇESİ: Ağın	MAHALLE, KÖY YA DA MEVKİİ: Beyelması Köyü		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	X	2	3									
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: Pafta: Ada:			ÇEVRESEL	1	2	3									
ADE: Tarihi Yapı Kalıntısı		YAPTIRAN:	YAPAN:		ÇEVREYE AYKIRI												
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI:													
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:													
GENEL TANIM: Tarihi Yapı Kalıntısı; Beyelması Köyü'nün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda, Ağın-Beyelması Köyü yolunun yaklaşık 200 metre kadar kuzeyinde kalmaktadır.																	
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RÜTUBET	X	YOK		
	B	ORTA		B	YAPI			B				B				B	İZİN VAR
	X	KÖTÜ		X				X				X				C	ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:				FOTOĞRAF:													
GÖZLEMLER: Üst yapısı tamamen çökmüş yapının sadece kuzey duvarı ayakta olup güney duvarı tamamen yıkılmıştır. Doğu ve batı duvarı ise kısmen sağlam kalabilmiştir.																	
BUGÜNKÜ SAHİBİ:				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:													
YAPILAN ONARIMLAR:				TEKNİK BİLGİLER				SU	ELEKTİRİK	ISITMA	KANALİZASYON						
AYRINTILI TANITIM: Kuzey-güney eğimli bir yamaç üzerinde bulunan düzgün kesme taşlarla örülmüş, dikdörtgen planlı yapının çevresinde bağ bahçe vasıflı araziler bulunmaktadır. Kuzey duvarı ayakta olan yapının güney duvarı tamamen yıkılmıştır. Doğu ve batı duvarının ise bir kısmı ayakta kalmıştır. Kuzey duvarında kemerli 4 adet pencere boşluğu olan yapının kısmen sağlam olan batı duvarında ise muhtemelen giriş kapısının olduğu bir açıklık vardır. Yöre halkı tarafından Köşne Kilisesi adı ile isimlendirilen tarihi kalıntı içerisinde kilise özelliklerini yansıtan herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.				ORJİNAL KULLANIMI:				BUGÜNKÜ KULLANIMI:				ÖNERİLEN KULLANIMI:					
YAYIN DİZİNİ:				EKLER				HAZIRLAYANLAR:				18/11/2014					
				RAPOR				Mustafa BAYAM				Bülent DEMİR					
				FOTOĞRAF				Arkeolog				Uzman					
				ROLÜVE PROJESİ				KONTROL EDEN:				18/11/2014					
				RESTORASYON PROJESİ													
				HARİTA													
				KROKİ				KURUL ONAYI NO:									
				VAKFIYE				REVİZYON:									
								KURUL KARARLARI:									