

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi-No :10.07.2009-168
Karar Tarihi ve No :10.07.2009-2641

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Vize İlçesi Sit alanı dışında kalan Namık Kemal Mahallesi, Eski Vize Kırklareli Karayolu üzerinde bulunan Uçmak Deresi üzerindeki, E19-D-20-B paftada kayıtlı bulunan köprünün tescil edilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür Müdürlüğünün 18.06.2009 gün ve 1251 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli İli, Vize İlçesi Sit alanı dışında kalan Namık Kemal Mahallesi, Eski Vize Kırklareli Karayolu üzerinde bulunan Uçmak Deresi üzerinde, E19-D-20-B paftada kayıtlı bulunan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşımasından dolayı 1.grup Anıt Eser olarak tescil edilmesi gerektiğine karar verildi.



BAŞKAN
Fikret Bayhan
(İMZA)

BAŞKAN YARDIMCISI
M. Emin Başar
(İMZA)

ÜYE
Muhittin YILMAZ
(BULUNMADI)

ÜYE
Özkan ERTUĞRUL
(İMZA)

ÜYE
Hasan TURHAN
(İMZA)

ÜYE
Şengül AYDINGÜN
(İMZA)

ÜYE

ÜYE
Serhat GÜLCAN
Kırklareli Valilik Tems.
(İMZA)

ÜYE
İrfan CANDAR
Kırklareli Müze Md.
(İMZA)


ÜYE

ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO. :
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO. :
İLİ : KIRKLARELİ	İLÇESİ : VİZE	MAHALLE KÖY : NAMIK KEMAL MAHALLESİ VEYA MEVKİİ : UÇMAK DERESİ MEVKİİ	KORUMA DERECESTİ :	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 ÇEVREYE AYKIRI
SOKAK VE KAPI NO. :	KADASTRO PAFTA : ADA : PARSEL :		MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : ROMA - BİZANS	
ADI : KÖPRÜ	YAPTIRAN : YAPAN :		VAKFIYE :	
	YAPIM TARİHİ : KİTABE :			

GENEL TANIM: Eski Vize Kırklareli Karayolu'nun üzerinde Uçmak Deresi üzerinde yer alır. Köprünün kemeri yoktur. Köprütek düzgün kesilmiş boztaşı taş kullanılmıştır. Tarihi köprü 1960'lı yıllara kadar kullanılmış, daha sonra yol güzergahının değişmesiyle önemini yitirmiştir. Geç dönemlerde yapılan bir onarımda köprünün üst kısmı sağlamlaştırılmıştır.

KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	---------------------------	---------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------



GÖZLEMLER: Antik dönemlerde kullanılan yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bugün tevtalenin arasında kalmıştır. Defnedilebilir tehlikeli bulunmaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ :	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
------------------	---

YAPILAN ONARIMLAR: Geç dönemlerde köprünün kemer ayakları ve üst bölümü onarım görmüştür.

AYRINTILI TANIM: Tarihi Karayolu'nun üzerinde, Uçmak Deresi üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde kemersiz ve düzgün kesilmiş boztaşı kesme taştan yapılmıştır. 1960'lı yılların sonuna kadar kullanılmış olup, sonradan önemini yitirmiştir. Köprünün üst kısmında keçak bezelerin demir raylarla sağlama olduğu ve ayaklarında keçak bezelerin demir raylarla yer yer sıkıştırıldığı gözlemlenmiştir. Köprünün ayakları yüksekliği 3, 3, 5 m'dir. Köprü ayaklarının açıklığı 2, 5, 3 m'dir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI : KÖPRÜ

BUGÜNKÜ KULLANIMI : KÖPRÜ

ÖNERİLEN KULLANIMI : KÖPRÜ

HAZIRLAYAN: İsmail ÇİMEN / Arkeolog
İzmir ÇANDAR / Kırsal Arst. / İLK

YAYIN DİZİNİ :

E.K.T.V.K. Kurulunun 10.07.2009 Tarih ve 2641 sayılı karar ile.

T. C. KÜLTÜR BAKANLIĞI
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu

Ömer EREN
Müdür V.

EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN : İsmail ÇİMEN / 10.07.2009

K. ve T. V. K. K. Onayı		
Fikret BAYRAK	1/19	
	1/19	
	1/19	
REVİZYON	1/19	