

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No: 22.07.2015-128**  
**Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3511**  
**Dosya No : 21 00 / 29**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 129 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Köy Çeşmesi'nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.07.2015 tarih ve 2555 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 129 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Köy Çeşmesi; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. gurup olarak belirlenmesine, karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Neslihan ALTUNKALEM**  
**Bölge Kurulu Müdür V.**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| AVRUPA KONSEYİ  | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E) |  | ENVANTER NO:   |
| <b>T Ü R K İ Y E</b>  | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     |  | <b>ANIT</b> HARİTA NO:                                       |
| İL: DİYARBAKIR  | İLÇESİ: Cüngüş                                   | MAHALLE/MEVKİ:   | KORUMA DERECESİ  |
| SOKAK VE KAPI NO:   | KAD. :PAFTA: ADA: 129 PARSEL: 2                  |  | ANITSAL 1 2 3<br>ÇEVRESEL 1 2 3                              |
| ADI : Köy Çeşmesi   | YAPTIRAN:  | YAPAN:   | MİMARİ ÇAĞI:   |
|   | YAPIM TARİHİ:                                    | KİTABE: Yok  | VAKFIYE:   |
| <b>GENEL TANIM:</b> Çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır.   |  |  |  |
| KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA  | TAŞIYICI YAPI: ORTA                              | CEPHE DURUMU: ORTA   | ÖRTÜ DURUMU: ORTA  |
|   |  | İÇ YAPI DURUMU: ORTA   | BEZEME DURUMU: YOK   |
|   |  |  | RUTUBET DURUMU: KÖTÜ   |
|    |  |  |  |
| <b>GÖZLEMLER:</b> Köy Çeşmesi günümüz itibari ile aktif değildir.   |  |  |  |
| <b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> Maliye hazinesi  |  | <b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:</b> Maliye Hazinesi                                    |  |
| <b>YAPILAN ONARIMLAR:</b> Çeşmenin üst örtüsüne dıştan çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuştur.  |  |  |  |
| <b>AYRINTILI TANITIM:</b> 129 ada, 2 parselde bulunan çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır. Söz konusu çeşmenin sivri kemerli kısmında düzgün kesme taş malzeme kullanılmışken diğer bölümlerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Çeşmenin zemin kotuyla aynı hizada bir lülesi bulunmaktadır. Lülenin üst kısmında ve doğusunda yarım daire kemerli iki adet niş (taşlık) bulunmaktadır. Ayrıca çeşmenin batı duvarının iç kısmında sivri kemerli bir adet niş bulunmaktadır. Söz konusu köyde bulunan çeşmelerde genellikle kitabe mevcut olmasına karşın adı geçen çeşmede kitabe bulunmamakta ve kitabenin olduğu düşünülen nişin (taşlık) yekpare kemer taşının üstünde bir taş boşluğu bulunmaktadır. Çeşmenin oturduğu zemin topraktır. Çeşmenin tavanına dıştan çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuştur. Çeşmenin iç ve dış duvarlarında taş yüzeylerinde erimeler, yer yer taş eksilmeleri ve derzlerinde boşalmalar mevcuttur. Çeşmenin batısında iki adet oldukça yaşlı olduğu düşünülen çınar ağacı bulunmaktadır. |  | <b>TEKNİK BİLGİLER</b>   | ISITMA SİSTEMİ: X<br>KANALİZASYON: X<br>SU: X<br>ELEKTRİK: X |
|   |  | <b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b> Çeşme  |  |
|   |  | <b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> Çeşme  |  |
|   |  | <b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b> Çeşme   |  |
|   |  | <b>HAZIRLAYANLAR:</b> Evin AKMAZ - Mimar   |  |
|   |  | Erdal DEMİR-Uzman  |  |
|   |  | 13.07.2015   |  |
|   |  | <b>KONTROL EDEN:</b>   |  |
|   |  | Mehriban KARAASLAN   |  |
|   |  | Bölge Kurulu Müdürü  |  |
| <b>YAYIN DİZİNİ :</b>   | <b>EKLER :</b>                                   | <b>TESCİL</b>  |  |
|   | RAPOR  | KARAR NO   |  |
|   | FOTOĞRAF   | KARAR TARİHİ : 22.07.2015  |  |
|   | RÖLÖVE PROJESİ                                   |  |  |
|   | RESTORASYON PROJESİ                              | <b>REVİZYON:</b>   |  |
|   | HARİTA   |  |  |
|   | KROKİ  |  |  |
|   | KİTABE   |  |  |