

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :15.06.2015- 125
Karar Tarihi ve No :15.06.2015-3438
Dosya No :21.02/137

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Alabuğday (Köyü) Mahallesinde bulunan, Kızılçay Köprüsünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.06.2015 gün ve 2076 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Alabuğday (Köyü) Mahallesinde bulunan, Kızılçay Köprüsünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine, koruma grubunun I.grup yapı ve koruma alanının da kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü



AKBUĞDAY KÖPRÜSÜ
UTM 6 DERECE ED50-39

Nokta No	Y	X
1	540685.658	4212276.345
2	540719.661	4212276.279
3	540719.661	4212211.626
4	540685.658	4212211.785


T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.06.2013 tarih ve 3438
Sayılı Kararı Ekidir.



C. Bayraktar
İsmail
Nalın
AK
Ç. Bayraktar
İsmail
AK
İsmail

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: ALABUĞDAY	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. : PAFTA: ADA: PARSEL:		ÇEVRESEL	x 2 3
ADI : KIZILÇAY KÖPRÜSÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Çermik- Siverek Karayollunun solunda olup Alabuğday Köyüne giden yolun sağında yer almaktadır. Tek gözü ayakta kalmıştır yuvarlak kemerli olan köprü kaba yonu bazalt taştan inşa edilmiştir. Çayın ortasında kalan kalıntılardan köprünü beş gözlü olduğu tahmin edilmektedir.				
KORUNMUŞLUK DURUMU: iyi	TAŞIYICI YAPI: hasarlı	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: orta
			BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -var
				
GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
YAPILAN ONARIMLAR				
AYRINTILI TANITIM: Söz konusu köprü Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Alabuğday Köyünde yer almaktadır. Çermik ilçe Merkezine yaklaşık 10km uzaklıkta yer alan köprü Çermik- Siverek Karayollunun solunda olup Alabuğday Köyüne giden yolun sağında yer almaktadır. Yıkık bir durumda olan köprünün tek gözü mevcuttur. Etrafında herhangi bir yapılaşma olmayan köprünün yapım tarih ile ilgili köprünün üzerinde herhangi bir kitabe ile yazı bulunmamaktadır.			TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:
				KANALİZASYON:
				SU:
				ELEKTRİK:
			ÖZGÜN KULLANIMI:	
			Köprü	
			BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
			köprü	
			ÖNERİLEN KULLANIMI:	
			Köprü	
			HAZIRLAYANLAR:	
			Neslihan ALTUNKALEM Mimar	
			Arzu AYATA Mimar	
			KONTROL EDEN:	
			Mehriban KARAASLAN	
			Bölge Kurultü Müdürü	
YAYIN DİZİNİ :			EKLER :	TESCH, KARAR NO
1-			RAPOR	X
2-			FOTOĞRAF	X
3			RÖLÖVE PROJESİ	
			RESTORASYON PROJESİ	
			HARİTA	X
			KROKİ	X
			KİTABE	
			VAKFIYE	
<p style="text-align: center;">T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.06.2015 tarih ve... 3637 Sayılı Kararı Ekidir.</p>				

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulunun
15.06.2015 3438
Sayılı Kararı Esaslıdır.



Dr. Bayar
G. Aygün
M. Kültür
E. Kültür
A. Kültür