

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 115 - 26.08.2015
Karar no ve tarih : 1721 -26.08.2015

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Eskipazar Mahallesiinde ve sit dışında bulunan, tapunun 489 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı Bekir YİĞİTBAŞI Evi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili ve onarımına ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 18.02.2015 gün ve 246 sayılı, 11.05.2015 gün ve 752 sayılı yazıları, 24.08.2015 gün ve 912 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez, Eskipazar Mahallesiinde ve sit dışında bulunan, tapunun 489 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı Bekir YİĞİTBAŞI Evi'nin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; grubunun II.Grup olarak belirlenmesine; koruma alanının, kararımız eki kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna; rölöve-restütisyon-restorasyon projelerinin mülkiyet sahiplerince hazırlatılarak Kurulumuza sunulmasına; bu süreç içerisinde 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin belediyesince alınması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E		ANIT	ENVANTER NO: 141
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ:YOZGAT	İLÇE: MERKEZ	MAHALLE - KÖY VEYA MEVKİİ: ESKİPAZAR MAHALLESİ	KORUMA DERECESESİ	1.grup yapı
ADRES: Eskipazar Mahallesi		KADASTRO		2.grup yapı x
		ADA: 489 PARSEL: 19		
ADI: Bekir YİĞİTBAŞI Evi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı	
	YAPIM TARİHİ: 19. Yüzyıl	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM

Eskipazar Mahallesinde, iki katlı, alt katı kesme taş, üst katı ahşap bir binadır.

KORUMA DURUMU A-İYİ,B-ORTA,C-FENA	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

Fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülk	BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ
---------------------------	---

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM

Zemin kat girişi batıdandır. Kesme taş kemerli kapının kemer taşlarının dış tarafları kavislidir. Kapının solunda yine demir şebekeli kesme taş iki penceresi bulunur. Buradan içiçe iki süslemesiz mekana girilir. Zeminde ayrıca ahır girişi olan ayrı bir kapı daha vardır. Bu iki kapı arasından üst kata 5 basamaklı taş merdivenle çıkılır. Üst katta biri ahşap göbekli oda olmak üzere, hol ve kiler dahil altı mekan mevcuttur. Alt kat duvarları taş, üst kat duvarları ahşap arası helik taş ve kerpiç dolguludur. Evin doğu kısmı muhtemelen eskiden bölünmüş, halihazırda yıkılarak yok olmuştur. İki oda kapısı kabartma motiflerle süslenmiştir. İki odada biri büyük ölçüde tahrip görmüş gömme dolaplar vardır. Çatı marsilya kiremit kaplıdır.

TEKNİK BİLGİLER

Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-	-	-	-

Orijinal kullanımı Konut

Bugünkü kullanımı Metruk

Önerilen kullanımı Restore edilerek koruma altına alınması

Hazırlayanlar Hasan K.ŞENYURT Müze Müdürü
Ömer YILMAZ Arkeolog

YAYIN DİZİNİ

EKLER

Kontrol Eden Hasan K.ŞENYURT Müze Müdürü

Rapor	x
Fotoğraf	x
Röfve Projesi	
Restorasyon Projesi	
Harita	
Kroki	x
Vakfiye	
Kitabe	

Kurul Onayı


Revizyon

Kurul kararları

Kaysen Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
26.08.2015.Gün ve 1721.Sayı
karar ekidir.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten blue scribbles and signatures at the top of the page.



KORUM A ALPDI

