

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015 / 177
Karar Tarihi ve No : 22.10.2015/ 1555

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, 402 parselde yer alan, 2.058,00 m² yüz ölçümlü, mülkiyeti Silivri Belediyesine ait, herhangi bir sit alanı ya da koruma alanında kalmayan, herhangi bir tescil kararı bulunmayan metruk caminin minaresinin hava muhalefeti nedeniyle çöktüğü, minareye ait bir parçanın da düşme tehlikesi taşıdığı, caminin kültür varlığı olup olmadığının değerlendirilmesini konu edinen Silivri Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 22.04.2015 tarih 1198367 sayılı yazısı, İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih 509928 sayılı yazısı, Silivri Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 10.06.2015 tarih 536000 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 7 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;


İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, 402 parseldeki caminin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, cami etrafında hazire olup olmadığına dair yüzey araştırması yapılmasına; cami, minaresi ve çevresinde can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin ilgili Belediyesince alınmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: İSTANBUL	İLÇESİ: SİLİVRİ	MAHALLE, KÖY VEYA MEVKİİ: BEKİRLİ		ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:	PAFTA: 7	ADA:	1
ADI: CAMİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	PARSEL: 402	SİVİL
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		ÇEVRESEL
				MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) 20. Y.Y.
				VAKFIYE:

GENEL TANIM: DİKDÖRTGEN PLANLI CAMİ

KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	---------------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



RESİM-CAMI

GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: SİLİVRİ BELEDİYESİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURUM: SİLİVRİ BELEDİYESİ

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZ.

YAPILAN ONARIMLAR: -

AYRINTILI TANIM:

SİLİVRİ İLÇESİ, BEKİRLİ KÖYÜ, 7 PAFTA, 402 PARSELDE YER ALMAKTADIR. ESKİ CAMİ MİNARESİNE YAKLAŞIK 1 METRE MESAFEDA YENİ BİR CAMİ YAPILMIŞTIR. CAMİNİN ÖN CEPHESİ AĞAÇLAR VE YENİ CAMİNİN ŞADIRVANI İLE KAPANMIŞTIR. DİKDÖRTGEN PLANLI CAMİNİN ÇATISI ÇÖKMÜŞ, CAMİ HARABEYE DÖNMÜŞTÜR. MİNARESİ CAMİYE ORANLA DAHA İYİ KORUNMUŞ, ANCAK YERİNDEN KOPAN KÜLAHI CAMİNİN HEMEN ÖNÜNDE YER ALAN AĞACA TAKILI HALDE TEHLİKE OLUŞTURMAKTADIR. CAMİ VE MİNARESİ DEVŞİRME KESME TAŞLARDAN İNŞA EDİLMİŞTİR. PENCERELERİN ÜSTÜNDE ÖZGÜN DEMİR PUTRELLERLE HATILAR YAPILMIŞ, PENCERE DOĞRAMALARI MUHDES DEMİRDEN YAPILMIŞTIR. CAMİNİN BATI CEPHESİNDE KÖŞEDE OSMANLICA YAZILARIN YER ALDIĞI BİR KESME TAŞ KULLANILMIŞTIR. MİNARESİNDE 1949 TARİHİ OKUNMAKTADIR. CAMİ İNŞAATINDA KULLANILAN TAŞLARIN ANASTASİUS SURLARINDAN GETİRİLDİĞİ ÇEVRE SAKİNLERİNDEN ÖĞRENİLMİŞ OLUP, ETRAFTA ÇOK MİKTARDA BU TAŞLARA RASTLANMAKTADIR.

ORJİNAL KULLANIMI: CAMİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI: CAMİ

HAZIRLAYANLAR

SELDA Y. KAT ARKEOLOĞU

AYTAÇ YANRISEVEN HARİTA MÜHÜRÜ

KONTROL EDEN:

Ahmet LATİFOĞLU Müdür V.

EKLER:	-
RAPOR	-
FOTOĞRAF	-
RÖLÖVE	-
RESTORAS.PR.	-
HARİTA	-
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFIYE	-

DIĞER

KURUL ONAYI: KARAR NO: TARİH:

İSTANBUL 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

(Signatures)

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2015 gün ve 1555 Sayılı Kararı Ekidir.
İNCELEYEN ONAYLAYAN


REVİZYON

Selda Y. KAT Arkeolog

Ahmet LATİFOĞLU Müdür V.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	Numara	Tarih
---	--------	-------



RESİM-1



RESİM-2



RESİM-3



RESİM-4



RESİM-5



RESİM-6



RESİM-7



RESİM-8



RESİM-9 Cami çevresinde tespit edilen Anastasius Surlarına ait taşlar.

Resimler :Silivri İlçesi, Bekirli Köyü, 402 parselde yer alan tescilsiz caminin mevcuttaki hali.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	
Numara	Tarih
1923	13.10.2015