

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :16.09.2015-131
Karar Tarihi ve No :16.09.2015-3573
Dosya No :21.02/62

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi, İmirza Sokakta kadastro boşluğunda bulunan İmirza Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2015 tarih ve 2332 sayılı raporu okundu; eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi, İmirza Sokakta kadastro boşluğunda bulunan İmirza Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Taşınmaza 10 metre yaklaşma mesafedeki alanın Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.


ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: Saray Mahallesi.	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1/2
SOKAK VE KAPI NO: İmirza sokak ta bulunan çeşme.		KAD. :PAFTA: ADA: PARSEL:	ÇEVRESEL	1/2
ADI : İmirza Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Çermik İlçe Merkezinde yer alan çeşme, dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
orta	orta	orta	orta	orta	-	-



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Belediye

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Belediye.

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin duvarlarında onarımlar yapılmış ve farklı taşlar kullanılmıştır ve çimento harç ile sıvanan noktaları bulunmaktadır.

AYRINTILI TANITIM:

Saray Mahallesinde bulunan İmirza çeşmesi, İmirza sokak üzerinde yolun sağ kolunda bulunmakta olup, kadastro paftasında yol içerisinde kalmaktadır. İmirza çeşmesine yaklaşık yirmi metre mesafede tarihi eşek piyari çeşmesi bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli derin bir niş içerisinde tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin yuvarlak olan kemer kısmında düzgün kesme taş, diğer kısımlarda ise moloz taş malzeme kullanılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:
	KANALİZASYON:
	SU:
	ELEKTRİK:

ÖZGÜN KULLANIMI: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR:

Zekai Gürbüz-Şehir Plancısı

Neslihan Altınkaleli-Mimar

03.09.2015

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TEŞTİK
KARAR NO:
KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

Diyadin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun
16.09.2015
Sayılı Kararıyla

3593