

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :16.09.2015-131
Karar Tarihi ve No :16.09.2015-3569
Dosya No :21.02/68

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Çukur Mahallesi, İmirza Sokak, 483 ada 26 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Ali Dede Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2015 tarih ve 2332 sayılı raporu okundu; eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Çukur Mahallesi, İmirza Sokak, 483 ada 26 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Ali Dede Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Taşınmaza bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1.grup yapı olarak belirlenmesine,

- 483 ada 26 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT	ENVANTER NO:		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:		
İLİ: DIYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: Çukur Mahallesi.		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KAD. :PAFTA: ADA: 483 PARSEL: 26		ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI: ALİDEDE ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:			
GENEL TANIM: Çermik İlçe Merkezinde yer alan çeşme, sivri kemer açıklıklı niş içerisinde, düzgün kesme taş malzemeden tek gözlü olarak inşa edilmiştir.						
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIVICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.						
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs.			BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Belediye.			
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin zemininde bulunan orijinal döşemeler üzerine parke ile kaplanmıştır.						
AYRINTILI TANITIM: Çukur Mahallesinde bulunan Ali Dede çeşmesi, iki sokağın kesiştiği noktada çıkmaz sokağı andıran bir noktada, iki katlı bir binanın zemin katında bulunmaktadır. Çeşme ile yapı bir bütün algısı oluşturmaktadır fakat çeşme korunarak, bina çeşmenin üzerine tamamen betonarme olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin akarı yol kotunun yaklaşık yarım metre altında kalmaktadır basamaklarla akarının bulunduğu noktaya inilmektedir. Kemerli bir niş içerisinde eyvan şeklinde düzenlenmiş. Tek su akarlı, tek gözlü ve önünde tek yalak bulunmaktadır. Çeşme üzerinde betonarme ve bazalt taş dışında farklı malzemelerden eklentiler yapılmıştır.			TEKNİK BİLGİLER:		ISITMA SİSTEMİ:	
					KANALİZASYON:	
					SU:	
					ELEKTRİK:	
			ÖZGÜN KULLANIMI: ÇEŞME			
			BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME			
			ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME			
			HAZIRLAYANLAR:			
			Zekai Gürbüz-Şehir Plancısı			
			Neslihan Altunkalem-Mimarı			
			03.09.2015			
			KONTROL EDEN:			
			Mehriban KARAASLAN			
			Bölge Kurulu Müdürü			
YAYIN DİZİNİ :		EKLER :		TESCİL :		
1-				KARAR NO :		
2-		RAPOR	X	KARAR TARİHİ :		
3-		FOTOĞRAF	X			
4-		RÖLÖVE PROJESİ				
		RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON:		
		HARİTA	X			
		KROKI	X			
		KİTABE				
		VAKFIYE				
				T.C.		
				Diyarbakir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun		
				16.09.2015		
				3569		
				Sayılı Karar Ekidir.		