

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :16.09.2015-131
Karar Tarihi ve No :16.09.2015-3571
Dosya No :21.02/67



Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Hamam Mahallesi, Saray Sokak, bir kısmı 438 ada 45 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Laklak Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2015 tarih ve 2332 sayılı raporu okundu; eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Hamam Mahallesi, Saray Sokak, bir kısmı 438 ada 45 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Laklak Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Taşınmaza 10 metre yaklaşma mesafedeki alanın Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1.grup yapı olarak belirlenmesine,

- 438 ada 45 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT	ENVANTER NO:								
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:								
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: Saray Mahallesi.	KORUMA DEREJESİ	ANITSAL 1 2 3								
SOKAK VE KAPI NO: Hamam sokak ta bulunan çeşme.	KAD. :PAFTA: ADA: 438 PARSEL: 45		ÇEVRESEL	1 2 3								
ADI : LAKLAK ÇEŞMESİ	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ:	YAPAN: KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:	VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Çermik İlçe Merkezinde yer alan çeşme, dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir.												
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta								
BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -											
												
GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs ve belediye.		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Belediye.										
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin duvarlarında onarımlar yapılmış ve farklı taşlar kullanılmıştır.												
AYRINTILI TANITIM:		TEKNİK BİLGİLER:										
Saray Mahallesinde bulunan Laklak çeşmesi, Hamam sokak üzerinde yolun sol kolunda, yola sıfır noktadadır yolun düşük kotu kısmında yalağı ve akarı bulunmaktadır. Çeşme dikdörtgen planlı derin bir niş içerisinde yer almakta olup, çeşme tek yalıklı ve tek su akarlıdır. Su akarının üstünde kare formulu düz lento taşı ve iki tas nişi bulunmaktadır. Düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir.		<table border="1"> <tr> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KANALİZASYON:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SU:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELEKTRİK:</td> <td></td> </tr> </table>			ISITMA SİSTEMİ:		KANALİZASYON:		SU:		ELEKTRİK:	
ISITMA SİSTEMİ:												
KANALİZASYON:												
SU:												
ELEKTRİK:												
		ÖZGÜN KULLANIMI: ÇEŞME										
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME										
		ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME										
		HAZIRLAYANLAR:										
		Zekai Gürbüz-Şehir Plancısı										
		Neslihan Altınkalem-Mimar 03.09.2015										
		KONTROL EDEN:										
		Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü										
YAYIN DİZİNİ :		TESCİL KARAR NO										
1-	EKLER :	KARAR TARİHİ :										
2-	RAPOR	X										
3-	FOTOĞRAF	X										
4-	RÖLÖVE PROJESİ											
	RESTORASYON PROJESİ											
	HARİTA	X										
	KROKI	X										
	KİTABE											
	VAKFIYE											
		REVİZYON:										
		T.C. Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 16.09.2015 Tarihinde 3574. Karar Ekiğdir.										